

Bretagne, Ille-et-Vilaine
Saint-Malo
Le Naye

Bunker-abri antiaérien (dossier en cours), sous la chaussée Éric Tabarly (Saint-Malo)

Références du dossier

Numéro de dossier : IA35132910
Date de l'enquête initiale : 2026
Date(s) de rédaction : 2026
Cadre de l'étude : enquête thématique régionale Inventaire des héritages militaires en Bretagne
Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : blockhaus, abri

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : isolé
Références cadastrales : . Domaine public, sous la voirie ; CR, 13

Historique

Il pourrait s'agir d'un *Luftschutzbunker*, littéralement : abri anti-aérien, souvent abrégé en "LS".
Période(s) secondaire(s) : 2e quart 20e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre : Organisation Todt (maître d'oeuvre, attribution par travaux historiques)

Description

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : béton, béton armé
Matériau(x) de couverture : béton en couverture
Escaliers : escalier dans-oeuvre : escalier droit

Dimensions

Mesures : la : 2 m (murs périphériques et dalle de couverture)

Statut, intérêt et protection

Intérêt de l'oeuvre : vestiges de guerre, à signaler
Éléments remarquables : blockhaus
Statut de la propriété : propriété publique, propriété de la région


Illustrations



Vue de situation depuis l'ouest-nord-ouest (couverture photographique du 22 janvier 2026)
Phot. Bernard Bègne
IVR53_20263500058NUCA



Vue de situation depuis le sud (couverture photographique du 17 décembre 2025). Seule la dalle de couverture est visible sous le remblai
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20263510065NUCA



Vue de situation depuis le sud-est (couverture photographique du 22 janvier 2026). Sur la dalle de couverture du bunker passe la chaussée Éric Tabarly. En arrière-plan, le poste de commande de l'écluse du Naye
Phot. Bernard Bègne
IVR53_20263500098NUCA



Vue depuis le sud-ouest (couverture photographique du 22 janvier 2026). Sur la dalle de couverture du bunker passe la chaussée Éric Tabarly
Phot. Bernard Bègne
IVR53_20263500059NUCA



Vue depuis l'ouest : au centre, la fracture du bunker (couverture photographique du 22 janvier 2026). Sur la dalle de couverture du bunker passe la chaussée Éric Tabarly
Phot. Bernard Bègne
IVR53_20263500061NUCA



Vue depuis le sud-ouest : au centre, la fracture du bunker (couverture photographique du 22 janvier 2026). Sur la dalle de couverture du bunker passe la chaussée Éric Tabarly
Phot. Bernard Bègne
IVR53_20263500062NUCA



Vue depuis le sud-ouest : extrémité nord (couverture photographique du 22 janvier 2026). Sur la dalle de couverture du bunker passe la chaussée Éric Tabarly
Phot. Bernard Bègne
IVR53_20263500060NUCA



Vue de différents artefacts observés au sol : vestiges d'une caisse à munitions et macro-déchets (couverture photographique du 17 décembre 2025)
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20263510066NUCA



Vue de différents artefacts observés au sol : couvercle métallique de conteneur cylindrique pour obus de 10,5 cm ? (couverture photographique du 17 décembre 2025)
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20263510068NUCA



Vue de différents artefacts observés au sol : gargousse éventrée ? (couverture photographique du 17 décembre 2025)
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20263510067NUCA

Dossiers liés

Oeuvre(s) contenue(s) :

Oeuvre(s) en rapport :

Ensemble fortifié dit Festung Saint-Malo (IA35040972) Bretagne, Ile-et-Vilaine, Saint-Malo

Ville-port (Saint-Malo) (IA35032913) Bretagne, Ile-et-Vilaine, Saint-Malo

Bunker-abri-magasin de munitions de type L 401a avec cuve pour canon antiaérien (III) (dossier en cours), terre-plein du terminal Ferry du Naye (Saint-Malo) (IA35132908) Bretagne, Ile-et-Vilaine, Saint-Malo, Le Naye

Bunker-abri-magasin de munitions de type L 407a (dossier en cours), terre-plein du terminal Ferry du Naye (Saint-Malo) (IA35132909) Bretagne, Ile-et-Vilaine, Saint-Malo, Le Naye

Fort du Naye puis ensemble fortifié (Ra 226) (dossier en cours), Le Naye (Saint-Malo) (IA35132907) Bretagne, Ile-et-Vilaine, Saint-Malo, Le Naye

Auteur(s) du dossier : Guillaume Lécuillier

Copyright(s) : (c) Région Bretagne



Vue de situation depuis l'ouest-nord-ouest (couverture photographique du 22 janvier 2026)

IVR53_20263500058NUCA

Auteur de l'illustration : Bernard Bègne

Date de prise de vue : 2026

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de situation depuis le sud (couverture photographique du 17 décembre 2025). Seule la dalle de couverture est visible sous le remblai


IVR53_20263510065NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

Date de prise de vue : 2025

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de situation depuis le sud-est (couverture photographique du 22 janvier 2026). Sur la dalle de couverture du bunker passe la chaussée Éric Tabarly. En arrière-plan, le poste de commande de l'écluse du Naye

IVR53_20263500098NUCA

Auteur de l'illustration : Bernard Bègne

Date de prise de vue : 2026

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue depuis le sud-ouest (couverture photographique du 22 janvier 2026). Sur la dalle de couverture du bunker passe la chaussée Éric Tabarly

IVR53_20263500059NUCA

Auteur de l'illustration : Bernard Bègne

Date de prise de vue : 2026

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue depuis l'ouest : au centre, la fracture du bunker (couverture photographique du 22 janvier 2026). Sur la dalle de couverture du bunker passe la chaussée Éric Tabarly

IVR53_20263500061NUCA

Auteur de l'illustration : Bernard Bègne

Date de prise de vue : 2026

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue depuis le sud-ouest : au centre, la fracture du bunker (couverture photographique du 22 janvier 2026). Sur la dalle de couverture du bunker passe la chaussée Éric Tabarly

IVR53_20263500062NUCA

Auteur de l'illustration : Bernard Bègne

Date de prise de vue : 2026

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue depuis le sud-ouest : extrémité nord (couverture photographique du 22 janvier 2026). Sur la dalle de couverture du bunker passe la chaussée Éric Tabarly

IVR53_20263500060NUCA

Auteur de l'illustration : Bernard Bègne

Date de prise de vue : 2026

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de différents artefacts observés au sol : vestiges d'une caisse à munitions et macro-déchets (couverture photographique du 17 décembre 2025)

IVR53_20263510066NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

Date de prise de vue : 2025

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de différents artefacts observés au sol : couvercle métallique de conteneur cylindrique pour obus de 10,5 cm ?
(couverture photographique du 17 décembre 2025)

IVR53_20263510068NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

Date de prise de vue : 2025

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de différents artéfacts observés au sol : gargousse éventrée ? (couverture photographique du 17 décembre 2025)

IVR53_20263510067NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

Date de prise de vue : 2025

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation