

Bretagne, Finistère
Guilers
(la) Villeneuve

Grosse forge (?) dite "La Redoute", la Villeneuve (Guilers)

Références du dossier

Numéro de dossier : IA29133609

Date de l'enquête initiale : 2022

Date(s) de rédaction : 2022

Cadre de l'étude : enquête thématique régionale Inventaire des fortifications littorales de Bretagne

Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : grosse forge

Destinations successives : édifice logistique, bureau, salle d'armes

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en écart

Références cadastrales : BS, 0338

Historique

Bâtiment industriel vraisemblablement construit vers 1825 ("grosse forge" ?) ; modifications postérieures.

Il est actuellement appelé "La Redoute" en référence à son dernier usage : armurerie au rez-de-chaussée. A l'étage se trouvait "l'habillement".

Période(s) principale(s) : 1er quart 19e siècle

Période(s) secondaire(s) : 2e moitié 19e siècle, 20e siècle (?)

Dates : 1825 (daté par travaux historiques)

Description

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : maçonnerie, enduit

Matériau(x) de couverture : ardoise

Plan : plan rectangulaire régulier

Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 étage carré

Élévations extérieures : élévation ordonnancée

Escaliers : escalier dans-oeuvre : escalier droit, en charpente métallique

Typologies et état de conservation

État de conservation : état moyen, inégal suivant les parties, désaffecté

Statut, intérêt et protection

Édifice remarquable du point de vue de l'histoire de l'architecture industrielle en Bretagne.

Intérêt de l'œuvre : à signaler

Éléments remarquables : grosse forge

Statut de la propriété : propriété de l'Etat (site militaire.)

Illustrations



Vue de situation (état en 2022)
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20222905410NUCA



Vue générale depuis le
sud-ouest (état en 2022)
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20222905419NUCA



Vue de situation depuis l'ouest
(état en 2022). En arrière plan
à droite, la caserne Giffard
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20222905420NUCA



Vue du pignon ouest (état en 2022)
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20222905427NUCA



Vue du pignon ouest :
baie murée (état en 2022)
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20222905421NUCA



Vue du pignon ouest :
baie (état en 2022)
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20222905422NUCA



Vue générale : élévation
sud (état en 2022)
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20222905423NUCA



Vue de détail de l'élévation
sud (état en 2022)
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20222905424NUCA



Vue du pignon est (état en 2022)
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20222905425NUCA



Vue du pignon est (état en 2022)
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20222905426NUCA



Vue du pignon est (état en 2022)
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20222905428NUCA



Vue intérieure : partie ouest, rez-de-chaussée, salle d'armes, jambes de force des poutres du plancher du premier étage (état en 2022)
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20222905429NUCA



Vue intérieure : partie ouest, rez-de-chaussée, salle d'armes, ratelier en bois pour des fusils (état en 2022)
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20222905430NUCA



Vue intérieure : partie ouest, rez-de-chaussée, salle d'armes, ratelier en bois avec sa chaîne et son cadenas (état en 2022)
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20222905431NUCA



Vue intérieure : partie ouest, premier étage, couloir de distribution (état en 2022)
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20222905432NUCA



Vue intérieure : partie ouest, premier étage, couloir de distribution,



Vue intérieure : partie ouest, charpente métallique et lanterneau (état en 2022)



Vue intérieure : baies du pignon ouest (état en 2022)
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20222905435NUCA

corbeau de la charpente et tirant
faisant "entrait" (état en 2022)

Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20222905433NUCA



Vue intérieure : partie ouest,
charpente métallique et
lanterneau (état en 2022)
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20222905436NUCA

Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20222905434NUCA




Vue intérieure : partie ouest,
charpente métallique et
lanterneau (état en 2022)
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20222905437NUCA



Vue intérieure : partie est, espace
de bureau ouvert séparé par une
cloison vitrée (état en 2022)
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20222905438NUCA



Vue intérieure : partie est,
pignon, détail des arrière-
linteaux en bois des baies et de
la maçonnerie (état en 2022)
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20222905439NUCA



Vue intérieure : partie ouest, détail de
l'un des tirants faisant "entrait" de
la charpente métallique (état en 2022)
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20222905440NUCA



Vue intérieure : partie ouest, détail
de l'une des baies à petits bois
donnant vers le sud (état en 2022)
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20222905441NUCA



Vue intérieure : partie ouest, escalier en charpente métallique desservant le premier étage (état en 2022)
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20222905442NUCA




Vue intérieure : rez-de-chaussée, fenêtre à petits bois donnant vers le nord (état en 2022)
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20222905443NUCA



Vue intérieure : rez-de-chaussée, casier individuel pour l'Appareil normal de protection modèle 51/53 - masque à gaz (état en 2022)
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20222905444NUCA



Vue intérieure : rez-de-chaussée, tableau des effectifs (état en 2022)
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20222905445NUCA



Vue intérieure : rez-de-chaussée, schéma du réseau basse tension, 1988 (état en 2022). Son intérêt est de nous renseigner sur l'appellation des bâtiments
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20222905446NUCA



Vue intérieure : rez-de-chaussée, signalétique en place (état en 2022)
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20222905447NUCA



Vue du groupe lors de la visite du bâtiment le 13 juin 2022 (membres de l'Association 1846 ; membres du service patrimoine de la Ville de Brest et personnels Marine nationale)
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20222905448NUCA

Dossiers liés

Oeuvre(s) contenue(s) :

Oeuvre(s) en rapport :

Forges puis usine, puis école des pupilles de la Marine, puis "Centre Marine", actuellement service de santé des armées et centre du service militaire volontaire de Brest, la Villeneuve (Guilers) (IA29004662) Bretagne, Finistère, Guilers, (la) Villeneuve

Auteur(s) du dossier : Guillaume Lécueillier
Copyright(s) : (c) Région Bretagne



Vue de situation (état en 2022)

IVR53_20222905410NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

Date de prise de vue : 2022

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue générale depuis le sud-ouest (état en 2022)

IVR53_20222905419NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

Date de prise de vue : 2022

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de situation depuis l'ouest (état en 2022). En arrière plan à droite, la caserne Giffard

IVR53_20222905420NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

Date de prise de vue : 2022

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue du pignon ouest (état en 2022)

IVR53_20222905427NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

Date de prise de vue : 2022

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue du pignon ouest : baie murée (état en 2022)

IVR53_20222905421NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

Date de prise de vue : 2022

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue du pignon ouest : baie (état en 2022)

IVR53_20222905422NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

Date de prise de vue : 2022

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue générale : élévation sud (état en 2022)

IVR53_20222905423NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

Date de prise de vue : 2022

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de détail de l'élévation sud (état en 2022)

IVR53_20222905424NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

Date de prise de vue : 2022

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue du pignon est (état en 2022)

IVR53_20222905425NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

Date de prise de vue : 2022

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue du pignon est (état en 2022)

IVR53_20222905426NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

Date de prise de vue : 2022

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue du pignon est (état en 2022)

IVR53_20222905428NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

Date de prise de vue : 2022

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue intérieure : partie ouest, rez-de-chaussée, salle d'armes, jambes de force des poutres du plancher du premier étage (état en 2022)

IVR53_20222905429NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

Date de prise de vue : 2022

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue intérieure : partie ouest, rez-de-chaussée, salle d'armes, ratelier en bois pour des fusils (état en 2022)

IVR53_20222905430NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

Date de prise de vue : 2022

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue intérieure : partie ouest, rez-de-chaussée, salle d'armes, ratelier en bois avec sa chaîne et son cadenas (état en 2022)

IVR53_20222905431NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

Date de prise de vue : 2022

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue intérieure : partie ouest, premier étage, couloir de distribution (état en 2022)

IVR53_20222905432NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

Date de prise de vue : 2022

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue intérieure : partie ouest, premier étage, couloir de distribution, corbeau de la charpente et tirant faisant "entrait" (état en 2022)

IVR53_20222905433NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

Date de prise de vue : 2022

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue intérieure : partie ouest, charpente métallique et lanterneau (état en 2022)

IVR53_20222905434NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

Date de prise de vue : 2022

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue intérieure : baies du pignon ouest (état en 2022)

IVR53_20222905435NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

Date de prise de vue : 2022

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue intérieure : partie ouest, charpente métallique et lanterneau (état en 2022)

IVR53_20222905436NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

Date de prise de vue : 2022

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue intérieure : partie ouest, charpente métallique et lanterneau (état en 2022)

IVR53_20222905437NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

Date de prise de vue : 2022

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue intérieure : partie est, espace de bureau ouvert séparé par une cloison vitrée (état en 2022)

IVR53_20222905438NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

Date de prise de vue : 2022

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue intérieure : partie est, pignon, détail des arrière-linteaux en bois des baies et de la maçonnerie (état en 2022)


IVR53_20222905439NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

Date de prise de vue : 2022

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue intérieure : partie ouest, détail de l'un des tirants faisant "entrait" de la charpente métallique (état en 2022)

IVR53_20222905440NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

Date de prise de vue : 2022

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue intérieure : partie ouest, détail de l'une des baies à petits bois donnant vers le sud (état en 2022)

IVR53_20222905441NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

Date de prise de vue : 2022

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue intérieure : partie ouest, escalier en charpente métallique desservant le premier étage (état en 2022)

IVR53_20222905442NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

Date de prise de vue : 2022

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue intérieure : rez-de-chaussée, fenêtre à petits bois donnant vers le nord (état en 2022)

IVR53_20222905443NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

Date de prise de vue : 2022

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue intérieure : rez-de-chaussée, casier individuel pour l'Appareil normal de protection modèle 51/53 - masque à gaz (état en 2022)

IVR53_20222905444NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

Date de prise de vue : 2022

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue intérieure : rez-de-chaussée, tableau des effectifs (état en 2022)


IVR53_20222905445NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

Date de prise de vue : 2022

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue intérieure : rez-de-chaussée, schéma du réseau basse tension, 1988 (état en 2022). Son intérêt est de nous renseigner sur l'appellation des bâtiments

IVR53_20222905446NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

Date de prise de vue : 2022

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue intérieure : rez-de-chaussée, signalétique en place (état en 2022)

IVR53_20222905447NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

Date de prise de vue : 2022

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue du groupe lors de la visite du bâtiment le 13 juin 2022 (membres de l'Association 1846 ; membres du service patrimoine de la Ville de Brest et personnels Marine nationale)

IVR53_20222905448NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

Date de prise de vue : 2022

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation