

Bretagne, Finistère
Kergloff
Restanlern

Chapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours, Restanlern (Kergloff)

Références du dossier

Numéro de dossier : IA29003441

Date de l'enquête initiale : 2008

Date(s) de rédaction : 2008

Cadre de l'étude : enquête thématique départementale Inventaire des édifices religieux publics dans le Finistère [1801-1905]

Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : chapelle

Vocable : notre-Dame-de-Bon-Secours

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en écart

Références cadastrales :

Historique

La chapelle est édifiée à la suite d'une délibération du conseil de fabrique du 18 décembre 1814. Le pignon occidental porte la date de 1827.

Période(s) principale(s) : 2e quart 19e siècle

Dates : 1827 (porte la date)

Description

Édifice de plan allongé à vaisseau unique. Chevet à pans coupés. Clocher-mur avec chambre de cloches ajourée surmontée d'une flèche carrée. Gros oeuvre en moellon de schiste, de grès et de granite, à l'exception des chaînages d'angle et des encadrements des baies, en pierre de taille de granite. Lambris de couverture peint en bleu avec voussures vertes et rouges, entrails et sablières verts et rouges. Sol couvert de dalles d'ardoise.

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : granite ; schiste ; grès ; moellon ; pierre de taille

Matériau(x) de couverture : ardoise

Plan : plan allongé

Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 vaisseau

Couvrements : lambris de couverture

Élévations extérieures : élévation à travées

Type(s) de couverture : flèche en maçonnerie ; toit à longs pans ; flèche carrée ; croupe ; pignon couvert

Typologies et état de conservation

État de conservation : bon état

Statut, intérêt et protection

Edifice en bon état mais des fissures sont visibles à la baie côté nord du chevet. Edifice de style néo-classique.

Statut de la propriété : propriété de la commune

Références documentaires

Bibliographie

- **Diocèse de Quimper et de Léon. Nouveau répertoire des églises et chapelles**
COUFFON, René, LE BARS, Alfred. **Diocèse de Quimper et de Léon. Nouveau répertoire des églises et chapelles.** Quimper : Association Diocésaine, 1988.
p. 141
Région Bretagne (Service de l'Inventaire du patrimoine culturel)
- INVENTAIRE GENERAL DES MONUMENTS ET DES RICHESSES ARTISTIQUES DE LA FRANCE.
Commission Régionale de Bretagne. **Finistère. Canton Carhaix-Plouguer.** Paris, Imprimerie Nationale 1969,
2 tomes, 237 p. ; 184 p.
p.

Illustrations



Kergloff, chapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours : vue générale sud-est
Phot. Gwénaél Fauchille
IVR53_20082905734NUCA



Kergloff, chapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours : vue générale nord-est
Phot. Gwénaél Fauchille
IVR53_20082905735NUCA



Kergloff, chapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours : vue générale sud-est
Phot. Gwénaél Fauchille
IVR53_20082905736NUCA



Kergloff, chapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours : vue axiale est
Phot. Gwénaél Fauchille
IVR53_20082905737NUCA



Kergloff, chapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours : vue axiale ouest
Phot. Gwénaél Fauchille
IVR53_20082905738NUCA

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :

Les édifices religieux publics dans le Finistère (1801-1905) : inventaire et diagnostic (IA29003431)

Oeuvre(s) contenue(s) :

Auteur(s) du dossier : Gwénaél Fauchille

Copyright(s) : (c) Région Bretagne ; (c) Conseil général du Finistère



Kergloff, chapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours : vue générale sud-est

IVR53_20082905734NUCA

Auteur de l'illustration : Gwénaél Fauchille

(c) Conseil général du Finistère

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Kergloff, chapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours : vue générale nord-est

IVR53_20082905735NUCA

Auteur de l'illustration : Gwénaél Fauchille

(c) Conseil général du Finistère

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Kergloff, chapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours : vue générale sud-est

IVR53_20082905736NUCA

Auteur de l'illustration : Gwénaél Fauchille

(c) Conseil général du Finistère

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Kergloff, chapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours : vue axiale est

IVR53_20082905737NUCA

Auteur de l'illustration : Gwénaél Fauchille

(c) Conseil général du Finistère

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Kergloff, chapelle Notre-Dame-de-Bon-Secours : vue axiale ouest

IVR53_20082905738NUCA

Auteur de l'illustration : Gwénaél Fauchille

(c) Conseil général du Finistère

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation