

Bretagne, Finistère  
Plogoff

## Presbytère, puis maison (Plogoff)

### Références du dossier

Numéro de dossier : IA00006296

Date de l'enquête initiale : 1983

Date(s) de rédaction : 1984, 2023

Cadre de l'étude : inventaire topographique , inventaire topographique Plogoff

Degré d'étude : étudié

### Désignation

Dénomination : presbytère

Destinations successives : maison

Parties constituantes non étudiées : cour, remise

### Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en village

Références cadastrales : 2022, AP, 407

### Historique

D'après une note de l'historien local D. Bernard citée par H. Pérennes dans sa notice sur Plogoff, le presbytère aurait été bâti en 1752 par Alain Philippe Ligavan, recteur de la paroisse de 1727 à 1756. De cette époque, seule reste la cheminée de la partie ouest de l'alignement principal.

La date de 1836 portée sur le linteau de la porte d'entrée du bâtiment ouest renvoie donc à un remaniement important du bâti. L'étude du cadastre napoléonien va dans ce sens car on constate un prolongement conséquent de l'alignement vers l'ouest et la disparition d'une longue dépendance formant alors clôture à l'ouest de la cour.

Les observations de 2023 montrent que le bâti 19e siècle a été préservé bien que deux lucarnes aient été créées sur le logis lors de la réfection de la toiture à la fin des années 2010. L'architecture du bâtiment se rapproche fortement de celle des fermes du territoire. Notons qu'une maison neuve a été construite dans la propriété dans les années 1960 et que la dépendance au sud de l'ensemble a été fortement remaniée.

Il sert actuellement de maison d'habitation.

Période(s) principale(s) : 3e quart 18e siècle, 2e quart 19e siècle

Dates : 1752 (daté par travaux historiques), 1836 (porte la date)

### Description

L'ancien presbytère de Plogoff se dresse en plein cœur du bourg, à l'est immédiat de l'église paroissiale Saint-Collodan dans un enclos bordé de hauts murs.

Au nord de la cour se trouve un alignement principal composé de deux bâtiments dont un logis à l'est. Sur deux niveaux d'habitation, ils présentent un appareillage en pierre de taille, une élévation à travées et des portes d'entrée à imposte. Les autres décors sont portés sur les moulures de la corniche du toit et des souches de cheminée. Sur sa façade postérieure, au niveau du logis, on remarque la présence de deux petites dépendances en appentis et d'une tour hors d'œuvre éclairée par deux jours qui accueille un escalier droit.

Les autres bâtiments de l'ensemble consistent en une maison neuve et deux dépendances en moellons de granite sans décor particulier.

## Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : granulite, pierre de taille

Matériau(x) de couverture : ardoise

Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 étage carré

Type(s) de couverture : toit à longs pans, pignon découvert

Escaliers : escalier hors-oeuvre : escalier tournant à retours avec jour

## Typologies et état de conservation

Typologies : plan allongé, tour d'escalier postérieure, logis à deux pièces par étage

## Statut, intérêt et protection

Ancien ESCA : escalier isolé ; escalier droit ; escalier hors-oeuvre : escalier tournant à retours avec jour.

Statut de la propriété : propriété privée

## Références documentaires

### Documents figurés

- **Fonds du cadastre ancien de la commune de Plogoff, 1837.**  
Cadastre de la commune de Plogoff, 1837 : Tableau d'assemblage et feuilles. Série 3P169/1.  
Archives départementales du Finistère : 3P169/1

### Bibliographie

- **Notices sur les paroisses du diocèse de Quimper et de Léon.**  
PERENNES (Chne H.), Notices sur les paroisses du diocèse de Quimper et de Léon dans, Bulletin de la Commission diocésaine d'histoire et d'archéologie de Quimper. 1940  
Archives diocésaines de Quimper

## Annexe 1

### Enquêtes de 1977-1978, 1980-1984

[lien pdf](#)

## Illustrations



Vue de situation prise  
du nord-ouest. (1977)  
Phot. Service régional de  
l'Inventaire de Bretagne  
IVR53\_19772900099Z



Vue de situation prise  
du nord-ouest. (2023)  
Phot. Laura Perthue  
IVR53\_20232906117NUCA



Côté ouest : bâtiments  
et mur d'enclos. (2023)  
Phot. Laura Perthue  
IVR53\_20232906118NUCA



Elévation antérieure de  
l'alignement principal. (1977)  
Phot. François Dagorn  
IVR53\_19772900098X



Partie ouest, porte sud. (1977)  
Phot. Service régional de  
l'Inventaire de Bretagne  
IVR53\_19772900101Z



Elévation nord. (1977)  
Phot. Service régional de  
l'Inventaire de Bretagne  
IVR53\_19772900100Z



Rez-de-chaussée, mur de  
refends, coté ouest. (1977)  
Phot. François Dagorn  
IVR53\_19772900102X



Escalier, vue prise de l'étage. (1977)  
Phot. François Dagorn  
IVR53\_19772900103X

## Dossiers liés

### Dossiers de synthèse :

Présentation de la commune de Plogoff (en cours) (IA29002505) Bretagne, Finistère, Plogoff

### Oeuvre(s) contenue(s) :

### Oeuvre(s) en rapport :

Village (Plogoff) (IA00006272) Bretagne, Finistère, Plogoff

Auteur(s) du dossier : Catherine Toscer, Fabien Serre

Copyright(s) : (c) Inventaire général ; (c) Communauté de communes Cap Sizun - Pointe du Raz



Vue de situation prise du nord-ouest. (1977)

IVR53\_19772900099Z

Auteur de l'illustration : Service régional de l'Inventaire de Bretagne

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de situation prise du nord-ouest. (2023)

IVR53\_20232906117NUCA

Auteur de l'illustration : Laura Perthue

Date de prise de vue : 2023

(c) Communauté de communes Cap Sizun - Pointe du Raz

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Côté ouest : bâtiments et mur d'enclos. (2023)

IVR53\_20232906118NUCA

Auteur de l'illustration : Laura Perthue

Date de prise de vue : 2023

(c) Communauté de communes Cap Sizun - Pointe du Raz

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Élévation antérieure de l'alignement principal. (1977)

IVR53\_19772900098X

Auteur de l'illustration : François Dagorn

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Partie ouest, porte sud. (1977)

IVR53\_19772900101Z

Auteur de l'illustration : Service régional de l'Inventaire de Bretagne

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Élévation nord. (1977)

IVR53\_19772900100Z

Auteur de l'illustration : Service régional de l'Inventaire de Bretagne

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Rez-de-chaussée, mur de refends, coté ouest. (1977)

IVR53\_19772900102X

Auteur de l'illustration : François Dagorn

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Escalier, vue prise de l'étage. (1977)

IVR53\_19772900103X

Auteur de l'illustration : François Dagorn

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation