

Bretagne, Ille-et-Vilaine
Tinténiac
31 place André Ferré

Maison, 31 place André Ferré (Tinténiac)

Références du dossier

Numéro de dossier : IA35043290
Date de l'enquête initiale : 2006
Date(s) de rédaction : 2006
Cadre de l'étude : inventaire préliminaire Tinténiac
Degré d'étude : recensé

Désignation

Dénomination : maison

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1967, AB, 260,261

Historique

Lourdement remaniée au 19e puis au 20e siècle, cette maison témoigne des dispositions anciennes de la place de Tinténiac.
Période(s) principale(s) : limite 16e siècle 17e siècle, limite 19e siècle 20e siècle

Description

Edifice de plan rectangulaire situé à l'est de l'îlot construit sur la place André Ferré. Maçonnerie de moellon de granite avec chaînes d'angle en pierre de taille ; encadrements de baies en pierre, en brique et en bois. Pignon est enduit, probablement avec un pan de bois. Toit à longs pans ; couverture en ardoise.
Sur le cadastre de 1836, une structure bâtie plus petite est accolée à l'est. Elle disparaît par la suite.

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : granite, moellon
Matériau(x) de couverture : ardoise

Typologies et état de conservation

État de conservation : remanié

Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété privée

Données complémentaires

Données complémentaires architecture IP35

Données complémentaires architecture IP35 : inventaire préliminaire des communes du département d'Ille-et-Vilaine

HYPOI	sans objet
MURS1	granite ; moellon
SCLE1	limite 16e siècle 17e siècle ; limite 19e siècle 20e siècle
IAUT	sans objet
ICHR	typicum
IESP	typicum
ICONTX	intégré
SEL	repéré

Illustrations



Sur le cadastre napoléonien, un bâtiment plus petit est accolé au pignon est. Repro. Archives départementales d'Ille-et-Vilaine IVR53_20063512024NUCA



L'infléchissement du pignon droit témoigne des reprises et désordres du bâtiment (état en 2006). Phot. Elise Lauranceau IVR53_20063511930NUCA



Le bâtiment plus petit, visible sur le cadastre napoléonien, a disparu et l'ensemble du pignon est enduit (état en 2006). Phot. Elise Lauranceau IVR53_20063511931NUCA



Façade en moellons avec encadrement des ouvertures en briques. Phot. Léna Leroy IVR53_20253500353NUCA



Le pignon de cet édifice est recouvert d'un enduit ciment. Phot. Léna Leroy IVR53_20253500357NUCA



Rupture d'alignement entre les façades. Phot. Léna Leroy IVR53_20253500354NUCA



Ce pignon entièrement enduit cache peut-être une structure en pan de bois dans les étages.

Phot. Léna Leroy
IVR53_20253500351NUCA



Façade arrière de l'édifice, entièrement enduite.

Phot. Léna Leroy
IVR53_20253500352NUCA

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :

Architecture urbaine en pan de bois de Tinténiac (IA35132414) Bretagne, Ille-et-Vilaine, Tinténiac

Les maisons et les fermes sur la commune de Tinténiac (IA35043084) Bretagne, Ille-et-Vilaine, Tinténiac

Oeuvre(s) contenue(s) :

Oeuvre(s) en rapport :

Place André Ferré (Tinténiac) (IA35043281) Bretagne, Ille-et-Vilaine, Tinténiac, place André Ferré

Auteur(s) du dossier : Elise Lauranceau, Albane Bellion

Copyright(s) : (c) Inventaire général



Sur le cadastre napoléonien, un bâtiment plus petit est accolé au pignon est.

IVR53_20063512024NUCA

Auteur de l'illustration (reproduction) : Archives départementales d'Ile-et-Vilaine

Technique de relevé : relevé manuel ; Échelle : 1/2500e.

(c) Conseil général d'Ile-et-Vilaine

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



L'infléchissement du pignon droit témoigne des reprises et désordres du bâtiment (état en 2006).

IVR53_20063511930NUCA

Auteur de l'illustration : Elise Lauranceau

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Le bâtiment plus petit, visible sur le cadastre napoléonien, a disparu et l'ensemble du pignon est enduit (état en 2006).

IVR53_20063511931NUCA

Auteur de l'illustration : Elise Lauranceau

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Façade en moellons avec encadrement des ouvertures en briques.

IVR53_20253500353NUCA

Auteur de l'illustration : Léna Leroy

Date de prise de vue : 2025

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Le pignon de cet édifice est recouvert d'un enduit ciment.

IVR53_20253500357NUCA

Auteur de l'illustration : Léna Leroy

Date de prise de vue : 2025

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Rupture d'alignement entre les façades.

IVR53_20253500354NUCA

Auteur de l'illustration : Léna Leroy

Date de prise de vue : 2025

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Ce pignon entièrement enduit cache peut-être une structure en pan de bois dans les étages.

IVR53_20253500351NUCA

Auteur de l'illustration : Léna Leroy

Date de prise de vue : 2025

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Façade arrière de l'édifice, entièrement enduite.

IVR53_20253500352NUCA

Auteur de l'illustration : Léna Leroy

Date de prise de vue : 2025

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation