

Bretagne, Morbihan
Pontivy
Le Gros-Chêne

Lycée d'enseignement général et technologique agricole Le Gros-Chêne (Pontivy)

Références du dossier

Numéro de dossier : IA56132155

Date de l'enquête initiale : 2018

Date(s) de rédaction : 2018

Cadre de l'étude : enquête thématique régionale Inventaire du patrimoine des lycées de Bretagne

Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : lycée

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en écart

Références cadastrales :

Historique

Manoir de la Villeneuve, dit aussi ferme du Gros-Chêne (voie en annexes dossier d'inventaire établi par Denise Dufief (photos Jean-Yves Veillard en 1966-75 et 1985), datation : fin 15e-début 16e siècle, 17e siècle).

1963 : lycée agricole (garçons) et gymnase, plans Yves Guillou, (25.10.1963)

1965 : collège agricole féminin, plans Yves Guillou, (11.1.1965)

1966 : logements de fonction, logement directrice et labo de chimie, plans Yves Guillou, (1.10.1966)

1994 : restructuration complète par Hervé L'Hyver (ancien collège féminin devient internat, infirmerie, service de restauration), ancien lycée agricole (de garçons) devient externat et administration (dans l'ancien réfectoire).

Période(s) principale(s) : 3e quart 20e siècle (), 4e quart 20e siècle (), Temps modernes

Dates : 1963 (daté par source), 1965 (daté par source), 1966 (daté par source), 1994 (daté par source)

Auteur(s) de l'oeuvre : Yves Guillou, Hervé L'Hyver (architecte, attribution par source)

Statut, intérêt et protection

Protections : inscrit MH partiellement, 1933

Statut de la propriété : propriété de la région

Annexe 1

PONTIVY_LEGTA du GROS CHENE_PLAN-Topo_2020

[Lien PDF](#)

Illustrations



Vue aérienne oblique prise du nord. Au premier plan, l'externat, à l'arrière plan, l'ancien manoir du Gros-Chêne et les bâtiments de l'actuelle exploitation.
Phot. Panoramic Bretagne
IVR53_20205605001NUCA



Vue aérienne oblique prise du sud Les bâtiments des actuels internats, service de restauration et infirmerie (anciennement collège agricole de jeunes filles).
Phot. Panoramic Bretagne
IVR53_20205605002NUCA



Vue d'ensemble de l'exploitation agricole prise du sud-est.
Phot. Bernard Bègne
IVR53_20185601487NUCA



Vue d'ensemble du poulailler, prise de l'est.
Phot. Bernard Bègne
IVR53_20185601488NUCA



Façade sud-ouest du poulailler.
Phot. Bernard Bègne
IVR53_20185601489NUCA



Vue d'ensemble de la porcherie, prise de l'ouest.
Phot. Bernard Bègne
IVR53_20185601490NUCA



Vue d'ensemble de la stabulation (vaches laitières), prise du sud.
Phot. Bernard Bègne
IVR53_20185601491NUCA



Vue partielle de l'exploitation, prise du sud-sud-est. Au premier plan, la porcherie, à l'arrière plan, la stabulation des bovins.
Phot. Bernard Bègne
IVR53_20185601492NUCA



Vue partielle de l'exploitation, hangar et porcherie.
Phot. Bernard Bègne
IVR53_20185601493NUCA



Atelier de réparation mécanique, désaffecté depuis la tempête de 1987, façade sud-ouest.
Phot. Bernard Bègne
IVR53_20185601494NUCA



CFPPA (centre de formation professionnelle et de promotion agricole), façade nord-ouest.
Phot. Bernard Bègne
IVR53_20185601495NUCA



Externat annexe façade sud-ouest (Yves Guillou, architecte, ca. 1965)
Phot. Bernard Bègne
IVR53_20185601499NUCA



Bâtiment A, internat-restauration, détail de la façade sud-ouest (Yves Guillou architecte, 1965).
Phot. Bernard Bègne
IVR53_20185601500NUCA



Bâtiment A2, internat, façade sud-ouest (Yves Guillou architecte, 1965).
Phot. Bernard Bègne
IVR53_20185601501NUCA



Bâtiment A, internat-restauration, vue d'ensemble prise de l'ouest (Yves Guillou architecte, 1965).
Phot. Bernard Bègne
IVR53_20185601502NUCA



Bâtiment A2, internat façade sud-ouest (Yves Guillou architecte, 1965).
Phot. Bernard Bègne
IVR53_20185601503NUCA



Vue d'ensemble des logements de fonction (Yves Guillou, architecte, 1966), façades sud-ouest.
Phot. Bernard Bègne
IVR53_20185601504NUCA



Vue de deux logements de fonction (Yves Guillou, architecte, 1966), façades sud-ouest.
Phot. Bernard Bègne
IVR53_20185601505NUCA



Vue de la façade sud-ouest d'un logements de fonction (Yves Guillou, architecte, 1966), dans son cadre paysager.
Phot. Bernard Bègne
IVR53_20185601506NUCA



Vue de la façade sud-ouest d'un logements de fonction (Yves Guillou, architecte, 1966).
Phot. Bernard Bègne



Bâtiment B, entrée sud-ouest.
Phot. Bernard Bègne
IVR53_20185601508NUCA

IVR53_20185601507NUCA



Bâtiment B, galerie d'accès à l'amphithéâtre (restructuration 1994, Hervé l'Hyver architecte).
Phot. Bernard Bègne
IVR53_20185601509NUCA



Bâtiment B, externat, escalier de secours sur la façade nord-est (architectes Yves Guillou pour l'externat (1963) et Hervé l'Hyver pour l'escalier (1994)).
Phot. Bernard Bègne
IVR53_20185601510NUCA



Logement du proviseur (Yves Guillou architecte, 1966), côté nord-ouest.
Phot. Bernard Bègne
IVR53_20185601511NUCA



Bâtiment A, actuellement internat-restauration, façade nord-est. Les fonctions d'origines du collège agricole féminin (Yves Guillou architecte, 1965), classes aux deux premiers niveaux, chambres aux deux niveaux supérieurs, sont parfaitement lisibles.
Phot. Bernard Bègne
IVR53_20195600047NUCA



Bâtiment A, actuellement internat-restauration, façade sud-ouest. Les fonctions d'origines du collège agricole féminin (Yves Guillou architecte, 1965), classes aux deux premiers niveaux, chambres aux deux niveaux supérieurs, sont parfaitement lisibles.
Phot. Bernard Bègne
IVR53_20195600048NUCA



Bâtiment B, actuellement externat-administration, façade sud-ouest (Yves Guillou architecte (1963)).
Phot. Bernard Bègne
IVR53_20195600049NUCA



Bâtiment B, actuellement externat-administration, façade sud-ouest, détail sur l'entrée (architectes : Yves Guillou (1963), Hervé l'Hyver (1994) pour la restructuration et le auvent de l'entrée).
Phot. Bernard Bègne
IVR53_20195600050NUCA

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :

Lycées de Bretagne (enquête thématique régionale en cours...) (IA35132658)

Oeuvre(s) contenue(s) :

Auteur(s) du dossier : Thierry Goyet

Copyright(s) : (c) Région Bretagne



Vue aérienne oblique prise du nord. Au premier plan, l'externat, à l'arrière plan, l'ancien manoir du Gros-Chêne et les bâtiments de l'actuelle exploitation.

IVR53_20205605001NUCA

Auteur de l'illustration : Panoramic Bretagne

Date de prise de vue : 2010

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue aérienne oblique prise du sud Les bâtiments des actuels internats, service de restauration et infirmerie (anciennement collège agricole de jeunes filles).

IVR53_20205605002NUCA

Auteur de l'illustration : Panoramic Bretagne

Date de prise de vue : 2010

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue d'ensemble de l'exploitation agricole prise du sud-est.

IVR53_20185601487NUCA

Auteur de l'illustration : Bernard Bègne

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue d'ensemble du poulailler, prise de l'est.

IVR53_20185601488NUCA

Auteur de l'illustration : Bernard Bègne

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Façade sud-ouest du poulailler.

IVR53_20185601489NUCA

Auteur de l'illustration : Bernard Bègne

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue d'ensemble de la porcherie, prise de l'ouest.

IVR53_20185601490NUCA

Auteur de l'illustration : Bernard Bègne

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue d'ensemble de la stabulation (vaches laitières), prise du sud.

IVR53_20185601491NUCA

Auteur de l'illustration : Bernard Bègne

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue partielle de l'exploitation, prise du sud-sud-est. Au premier plan, la porcherie, à l'arrière plan, la stabulation des bovins.

IVR53_20185601492NUCA

Auteur de l'illustration : Bernard Bègne

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue partielle de l'exploitation, hangar et porcherie.

IVR53_20185601493NUCA

Auteur de l'illustration : Bernard Bègne

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Atelier de réparation mécanique, désaffecté depuis la tempête de 1987, façade sud-ouest.

IVR53_20185601494NUCA

Auteur de l'illustration : Bernard Bègne

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



CFPPA (centre de formation professionnelle et de promotion agricole), façade nord-ouest.

IVR53_20185601495NUCA

Auteur de l'illustration : Bernard Bègne

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Internat annexe façade sud-ouest (Yves Guillou, architecte, ca. 1965)

IVR53_20185601499NUCA

Auteur de l'illustration : Bernard Bègne

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Bâtiment A, internat-restauration, détail de la façade sud-ouest (Yves Guillou architecte, 1965).

IVR53_20185601500NUCA

Auteur de l'illustration : Bernard Bègne

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Bâtiment A2, internat, façade sud-ouest (Yves Guillou architecte, 1965).

IVR53_20185601501NUCA

Auteur de l'illustration : Bernard Bègne

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Bâtiment A, internat-restauration, vue d'ensemble prise de l'ouest (Yves Guillou architecte, 1965).

IVR53_20185601502NUCA

Auteur de l'illustration : Bernard Bègne

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Bâtiment A2, internat façade sud-ouest (Yves Guillou architecte, 1965).

IVR53_20185601503NUCA

Auteur de l'illustration : Bernard Bègne

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue d'ensemble des logements de fonction (Yves Guillou, architecte, 1966), façades sud-ouest.

IVR53_20185601504NUCA

Auteur de l'illustration : Bernard Bègne

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de deux logements de fonction (Yves Guillou, architecte, 1966), façades sud-ouest.

IVR53_20185601505NUCA

Auteur de l'illustration : Bernard Bègne

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de la façade sud-ouest d'un logements de fonction (Yves Guillou, architecte, 1966), dans son cadre paysager.

IVR53_20185601506NUCA

Auteur de l'illustration : Bernard Bègne

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de la façade sud-ouest d'un logements de fonction (Yves Guillou, architecte, 1966).

IVR53_20185601507NUCA

Auteur de l'illustration : Bernard Bègne

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Bâtiment B, entrée sud-ouest.

IVR53_20185601508NUCA

Auteur de l'illustration : Bernard Bègne

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Bâtiment B, galerie d'accès à l'amphithéâtre (restructuration 1994, Hervé l'Hyver architecte).

IVR53_20185601509NUCA

Auteur de l'illustration : Bernard Bègne

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Bâtiment B, externat, escalier de secours sur la façade nord-est (architectes Yves Guillou pour l'externat (1963) et Hervé l'Hyver pour l'escalier (1994).

IVR53_20185601510NUCA

Auteur de l'illustration : Bernard Bègne

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Logement du proviseur (Yves Guillou architecte, 1966), côté nord-ouest.

IVR53_20185601511NUCA

Auteur de l'illustration : Bernard Bègne

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Bâtiment A, actuellement internat-restauration, façade nord-est. Les fonctions d'origines du collège agricole féminin (Yves Guillou architecte, 1965), classes aux deux premiers niveaux, chambres aux deux niveaux supérieurs, sont parfaitement lisibles.

IVR53_20195600047NUCA

Auteur de l'illustration : Bernard Bègne

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Bâtiment A, actuellement internat-restauration, façade sud-ouest. Les fonctions d'origines du collège agricole féminin (Yves Guillou architecte, 1965), classes aux deux premiers niveaux, chambres aux deux niveaux supérieurs, sont parfaitement lisibles.

IVR53_20195600048NUCA

Auteur de l'illustration : Bernard Bègne

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Bâtiment B, actuellement externat-administration), façade sud-ouest (Yves Guillou architecte (1963).

IVR53_20195600049NUCA

Auteur de l'illustration : Bernard Bègne

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Bâtiment B, actuellement externat-administration), façade sud-ouest, détail sur l'entrée (architectes : Yves Guillou (1963), Hervé l'Hyver (1994) pour la restructuration et le auvent de l'entrée).

IVR53_20195600050NUCA

Auteur de l'illustration : Bernard Bègne

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation