

Bretagne, Côtes-d'Armor
Penvénan
Anse de Pellinec

Murets littoraux en pierre sèche, anse de Pellinec (Penvénan)

Références du dossier

Numéro de dossier : IA22133725

Date de l'enquête initiale : 2024

Date(s) de rédaction : 2024, 2026

Cadre de l'étude : enquête thématique régionale Inventaire des ouvrages littoraux en pierre sèche entre Penvénan et Plouguivel, enquête thématique régionale Inventaire des constructions en pierres sèches en Bretagne

Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : mur de soutènement, mur de clôture

Compléments de localisation

Milieu d'implantation :

Références cadastrales :

Historique

Il est difficile de dater ces constructions littorales. En se référant au cadastre de 1834, il s'avère que la plupart de ces ouvrages suivent le parcellaire. Il est donc envisageable que la plupart de ces constructions aient été construites au XIX^e siècle. Seul un muret de clôture d'une propriété privée semblerait être plus récent. La maison est datée de la deuxième moitié du XIX^e siècle, le muret en pierre sèche pourrait avoir été réalisé sur la même période.

Au niveau de cette anse est également trouvable un ancien moulin à marées, datant du début du 19^e siècle. Un mur de soutènement tout autour de la bâtisse, et se prolongeant le long du chemin, pourrait être donc être renseigné à la même date.

Période(s) principale(s) : 1^{ère} moitié 19^e siècle, 2^e moitié 19^e siècle

Dates :

Auteur(s) de l'oeuvre : Alain Jenouvrier

Description

L'anse de Pellinec est une baie en forme de V, traversée par une ancienne allée charretière. Elle abrite au fond une végétation de marais littoraux, sur un fond sablo-vaseux. Cette baie permet le mouillage de petits bateaux en hiver. Elle est bordée par des murets littoraux, soutenant les terres des parcelles. L'anse présente des murets en très bon état sur la rive ouest, mais d'autres sont plus abimés, présentant des brèches. Les récentes tempêtes ont dû jouer un rôle sur leur conservation, puisque l'un d'entre eux (en direction de Port Blanc) est effondré à cause d'un arbre arraché qui est tombé dessus.

Les méthodes de construction de ces murets sont assez diverses. Le mur de soutènement au fond de l'anse présente des moellons de grande taille, plutôt rectangulaires, avec des pierres posées sur le dessus en couverture. Sur la rive ouest un muret littoral présente un travail en couches, avec des alignements de moellons plats.

La végétation murale au sein de la baie n'est pas très importante, avec du lierre sur l'un d'entre eux, géré et taillé de manière à qu'il ne prenne pas trop de place sur le muret. Un peu de nombril de Vénus (*Umbilicus rupestris*) et de doradille marine (*Asplenium marinum*) est visible dans les interstices entre les moellons du muret avec des couches. De la végétation ornementale peut être retrouvée sur le muret de clôture d'habitation : de la griffe de sorcière (*Carpobrotus edulis*), une plante ornementale bien adaptée au milieu littoral, mais pouvant se répandre très rapidement si elle n'est pas correctement gérée.

(Thomas Dolmaire, inventaire des ouvrages littoraux en pierre sèche entre Penvénan et Plouguivel, 2024)

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : granite, moellon

Typologies et état de conservation

Typologies :

Statut, intérêt et protection

Intérêt de l'œuvre : à signaler

Éléments remarquables : mur de soutènement, mur de clôture

Statut de la propriété : propriété privée, propriété de la commune, propriété d'un établissement public de l'Etat

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :

Constructions de pierre sèche en Bretagne (IA35132749)

Oeuvre(s) contenue(s) :

Auteur(s) du dossier : Thomas Dolmaire, Eva MAIGNEN

Copyright(s) : (c) Région Bretagne