

Bretagne, Ille-et-Vilaine
Saint-Malo
Le Naye

Bunker-abri-magasin de munitions de type L 401A avec cuve pour canon antiaérien (III), terre-plein du Naye (Saint-Malo)

Références du dossier

Numéro de dossier : IA35132908

Date de l'enquête initiale : 2026

Date(s) de rédaction : 2026

Cadre de l'étude : enquête thématique régionale Inventaire des héritages militaires en Bretagne

Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : blockhaus, abri, magasin de munitions

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : isolé

Références cadastrales : CR, 13

Historique

Ce bunker a été construit pour l'Allemagne nazie sous maîtrise d'œuvre de l'Organisation Todt entre le premier et le troisième trimestre 1943 (le plan type L* 401A est mis en service à partir du premier trimestre 1943). Sa construction a nécessité la démolition partielle de la [digue et cale de l'avant-port de Saint-Servan](#) qui avaient été remblayées en 1929-1930 lors de la construction de la grande écluse du Naye.

* "L" est l'abréviation de *Luftwaffe*, littéralement, l'arme de l'Air de la *Wehrmacht*, nom porté par l'armée du III^e Reich.



Vue aérienne verticale, 1923. Au centre, l'avant-port de Saint-Servan et le fort du Naye



Vue aérienne oblique depuis l'ouest-sud-ouest montrant le chantier de construction de la grande écluse du Naye, 27 septembre 1929. Sur la photographie, on voit notamment l'avant-port de Saint-Servan en cours de remblaiement et le fort du Naye



Vue générale depuis le sud-est (couverture photographique du 17 décembre 2025). Au premier plan, les vestiges de la digue de l'avant-port de Saint-Servan filant vers le nord-ouest




Vue générale depuis le nord-est (couverture photographique du 22 janvier 2026). A gauche, les vestiges de la digue de l'avant-port de Saint-Servan

Il fait partie de la **batterie d'artillerie antiaérienne lourde du Naye** dépendant de la *Luftwaffe*. Cette batterie est numérotée "Ra 226" : l'abréviation "Ra" fait référence au **Groupe de défense des côtes de la Rance** (*Küsten Verteidigungs Gruppe Rance*) qui s'étend de Saint-Benoît-des-Ondes à Saint-Briac-sur-Mer (la limite occidentale étant le Frémur ; au sud, la défense s'étend jusqu'à Pleurtuit).

Le bunker aurait été armé en octobre-novembre 1943 par un **canon de 8,8 cm Flak 18** servi par la 4e batterie du groupe mixte antiaérien 343 semi-motorisée (*Gemischte Flak-Abteilung 343, verlegefähig*), transférée le 11 novembre 1943 et, vraisemblablement remplacée par la 3e batterie du groupe mixte antiaérien 153 (*Gemischte Flak-Abteilung 153*) jusqu'à la fin novembre 1943. A partir de la fin novembre 1943, la cuve à canon n'est plus armée [cf. Giscard d'Estaing, 2019]. Après-guerre (avant 1952), la tranchée d'accès au bunker est remblayée ; la cuve à canon implantée sur la dalle de couverture est arasée.

Vers 1975, une aire de stationnement automobile destinée à la gare maritime du Naye est aménagée au-dessus du niveau de la dalle de couverture du bunker.



Vue de l'entrée sud : l'escalier d'accès est partiellement remblayé. Au fond, l'ouverture de tir blindée (coffrage en bois est en place)

Redécouverte en 2025

En novembre 2025, ce bunker et la **digue et cale de l'avant-port de Saint-Servan** sont redécouverts à l'occasion des travaux de la nouvelle gare maritime du terminal ferry. Ils ont fait l'objet de photographies par la Région Bretagne les 5 et 17 décembre 2025.

Entre le 17 décembre 2025 et le 22 janvier 2026, l'escalier extérieur desservant la cuve à canon [détruite après-guerre] du bunker a été détruit.

Le 22 janvier 2026, le **Département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines** (DRASSM) a réalisé des observations sur le bunker et la digue tandis que la Région Bretagne a complété la couverture photographique extérieure. Entre le 22 janvier et le 11 mars 2026, les deux entrées du bunker ont été murées et le bunker remblayé, le rendant inaccessible.

Période(s) principale(s) : 2e quart 20e siècle

Période(s) secondaire(s) : 1er quart 21e siècle


Dates : 1943 (daté par travaux historiques)

Auteur(s) de l'oeuvre : Organisation Todt (maître d'oeuvre, attribution par travaux historiques)

Description



Vue de situation depuis le sud-est (couverture photographique du 22 janvier 2026). En arrière-plan, la vigie de la capitainerie du port de Saint-Malo (à gauche) et le transformateur électrique (au centre)




Vue générale depuis le sud-sud-est (couverture photographique du 22 janvier 2026). Au premier-plan à droite, les vestiges de la digue de l'avant-port de Saint-Servan. En arrière-plan à gauche, le transformateur électrique

Situé sur le terre-plein du Naye à Saint-Malo, ce bunker en béton armé fait partie d'un ensemble de six bunkers implantés selon un plan hexagonal allongé, orienté est-ouest. Pour plus de facilité, nous avons numéroté les cuves de I à VI dans le sens des aiguilles d'une montre à partir de la cuve nord : il s'agit ici du bunker III. Au centre de l'hexagone, c'est-à-dire sous l'ancienne gare maritime, se trouve le **poste de direction de tir de type L 404**.



Vue générale depuis le sud-ouest (couverture photographique du 17 décembre 2025). La partie sud-ouest du bunker a été partiellement arasée dans les années 1970

De type L 401A (c'est un plan standard), ce bunker est désigné en allemand *Unterstand mit aufgesetztem Geschützstand für 8,8 cm oder 10,5 cm Flak*, abri avec emplacement pour canon de 8,8 cm ou 10,5 cm de batterie d'artillerie antiaérienne lourde ou encore *Flakstellung*, position de Flak. Doté d'une salle de garde (*Bereitschaftsraum*) et d'un magasin à munitions (*Munitionsraum*), capable de résister à un bombardement, étanche en cas d'attaque au gaz et ventilé, il est doté d'un emplacement pour un canon antiaérien. Son effectif théorique est de treize soldats dont un sous-officier.



Plan et coupe d'un bunker-abri-magasin de munitions de type L 401a avec cuve pour canon antiaérien de 10,5 cm (*Unterstand mit aufgesetztem Geschützstand für 8,8/10,5 cm Flak*)

De plan rectangulaire, mesurant 14,8 m de longueur pour 13,6 m de largeur, ce bunker est enterré dans le sol. Murs périphériques et dalle de couverture mesurent 2 m d'épaisseur. La construction de ce bunker a nécessité 840 m³ de béton. Son élévation est-sud-est comprend deux entrées indépendantes défendues au sud-sud-ouest par une caponnière (*Nahkampfraum*) avec ouverture de tir blindée. Les deux entrées et leurs escaliers d'accès sont eux-mêmes défendus par deux ouvertures de tir blindées desservies depuis la salle de garde.



Vue générale de l'élévation est (couverture photographique du 17 décembre 2025). En arrière-plan, la tour de la capitainerie du port de Saint-Malo

Un premier sas à gaz (*Gasschleuse*), protégé par deux portes blindées, donne accès via une porte étanche à la salle de garde.



Vue du débouché du couloir de l'entrée sud : il est encombré de gravas. Au premier plan à gauche, porte blindée à deux vantaux du sas de la salle de garde. Au fond, la porte blindée du sas de la caponnière et du magasin à munitions


Un second sas donne accès au magasin à munitions et à la caponnière.



Vue du couloir d'entrée depuis le sud. Au premier plan à gauche, la porte étanche du magasin à munitions

La cuve pour canon antiaérien était à l'origine implantée directement sur la dalle de couverture : de plan octogonal, elle était dotée de trois niches-abris périphériques.

Implanté à l'angle nord-nord-est, un escalier tournant donnait accès depuis l'élévation principale à la cuve pour canon antiaérien.



Plans et coupes d'un bunker-abri-magasin de munitions de type L 401a avec cuve pour canon antiaérien de 10,5 cm (Unterstand mit aufgesetztem Geschützstand für 8,8/10,5 cm Flak)

Ce bunker a conservé toutes ses portes et créneaux blindés, certains éléments de second-œuvre et équipements : support du ventilateur, tuyaux du système de ventilation, filtres, bouches de surpression à clapet, conduit du poêle, câblage électrique, etc., mais la proximité de la mer a accéléré la dégradation des éléments métalliques.



Vue de la salle de garde. De part et d'autre de la pièce, les ouvertures de tir blindées ; au centre, la porte étanche d'accès, à gauche de la porte l'emplacement du système de ventilation ; à droite de la porte, bouche de surpression à clapet



Vue de la salle de garde : elle est partiellement divisée par un mur de refend. A gauche, porte étanche d'accès et bouche de surpression à clapet. Au plafond, tuyauterie du système de ventilation



Vue de détail de l'angle nord-ouest de la salle de garde : conduit de cheminée (en haut) et conduit de ramonage (en bas) du poêle



Vue des restes d'un livre écrit en allemand collecté dans le bunker par le Département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines (couverture photographique du 22 janvier 2026)

Une peinture murale de couleur noire, figurant une araignée sur sa toile entourée d'une inscription en lettre gothique : "Einer / immer" (traduction littérale : Un / toujours), a été observé dans le magasin à munitions, sur le mur sud (à gauche en entrant), au niveau du plafond.



Vue du magasin à munitions situé au sud. Sur le mur du fond : câblage électrique pour l'alimentation des plafonniers et à droite, bouche de surpression à clapet à contrepoids



Vue du mur sud du magasin à munitions : peinture murale de couleur noire figurant une araignée sur sa toile entourée d'une inscription en lettre gothique (Einer / immer)



Vue de détail de la peinture murale du magasin à munitions figurant une araignée sur sa toile. Elle est entourée de l'inscription en lettre gothique : Eīner / immer

Les deux entrées du bunker ont été murées (2026).

Le bunker a été complètement remblayé et se trouve désormais sous la nouvelle gare maritime du Naye.

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : béton, béton armé

Matériau(x) de couverture : béton en couverture

Escaliers : escalier dans-oeuvre : escalier droit ; escalier hors-oeuvre : escalier en équerre

Typologies et état de conservation

État de conservation : état moyen, vestiges

Décor

Techniques : peinture

Précision sur les représentations :

Dans le magasin à munitions, sur le mur sud (à gauche en entrant), au niveau du plafond : peinture murale de couleur noire figurant une araignée sur sa toile entourée d'une inscription en lettre gothique : "Eīner / immer" (traduction littérale : Un / toujours).

Une peinture quasi identique - photographiée dans un bunker de type L 409 de la batterie d'artillerie antiaérienne des Cognets à Dinard - a été publiée par Alain Durrieu en 2004. Il transcrit la peinture par cette expression : "Il y en a toujours un qui a une araignée au plafond". Aux Cognets, cette peinture est datée du 15 février 1944.

Dimensions

Mesures : l : 14,8 m (longueur) ; la : 13,6 m (largeur) ; h : 5,1 m (hauteur sans la cuve pour canon antiaérien) ; h : 6,75 m (hauteur avec la cuve pour canon antiaérien) ; la : 2 m (mur périphériques et dalle de couverture) ; la : 1 m (radier/dalle de fondation)

Précision dimensions :

Selon le catalogue des plans-types, la réalisation d'un bunker-abri de type L 401A avec cuve pour canon antiaérien (*Unterstand mit aufgesetztem Geschützstand für 8,8/10,5 cm Flak*) nécessite 840 m³ de béton.

Statut, intérêt et protection

Abords de plusieurs Monuments historiques dont le château et les fortifications de Saint-Malo.

Site inscrit par arrêté du 26 mai 1939 au titre de la loi du 2 mai 1930 sur la protection des monuments naturels et des sites dont la conservation ou la préservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général (partie du domaine public maritime de Saint-Malo).

Intérêt de l'œuvre : vestiges de guerre, à signaler

Éléments remarquables : blockhaus

Sites de protection : site inscrit, abords d'un monument historique

Statut de la propriété : propriété de la région

Un bunker redécouvert en 2025 à l'occasion des travaux d'aménagement du terminal ferry du Naye

Construit pour l'Allemagne nazie durant la Seconde Guerre mondiale, ce bunker appartenait à la **batterie d'artillerie antiaérienne lourde du Naye** à Saint-Malo. Il avait pour fonction de recevoir un canon antiaérien de gros calibre (8,8 cm), d'abriter des soldats et de stocker des munitions.

Redécouvert en novembre 2025 à l'occasion des travaux d'aménagement de la **nouvelle gare maritime du terminal ferry du Naye**, il a été étudié puis remblayé courant 2026 afin de permettre la poursuite du chantier.

Sa construction en 1943 avait nécessité la destruction des vestiges de la **digue de l'avant-port de Saint-Servan**.

Ce dossier d'Inventaire du patrimoine a été créé en 2026 par la Région Bretagne dans le cadre de l'**Inventaire des héritages militaires**. Il profite de plan et coupe réalisés par Christian Moigneux de l'association **Gerfaut 29** (Groupe d'études et de recherches des fortifications de l'Atlantique et des unités sur le terrain) à partir de plans techniques allemands d'origine.

Références documentaires

Documents d'archive

- **Küstenverteidigungsabschnitt Saint-Malo - Küstenverteidigung, 29 Juni 1944**
Küstenverteidigungsabschnitt Saint-Malo - Küstenverteidigung, 29 Juni 1944 (Secteur de défense côtière de Saint-Malo. - Défense côtière. 29 juin 1944).
Enthält u.a. : Unterlagen über die Einzelanlagen und die Waffenausstattung, den Ausbaustand und die Besatzungsstärken der Kampfstände in den Stützpunkten (Il comprend notamment : des documents sur les installations et les équipements d'armement individuels, l'état de développement et les effectifs des équipages des positions de combat dans les ensembles fortifiés lourds).
Bundesarchiv, Koblenz, Deutschland : RH 32/2224
- **Rapport Pinczon du Sel sur les installations du Mur de l'Atlantique (1946-1949). "Le Mur de l'Atlantique. Livre IV : du Mont Saint-Michel à la Laïta" (collection : Service Historique de la Défense du Château de Vincennes)**
Rapport Pinczon du Sel sur les installations du Mur de l'Atlantique (1946-1949). "**Le Mur de l'Atlantique. Livre IV : du Mont Saint-Michel à la Laïta**" (collection : Service Historique de la Défense du Château de Vincennes). Texte en liasse ; plans et photographies.
<https://www.memoiredeshommes.defense.gouv.fr/arts-sciences-militaires/batiments-militaires/rapport-pinczon-du-sel-sur-les-installations-du-mur-de-latlantique>
Service Historique de la Défense du Château de Vincennes : SHDMV MV 2DOC 3

Documents figurés

- **Collection de plans et coupes de bunkers**
ASSOCIATION GERFAUT 29. MOIGNEZ, Christian. **Collection de plans et coupes de bunkers.**

Bibliographie

- **Des bunkers et des hommes. Fresques et inscriptions du Mur de l'Atlantique [2004]**
DURRIEU, Alain. **Des bunkers et des hommes. Fresques et inscriptions du Mur de l'Atlantique.** Andrézy : Alain Durrieu auteur - éditeur , 2004, 208 p.
p. 175
- **Atlantikwall-Typenheft. Atlantic Wall typology. Typologie du Mur de l'Atlantique [2008]**
ROLF, Rudi. **Atlantikwall-Typenheft. Atlantic Wall typology. Typologie du Mur de l'Atlantique.** Middelburg, PRAK publishing, 2008, 432 p.
p. 377

Liens web

- Extrait du rapport Pinczon du Sel (plan n° 5/IV) : https://www.memoiredeshommes.defense.gouv.fr/consultation-inventaire?arko_default_66b0ec7881abb--modeRestit=arko_default_66b0ed47415e5&arko_default_66b0ec7881abb--ficheFocus=arko_fiche_669ed2bcd3062&arko_default_66b0ec7881abb--filtreGroupes%5Bop%5D=AND&arko_default_66b0ec7881abb--filtreGroupes%5Bmode%5D=simple&arko_default_66b0ec7881abb--filtreGroupes%5Bgroupes%5D%5B0%5D%5B_parentEntityRef%5D%5B%5D=eadir-57
- Extrait du rapport Pinczon du Sel (plan n° 10/IV) : https://www.memoiredeshommes.defense.gouv.fr/consultation-inventaire?arko_default_66b0ec7881abb--modeRestit=arko_default_66b0ed47415e5&arko_default_66b0ec7881abb--ficheFocus=arko_fiche_669ed2bcd3062&arko_default_66b0ec7881abb--filtreGroupes%5Bop%5D=AND&arko_default_66b0ec7881abb--filtreGroupes%5Bmode%5D=simple&arko_default_66b0ec7881abb--filtreGroupes%5Bgroupes%5D%5B0%5D%5B_parentEntityRef%5D%5B%5D=eadir-57


Illustrations




Vue aérienne verticale, 1923.
Au centre, l'avant-port de Saint-Servan et le fort du Naye
Repro. Institut national de l'information géographique et forestière, Autr. Auteur inconnu
IVR53_20263510120NUC




Vue aérienne oblique depuis l'ouest-sud-ouest montrant le chantier de construction de la grande écluse du Naye, 27 septembre 1929. Sur la photographie, on voit notamment l'avant-port de Saint-Servan en cours de remblaiement et le fort du Naye
Repro. Institut national de l'information géographique et forestière, Autr. Auteur inconnu
IVR53_20263510116NUC



Etat de la batterie d'artillerie antiaérienne lourde du Naye, 15 juin 1944 (source : Bundesarchiv, RH 32/2224)
Repro. Bundesarchiv
IVR53_20263510488NUCA



Plan et coupe d'un bunker-abri-magasin de munitions de type L 401a avec cuve pour canon antiaérien de 10,5 cm (Unterstand mit aufgesetztem Geschützstand für 8,8/10,5 cm Flak)
Dess. Christian Moigne
IVR53_20263510107NUDA



Plans et coupes d'un bunker-abri-magasin de munitions de type L 401a avec cuve pour canon antiaérien de 10,5 cm (Unterstand mit aufgesetztem Geschützstand für 8,8/10,5 cm Flak)
Dess. Christian Moigne
IVR53_20263510108NUDA



Vue de situation depuis le sud-est (couverture photographique du 17 décembre 2025). Au premier plan au centre, partiellement remblayés, les vestiges de la digue de l'avant-port de Saint-Servan : il est construit en maçonnerie de pierre de taille de granite
Phot. Guillaume Lécullier
IVR53_20263510059NUCA



Vue générale depuis le sud-est (couverture photographique du 17 décembre 2025). Au premier plan, les vestiges de la digue de l'avant-port de Saint-Servan filant vers le nord-ouest

Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20263510060NUCA



Vue de l'élévation est (couverture photographique du 17 décembre 2025). Au premier plan à gauche, la digue de l'avant-port de Saint-Servan : il est construit en maçonnerie de pierre de taille de granite
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20263510056NUCA




Vue des vestiges de la digue de l'avant-port de Saint-Servan vers le sud-est (couverture photographique du 17 décembre 2025). La digue est construite en maçonnerie de pierre de taille de granite
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20263510061NUCA



Vue de l'escalier tournant construit contre l'angle nord-est (couverture photographique du 17 décembre 2025). Cet escalier permettait à l'origine de desservir la cuve pour canon antiaérien (la cuve a été arasée avant 1961)

Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20263510057NUCA



Vue générale depuis le sud-ouest (couverture photographique du 17 décembre 2025). La partie sud-ouest du bunker a été partiellement arasée dans les années 1970


Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20263510058NUCA



Vue générale de l'élévation est (couverture photographique du 17 décembre 2025). En arrière-plan, la tour de la capitainerie du port de Saint-Malo
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20263510055NUCA



Vue de détail de l'entrée nord (couverture photographique du 17 décembre 2025). Cette entrée était également défendue par la caponnière implantée au sud
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20263510062NUCA



Plan de localisation des photographies intérieures (couverture photographique du vendredi 5 décembre 2025)
Phot. Bernard Bègne
IVR53_20263510022NUCA




Vue de détail de l'élévation est : entrée sud flanquée par la caponnière (couverture photographique du 17 décembre 2025). L'ouverture de tir blindée de la caponnière est masquée par le remblai
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20263510063NUCA



Vue de la couverture photographique du 5 décembre 2025
Phot. Bernard Bègne
IVR53_20263510023NUCA



Vue de l'entrée sud : l'escalier d'accès est partiellement remblayé. Au fond, l'ouverture de tir blindée (coffrage en bois est en place)
Phot. Bernard Bègne
IVR53_20253501373NUCA



Vue du couloir de l'entrée nord : il est encombré de gravas. Au premier plan à droite, porte blindée à deux vantaux du sas de la salle de garde
Phot. Bernard Bègne
IVR53_20253501388NUCA



Vue du débouché du couloir de l'entrée sud : il est encombré de gravas. Au premier plan à gauche, porte blindée à deux vantaux du sas de la salle de garde. Au fond, la porte blindée du sas de la caponnière et du magasin à munitions

Phot. Bernard Bègne

IVR53_20253501390NUCA



Vue de la salle de garde : elle est partiellement divisée par un mur de refend. A gauche, porte étanche d'accès et bouche de surpression à clapet. Au plafond, tuyauterie du système de ventilation

Phot. Bernard Bègne

IVR53_20253501383NUCA



Vue de la salle de garde. De part et d'autre de la pièce, les ouvertures de tir blindées ; au centre, la porte étanche d'accès, à gauche de la porte l'emplacement du système de ventilation ; à droite de la porte, bouche de surpression à clapet

Phot. Bernard Bègne

IVR53_20253501382NUCA



Vue de détail de la salle de garde : elle est partiellement divisée par un mur de refend. Au plafond, tuyauterie du système de ventilation

Phot. Bernard Bègne

IVR53_20253501387NUCA



Vue de détail de la salle de garde : de gauche à droite, ouverture de tir blindée de l'entrée nord ; emplacement du système de ventilation avec arceau pour les filtres à charbon et tuyauterie au plafond ; à droite, porte étanche d'accès

Phot. Bernard Bègne

IVR53_20253501384NUCA



Vue de détail de l'angle nord-ouest de la salle de garde : conduit de cheminée (en haut) et conduit de ramonage (en bas) du poêle


Phot. Bernard Bègne

IVR53_20253501386NUCA



Vue du couloir d'entrée depuis le sud. Au premier plan à gauche, la porte étanche du magasin à munitions

Phot. Bernard Bègne
IVR53_20253501381NUCA



Vue du magasin à munitions situé au sud. Sur le mur du fond : câblage électrique pour l'alimentation des plafonniers et à droite, bouche de surpression à clapet à contrepoids

Phot. Bernard Bègne
IVR53_20253501374NUCA



Vue du magasin à munitions situé au sud. Sur le mur du fond : bouche de ventilation

Phot. Bernard Bègne
IVR53_20253501375NUCA



Vue du mur sud du magasin à munitions : peinture murale de couleur noire figurant une araignée sur sa toile entourée d'une inscription en lettre gothique (Einer / immer)

Phot. Bernard Bègne
IVR53_20253501376NUCA



Vue de détail de la peinture murale du magasin à munitions figurant une araignée sur sa toile. Elle est entourée de l'inscription en lettre gothique : Einer / immer

Phot. Bernard Bègne
IVR53_20253501377NUCA



Vue de l'entrée de la caponnière avec sa porte blindée à deux vantaux.


L'ouverture de tir blindée de la caponnière permettait de défendre l'accès aux deux entrées du bunker.

Sur le mur du fond, bouche de surpression à clapet à contrepoids


Phot. Bernard Bègne
IVR53_20253501380NUCA



Vue de situation depuis le sud-est (couverture photographique du 22 janvier 2026). En arrière-



Vue de situation depuis l'est-sud-est (couverture photographique du 22 janvier 2026). En




Vue de la réunion sur les vestiges archéologiques découverts lors du chantier : digue de l'avant-port de

plan, la vigie de la capitainerie du port de Saint-Malo (à gauche) et le transformateur électrique (au centre)

Phot. Bernard Bègne


IVR53_20263500093NUCA



Vue générale depuis le sud (couverture photographique du 22 janvier 2026). Au premier plan, les vestiges de la digue de l'avant-port de Saint-Servan. En arrière-plan à droite, le poste de commande de l'écluse du Naye

Phot. Bernard Bègne

IVR53_20263500081NUCA



Vue générale depuis le sud-sud-est (couverture photographique du 22 janvier 2026). Au premier plan à droite, les vestiges de la digue de l'avant-port de Saint-Servan. En arrière-plan à gauche, le transformateur électrique


Phot. Bernard Bègne

IVR53_20263500085NUCA

arrière-plan, la vigie de la capitainerie du port de Saint-Malo

Phot. Bernard Bègne

IVR53_20263500070NUCA



Vue générale depuis le sud (couverture photographique du 22 janvier 2026). Au centre, les vestiges de la digue de l'avant-port de Saint-Servan. En arrière-plan, le poste de commande de l'écluse du Naye

Phot. Bernard Bègne

IVR53_20263500086NUCA



Vue générale depuis le nord-ouest : dalle de couverture (couverture photographique du 22 janvier 2026)

Phot. Bernard Bègne

IVR53_20263500077NUCA

Saint-Servan et bunkers (couverture photographique du 22 janvier 2026). En arrière-plan, le poste de commande de l'écluse du Naye

Phot. Bernard Bègne

IVR53_20263500142NUCA



Vue générale depuis le nord-est (couverture photographique du 22 janvier 2026). A gauche, les vestiges de la digue de l'avant-port de Saint-Servan

Phot. Bernard Bègne

IVR53_20263500071NUCA



Vue de détail de l'élévation est : entrée sud flanquée par la caponnière (couverture photographique du 22 janvier 2026). L'ouverture de tir blindée de la caponnière est masquée par le remblai

Phot. Bernard Bègne

IVR53_20263500087NUCA



Vue de détail de l'entrée nord (couverture photographique du 22 janvier 2026). Cette entrée était également défendue par la caponnière implantée au sud.
L'escalier tournant de l'angle nord-est observé en décembre a été détruit
Phot. Bernard Bègne
IVR53_20263500088NUCA



Vue des restes d'un livre écrit en allemand collecté dans le bunker par le Département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines (couverture photographique du 22 janvier 2026)
Phot. Bernard Bègne
IVR53_20263500090NUCA

Dossiers liés

Oeuvre(s) contenue(s) :

Oeuvre(s) en rapport :

Batterie d'artillerie antiaérienne lourde du Naye, terre-plein du Naye (Saint-Malo) (IA35132919) Bretagne, Ile-et-Vilaine, Saint-Malo, Le Naye

Groupe défensif côtier Rance, puis forteresse Saint-Malo (Festung Saint-Malo) (IA35040972) Bretagne, Ile-et-Vilaine, Saint-Malo

Bunker-abri antiaérien, terre-plein du Naye, sous la chaussée Éric Tabarly (Saint-Malo) (IA35132910) Bretagne, Ile-et-Vilaine, Saint-Malo, Le Naye, Chaussée Éric Tabarly

Bunker-abri-magasin de munitions de type L 407A, terre-plein du Naye (Saint-Malo) (IA35132909) Bretagne, Ile-et-Vilaine, Saint-Malo, Le Naye

Digue et cale de l'avant-port de Saint-Servan, terre-plein du Naye (Saint-Malo) (IA35132911) Bretagne, Ile-et-Vilaine, Saint-Malo, Le Naye

Auteur(s) du dossier : Guillaume Lécueillier

Copyright(s) : (c) Région Bretagne



Vue aérienne verticale, 1923. Au centre, l'avant-port de Saint-Servan et le fort du Naye

Référence du document reproduit :

- **Remonter le temps - Institut national de l'information géographique et forestière**
Remonter le temps - Institut national de l'information géographique et forestière.
<https://remonterletemps.ign.fr/>

IVR53_20263510120NUC

Auteur de l'illustration (reproduction) : Institut national de l'information géographique et forestière

Auteur du document reproduit : Auteur inconnu

Date de prise de vue : 1923

(c) Institut national de l'information géographique et forestière

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue aérienne oblique depuis l'ouest-sud-ouest montrant le chantier de construction de la grande écluse du Naye, 27 septembre 1929. Sur la photographie, on voit notamment l'avant-port de Saint-Servan en cours de remblaiement et le fort du Naye

Référence du document reproduit :

- **Remonter le temps - Institut national de l'information géographique et forestière**
Remonter le temps - Institut national de l'information géographique et forestière.
<https://remonterletemps.ign.fr/>

IVR53_20263510116NUC


Auteur de l'illustration (reproduction) : Institut national de l'information géographique et forestière

Auteur du document reproduit : Auteur inconnu

Date de prise de vue : 1929

(c) Institut national de l'information géographique et forestière

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation





Vue de situation depuis le sud-est (couverture photographique du 17 décembre 2025). Au premier plan au centre, partiellement remblayés, les vestiges de la digue de l'avant-port de Saint-Servan : il est construit en maçonnerie de pierre de taille de granite

IVR53_20263510059NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

Date de prise de vue : 2025

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue générale depuis le sud-est (couverture photographique du 17 décembre 2025). Au premier plan, les vestiges de la digue de l'avant-port de Saint-Servan filant vers le nord-ouest

IVR53_20263510060NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

Date de prise de vue : 2025

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de l'élévation est (couverture photographique du 17 décembre 2025). Au premier plan à gauche, la digue de l'avant-port de Saint-Servan : il est construit en maçonnerie de pierre de taille de granite

IVR53_20263510056NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

Date de prise de vue : 2025

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue des vestiges de la digue de l'avant-port de Saint-Servan vers le sud-est (couverture photographique du 17 décembre 2025). La digue est construit en maçonnerie de pierre de taille de granite

IVR53_20263510061NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

Date de prise de vue : 2025

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de l'escalier tournant construit contre l'angle nord-est (couverture photographique du 17 décembre 2025). Cet escalier permettait à l'origine de desservir la cuve pour canon antiaérien (la cuve a été arasée avant 1961)


IVR53_20263510057NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

Date de prise de vue : 2025

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue générale depuis le sud-ouest (couverture photographique du 17 décembre 2025). La partie sud-ouest du bunker a été partiellement arasée dans les années 1970

IVR53_20263510058NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

Date de prise de vue : 2025

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue générale de l'élévation est (couverture photographique du 17 décembre 2025). En arrière-plan, la tour de la capitainerie du port de Saint-Malo

IVR53_20263510055NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

Date de prise de vue : 2025

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de détail de l'entrée nord (couverture photographique du 17 décembre 2025). Cette entrée était également défendue par la caponnière implantée au sud

IVR53_20263510062NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

Date de prise de vue : 2025

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de détail de l'élévation est : entrée sud flanquée par la caponnière (couverture photographique du 17 décembre 2025). L'ouverture de tir blindée de la caponnière est masquée par le remblai


IVR53_20263510063NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

Date de prise de vue : 2025

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de la couverture photographique du 5 décembre 2025


IVR53_20263510023NUCA

Auteur de l'illustration : Bernard Bègne

Date de prise de vue : 2025

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Plan de localisation des photographies intérieures (couverture photographique du vendredi 5 décembre 2025)

IVR53_20263510022NUCA

Auteur de l'illustration : Bernard Bègne

Date de prise de vue : 2025

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de l'entrée sud : l'escalier d'accès est partiellement remblayé. Au fond, l'ouverture de tir blindée (coffrage en bois est en place)

IVR53_20253501373NUCA

Auteur de l'illustration : Bernard Bègne

Date de prise de vue : 2025

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue du couloir de l'entrée nord : il est encombré de gravas. Au premier plan à droite, porte blindée à deux vantaux du sas de la salle de garde

IVR53_20253501388NUCA

Auteur de l'illustration : Bernard Bègne

Date de prise de vue : 2025

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue du débouché du couloir de l'entrée sud : il est encombré de gravas. Au premier plan à gauche, porte blindée à deux vantaux du sas de la salle de garde. Au fond, la porte blindée du sas de la caponnière et du magasin à munitions

IVR53_20253501390NUCA

Auteur de l'illustration : Bernard Bègne

Date de prise de vue : 2025

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de la salle de garde. De part et d'autre de la pièce, les ouvertures de tir blindées ; au centre, la porte étanche d'accès, à gauche de la porte l'emplacement du système de ventilation ; à droite de la porte, bouche de surpression à clapet

IVR53_20253501382NUCA

Auteur de l'illustration : Bernard Bègne

Date de prise de vue : 2025

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de détail de la salle de garde : de gauche à droite, ouverture de tir blindée de l'entrée nord ; emplacement du système de ventilation avec arceau pour les filtres à charbon et tuyauterie au plafond ; à droite, porte étanche d'accès

IVR53_20253501384NUCA

Auteur de l'illustration : Bernard Bègne

Date de prise de vue : 2025

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de la salle de garde : elle est partiellement divisée par un mur de refend. A gauche, porte étanche d'accès et bouche de surpression à clapet. Au plafond, tuyauterie du système de ventilation

IVR53_20253501383NUCA

Auteur de l'illustration : Bernard Bègne

Date de prise de vue : 2025

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de détail de la salle de garde : elle est partiellement divisée par un mur de refend. Au plafond, tuyauterie du système de ventilation

IVR53_20253501387NUCA

Auteur de l'illustration : Bernard Bègne

Date de prise de vue : 2025

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de détail de l'angle nord-ouest de la salle de garde : conduit de cheminée (en haut) et conduit de ramonage (en bas) du poêle


IVR53_20253501386NUCA

Auteur de l'illustration : Bernard Bègne

Date de prise de vue : 2025

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue du couloir d'entrée depuis le sud. Au premier plan à gauche, la porte étanche du magasin à munitions

IVR53_20253501381NUCA

Auteur de l'illustration : Bernard Bègne

Date de prise de vue : 2025

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue du magasin à munitions situé au sud. Sur le mur du fond : câblage électrique pour l'alimentation des plafonniers et à droite, bouche de surpression à clapet à contrepoids

IVR53_20253501374NUCA

Auteur de l'illustration : Bernard Bègne

Date de prise de vue : 2025

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue du magasin à munitions situé au sud. Sur le mur du fond : bouche de ventilation

IVR53_20253501375NUCA

Auteur de l'illustration : Bernard Bègne

Date de prise de vue : 2025

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue du mur sud du magasin à munitions : peinture murale de couleur noire figurant une araignée sur sa toile entourée d'une inscription en lettre gothique (Einer / immer)

IVR53_20253501376NUCA

Auteur de l'illustration : Bernard Bègne

Date de prise de vue : 2025

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de détail de la peinture murale du magasin à munitions figurant une araignée sur sa toile. Elle est entourée de l'inscription en lettre gothique : Eïner / immer

IVR53_20253501377NUCA

Auteur de l'illustration : Bernard Bègne

Date de prise de vue : 2025

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de l'entrée de la caponnière avec sa porte blindée à deux vantaux. L'ouverture de tir blindée de la caponnière permettait de défendre l'accès aux deux entrées du bunker. Sur le mur du fond, bouche de surpression à clapet à contrepoids

IVR53_20253501380NUCA

Auteur de l'illustration : Bernard Bègne

Date de prise de vue : 2025

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de situation depuis le sud-est (couverture photographique du 22 janvier 2026). En arrière-plan, la vigie de la capitainerie du port de Saint-Malo (à gauche) et le transformateur électrique (au centre)

IVR53_20263500093NUCA

Auteur de l'illustration : Bernard Bègne

Date de prise de vue : 2026

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de situation depuis l'est-sud-est (couverture photographique du 22 janvier 2026). En arrière-plan, la vigie de la capitainerie du port de Saint-Malo


IVR53_20263500070NUCA

Auteur de l'illustration : Bernard Bègne

Date de prise de vue : 2026

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de la réunion sur les vestiges archéologiques découverts lors du chantier : digue de l'avant-port de Saint-Servan et bunkers (couverture photographique du 22 janvier 2026). En arrière-plan, le poste de commande de l'écluse du Naye


IVR53_20263500142NUCA

Auteur de l'illustration : Bernard Bègne

Date de prise de vue : 2026

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue générale depuis le sud (couverture photographique du 22 janvier 2026). Au premier plan, les vestiges de la digue de l'avant-port de Saint-Servan. En arrière-plan à droite, le poste de commande de l'écluse du Naye


IVR53_20263500081NUCA

Auteur de l'illustration : Bernard Bègne

Date de prise de vue : 2026

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue générale depuis le sud (couverture photographique du 22 janvier 2026). Au centre, les vestiges de la digue de l'avant-port de Saint-Servan. En arrière-plan, le poste de commande de l'écluse du Naye

IVR53_20263500086NUCA

Auteur de l'illustration : Bernard Bègne

Date de prise de vue : 2026

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue générale depuis le nord-est (couverture photographique du 22 janvier 2026). A gauche, les vestiges de la digue de l'avant-port de Saint-Servan


IVR53_20263500071NUCA

Auteur de l'illustration : Bernard Bègne

Date de prise de vue : 2026

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue générale depuis le sud-sud-est (couverture photographique du 22 janvier 2026). Au premier-plan à droite, les vestiges de la digue de l'avant-port de Saint-Servan. En arrière-plan à gauche, le transformateur électrique

IVR53_20263500085NUCA

Auteur de l'illustration : Bernard Bègne

Date de prise de vue : 2026

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue générale depuis le nord-ouest : dalle de couverture (couverture photographique du 22 janvier 2026)

IVR53_20263500077NUCA

Auteur de l'illustration : Bernard Bègne

Date de prise de vue : 2026

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de détail de l'élévation est : entrée sud flanquée par la caponnière (couverture photographique du 22 janvier 2026).
L'ouverture de tir blindée de la caponnière est masquée par le remblai

IVR53_20263500087NUCA

Auteur de l'illustration : Bernard Bègne

Date de prise de vue : 2026

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de détail de l'entrée nord (couverture photographique du 22 janvier 2026). Cette entrée était également défendue par la caponnière implantée au sud. L'escalier tournant de l'angle nord-est observé en décembre a été détruit

IVR53_20263500088NUCA

Auteur de l'illustration : Bernard Bègne

Date de prise de vue : 2026

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue des restes d'un livre écrit en allemand collecté dans le bunker par le Département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines (couverture photographique du 22 janvier 2026)

IVR53_20263500090NUCA

Auteur de l'illustration : Bernard Bègne

Date de prise de vue : 2026

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation