

Bretagne, Côtes-d'Armor
Perros-Guirec
Île aux Moines

Chemin de ronde et parapet nord, Île aux Moines (Perros-Guirec)

Références du dossier

Numéro de dossier : IA22002980

Date de l'enquête initiale : 2002

Date(s) de rédaction : 2002

Cadre de l'étude : enquête thématique régionale Inventaire des fortifications littorales de Bretagne

Degré d'étude : étudié

Référence du dossier Monument Historique : PA00089384

Désignation

Dénomination : chemin

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : isolé

Références cadastrales :

Historique

Période(s) principale(s) : 2e quart 18e siècle

Dates : 1741 (daté par source), 1742 (daté par travaux historiques), 1744 (daté par travaux historiques)

Auteur(s) de l'oeuvre : Siméon (Simon) Garengéau (ingénieur, attribution par source)

Description

Chemin de ronde protégé par un parapet en maçonnerie.

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : granite, maçonnerie ; moellon ; terre

Typologies et état de conservation

État de conservation : restauré

Dimensions

Mesures : l : 550 cm

Statut, intérêt et protection

Intérêt de l'oeuvre : vestiges de guerre

Statut de la propriété : propriété d'un établissement public

Illustrations



Vue générale de l'extrémité est du chemin (état en 2002). Le chemin est protégé par un parapet en maçonnerie de granite
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20022202581NUCA



Vue générale depuis la cale est (état en 2002). Invisible de la mer, le chemin est protégé par un parapet en maçonnerie de granite. Au sommet de l'île, la lanterne du phare
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20022202582NUCA



Vue générale depuis la partie haute de l'île : parapet en maçonnerie de granite (état en 2002)
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20022202584NUCA



Vue générale depuis la partie haute de l'île : parapet en maçonnerie de granite (état en 2002)
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20022202585NUCA



Vue de l'île Bono. Au premier plan, le parapet en maçonnerie de granite protégeant le chemin de ronde (état en 2002)
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20022202589NUCA



Vue générale depuis la partie haute de l'île (état en 2002). Le chemin est protégé par un parapet en maçonnerie de granite
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20022202583NUCA



Vue de détail du parapet en maçonnerie de granite (état en 2002)
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20022202586NUCA



Vue de détail du parapet en maçonnerie de granite (état en 2002)
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20022202587NUCA



Vue générale depuis la partie haute de l'île (état en 2002). Le chemin est protégé par un parapet en maçonnerie de granite
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20022202590NUCA



Vue générale depuis la partie haute de l'île (état en 2002).



Le chemin est protégé par un parapet en maçonnerie de granite
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20022202591NUCA



Vue de détail du parapet et de la signalétique (état en 2002).
L'île est occupée par des lapins
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20022202594NUCA

Vue générale (état en 2002).
Le chemin est protégé par un parapet en maçonnerie de granite
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20022202592NUCA

Vue du chemin à l'extrémité ouest (état en 2002). Il dessert la caserne. En arrière-plan, l'Île Bono
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20022202593NUCA

Dossiers liés

Oeuvre(s) contenue(s) :

Oeuvre(s) en rapport :

Ensemble fortifié dit Fort des Sept-Îles, Île aux Moines, Archipel des Sept-Îles (Perros-Guirec) (IA22002922) Bretagne, Côtes-d'Armor, Perros-Guirec, Archipel des Sept-Îles, Île aux Moines

Batterie d'artillerie de côte de la Théroute, Île aux Moines (Perros-Guirec) (IA22002968) Bretagne, Côtes-d'Armor, Perros-Guirec, Île aux Moines

Batterie d'artillerie de côte nord-ouest, Île aux Moines (Perros-Guirec) (IA22002970) Bretagne, Côtes-d'Armor, Perros-Guirec, Île aux Moines

Auteur(s) du dossier : Guillaume Lécueillier

Copyright(s) : (c) Inventaire général ; (c) Association Pour l'Inventaire de Bretagne



Vue générale de l'extrémité est du chemin (état en 2002). Le chemin est protégé par un parapet en maçonnerie de granite

IVR53_20022202581NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

Date de prise de vue : 2002

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue générale depuis la cale est (état en 2002). Invisible de la mer, le chemin est protégé par un parapet en maçonnerie de granite. Au sommet de l'île, la lanterne du phare

IVR53_20022202582NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

Date de prise de vue : 2002

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue générale depuis la partie haute de l'île : parapet en maçonnerie de granite (état en 2002)

IVR53_20022202584NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

Date de prise de vue : 2002

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue générale depuis la partie haute de l'île : parapet en maçonnerie de granite (état en 2002)

IVR53_20022202585NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

Date de prise de vue : 2002

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de l'île Bono. Au premier plan, le parapet en maçonnerie de granite protégeant le chemin de ronde (état en 2002)

IVR53_20022202589NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

Date de prise de vue : 2002

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue générale depuis la partie haute de l'île (état en 2002). Le chemin est protégé par un parapet en maçonnerie de granite

IVR53_20022202583NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

Date de prise de vue : 2002

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de détail du parapet en maçonnerie de granite (état en 2002)

IVR53_20022202586NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

Date de prise de vue : 2002

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de détail du parapet en maçonnerie de granite (état en 2002)

IVR53_20022202587NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

Date de prise de vue : 2002

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue générale depuis la partie haute de l'île (état en 2002). Le chemin est protégé par un parapet en maçonnerie de granite

IVR53_20022202590NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue générale depuis la partie haute de l'île (état en 2002). Le chemin est protégé par un parapet en maçonnerie de granite

IVR53_20022202591NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

Date de prise de vue : 2002

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue générale (état en 2002). Le chemin est protégé par un parapet en maçonnerie de granite

IVR53_20022202592NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

Date de prise de vue : 2002

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue du chemin à l'extrémité ouest (état en 2002). Il dessert la caserne. En arrière-plan, l'Île Bono

IVR53_20022202593NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

Date de prise de vue : 2002

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de détail du parapet et de la signalétique (état en 2002). L'île est occupée par des lapins

IVR53_20022202594NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

Date de prise de vue : 2002

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation