

Bretagne, Finistère

Brest

, sur la crête orientée vers la route de Guilers (à l'ouest immédiat de l'actuelle rue de Kerléo) Menguen

Bunker - abri de type 600 sans encuvement sur la dalle de couverture, Menguen, sur la crête orientée vers la route de Guilers (à l'ouest immédiat de l'actuelle rue de Kerléo) (Brest)

Références du dossier

Numéro de dossier : IA29133634

Date de l'enquête initiale : 2022

Date(s) de rédaction : 2022

Cadre de l'étude : enquête thématique régionale fortifications littorales

Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : blockhaus, poste d'observation, magasin de munitions

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en écart

Références cadastrales : DY, 0039

Historique

Bunker construit en 1943-1944 sous maîtrise d'ouvrage de l'Organisation Todt.

Il a été pillé entre 2000 et 2005 (poêle, ventilateur et couchettes tubulaires ont disparu).

Le bunker a été déblayé en octobre 2022 dans le cadre de travaux pilotés par Brest Métropole aménagement.

Période(s) principale(s) : 2e quart 20e siècle

Dates : 1943 (daté par travaux historiques), 1944 (daté par travaux historiques)

Auteur(s) de l'oeuvre : Organisation Todt (ingénieur militaire, attribution par travaux historiques)

Description

Bunker-abri de type 600 comprenant sas, chambre de troupe et soute à munitions. Des munitions de 5 cm de calibre ont explosé à l'intérieur.

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : béton armé

Matériau(x) de couverture : béton en couverture

Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol, rez-de-chaussée

Type(s) de couverture : terrasse

Typologies et état de conservation

État de conservation : mauvais état

Décor

Techniques : peinture

Statut, intérêt et protection

Intérêt de l'œuvre : vestiges de guerre, à signaler

Éléments remarquables : blockhaus, magasin de munitions

Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations



Vue générale des bunkers situés à l'Ouest de la route (United States Army Signal Corps, septembre 1944)
Phot. Anonyme
IVR53_20232905455NUCA



Vue du bunker - casemate surmontant le bunker de type 600 (United States Army Signal Corps, septembre 1944). Au premier plan : des caisses à munitions. Non visible : la cuve pour canon de 5 cm. Cette photographie a été identifiée par Ludovic Le Braz et Simon Roudot
Phot. Anonyme
IVR53_20232905460NUCA



Vue de situation
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20222905877NUCA



Vue de situation
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20222905879NUCA



Vue de situation
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20222905880NUCA



Vue d'un étui vide de munition de 5 cm : culot
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20222905881NUCA



Vue générale : entrée orientée vers le sud
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20222905882NUCA



Vue du mur arrière orienté vers le sud : inscription "St", abréviation de "Ständig Ausbau", fortifications permanentes, c'est-à-dire à l'épreuve des bombes et étanche aux attaques au gaz
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20222905883NUCA



Vue de l'inscription "St", abréviation de "Ständig Ausbau", fortifications permanentes, c'est-à-dire à l'épreuve des bombes et étanche aux attaques au gaz
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20222905884NUCA



Vue de l'entrée orientée vers le sud
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20222905885NUCA



Vue de l'une des
bouches de ventilation
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20222905886NUCA



Vue de l'entrée orientée vers le sud :
la grille de défense est en place. La
hauteur de remblai dans l'escalier
avoisine un mètre d'épaisseur
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20222905887NUCA



Vue de l'entrée depuis l'intérieur.
A gauche de l'entrée, petite
niche (pour prise téléphonique)
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20222905888NUCA



Vue du couloir d'entrée
en partie remblayé : porte
blindée du sas (à gauche)
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20222905889NUCA



Vue du sol du sas : terre, cailloux et
débris métalliques brûlés et rouillés
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20222905890NUCA

Vue du sas avant
pillage, vers 2000-2005
Phot. Anonyme
IVR53_20232905452NUCA



Vue du sol du sas derrière la porte
étanche de la pièce de vie - chambre



Vue du clapet/bouche
de suppression du sas
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20222905892NUCA

de troupe : terre, cailloux et débris métalliques brûlés et rouillés
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20222905891NUCA

Vue de la pièce de vie - chambre de troupe avant pillage : couchettes tubulaires, ventilateur et lit sont en place, vers 2000-2005
Phot. Anonyme
IVR53_20232905453NUCA

Vue de la pièce de vie - chambre de troupe avant pillage : poêle, filtre et ventilateur sont en place, vers 2000-2005
Phot. Anonyme
IVR53_20232905448NUCA

Vue de la pièce de vie - chambre de troupe avant pillage : poêle, vers 2000-2005
Phot. Anonyme
IVR53_20232905451NUCA

Vue de la pièce de vie - chambre de troupe avant pillage : filtre du ventilateur et lit sont en place, vers 2000-2005
Phot. Anonyme
IVR53_20232905450NUCA



Vue de la pièce de vie - chambre de troupe : lit (état au 11 octobre 2022)
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20222905894NUCA

Vue de la pièce de vie - chambre de troupe : lit, porte étanche, tuyau du système de ventilation et tuyau d'évacuation du poêle (le poêle a été pillé il y a une quinzaine d'année), clapet/bouche de surpression du sas (état au 11 octobre 2022)
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20222905893NUCA



Vue de la pièce de vie - chambre de troupe : lit (état au 11 octobre 2022). Au sol, débris métalliques provenant de caisses métalliques d'obus
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20222905895NUCA



Vue de la pièce de vie - chambre de troupe : lit (état au 11 octobre 2022). A gauche, sortie de secours. Au sol, débris métalliques provenant de caisses métalliques d'obus
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20222905896NUCA



Vue de la sortie de secours
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20222905897NUCA



Vue de la sortie de secours
(planche de bois calcinées
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20222905898NUCA



Vue de câblage en place :
emplacement du boîtier de
connexion téléphonique et de prise
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20222905899NUCA



Vue du clapet/bouche de surpression
de la pièce de vie - chambre de troupe
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20222905900NUCA



Vue de la pièce de vie - chambre
de troupe : tuyau du système de
ventilation (état au 11 octobre 2022)
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20222905901NUCA



Vue de l'emplacement du
ventilateur (il a été pillé il
y a une quinzaine d'années)
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20222905902NUCA



Vue du support pour les
couchettes tubulaires
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20222905903NUCA



Vue de la porte étanche de la pièce de vie - chambre de troupe
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20222905904NUCA



Vue du linteau de porte de la pièce de vie - chambre de troupe.
Les graffitis sont datés de 2006
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20222905905NUCA

Vue de la soute à munitions (à droite) avant pillage : débris métalliques de caisses d'obus et obus brisés, vers 2000-2005
Phot. Anonyme
IVR53_20232905449NUCA



Vue de la soute à munitions (à droite) : débris métalliques de caisses d'obus et obus brisés
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20222905906NUCA



Vue de la soute à munitions (à droite) : débris métalliques de caisses d'obus et obus brisés
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20222905907NUCA



Vue de détail de débris métalliques de caisses d'obus et obus brisés
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20222905878NUCA

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :

Les bunkers du Mur de l'Atlantique (étude en cours) (IA29002282)

Oeuvre(s) contenue(s) :

Oeuvre(s) en rapport :

Ensemble fortifié (B 47), Keranroux - Menguen, sur la crête à l'ouest de la route de Guilers (actuelle rue de Kerléo) (Brest) (IA29001295) Bretagne, Finistère, Brest, Keranroux, , sur la crête orientée vers la route de Guilers (actuelle rue de Kerléo) Menguen, Rue de Kerléo

Bunker - cuve pour un canon de 5 cm, Menguen, sur la crête orientée vers la route de Guilers (à l'ouest immédiat de l'actuelle rue de Kerléo) (Brest) (IA29133602) Bretagne, Finistère, Brest, , sur la crête orientée vers la route de Guilers (à l'ouest immédiat de l'actuelle rue de Kerléo) Menguen

Auteur(s) du dossier : Guillaume Lécueillier
Copyright(s) : (c) Région Bretagne



Vue générale des bunkers situés à l'Ouest de la route (United States Army Signal Corps, septembre 1944)

Référence du document reproduit :

- **Collections iconographiques thématiques**

Collections iconographiques thématiques - MV COLL. Arsenaux - MV 5 COLL. Photographies d'arsenaux, de bases navales et aéronavales, de ports, côtes et villes portuaires. Dates : 1860-1962. Port de Brest.

<https://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/ark/40167>

Service Historique de la Défense du Château de Vincennes : MV_5_COLL_27_28

IVR53_20232905455NUCA

Auteur de l'illustration : Anonyme

Date de prise de vue : 1944

(c) Service historique de la Défense

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue du bunker - casemate surmontant le bunker de type 600 (United States Army Signal Corps, septembre 1944). Au premier plan : des caisses à munitions. Non visible : la cuve pour canon de 5 cm. Cette photographie a été identifiée par Ludovic Le Braz et Simon Roudot

IVR53_20232905460NUCA

Auteur de l'illustration : Anonyme

Date de prise de vue : 1944

(c) Collection particulière

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de situation

IVR53_20222905877NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

Date de prise de vue : 2022

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de situation

IVR53_20222905879NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

Date de prise de vue : 2022

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de situation

IVR53_20222905880NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

Date de prise de vue : 2022

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue d'un étui vide de munition de 5 cm : culot

IVR53_20222905881NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

Date de prise de vue : 2022

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue générale : entrée orientée vers le sud

IVR53_20222905882NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

Date de prise de vue : 2022

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue du mur arrière orienté vers le sud : inscription "St", abréviation de "Ständig Ausbau", fortifications permanentes, c'est-à-dire à l'épreuve des bombes et étanche aux attaques au gaz

IVR53_20222905883NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

Date de prise de vue : 2022

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de l'inscription "St", abréviation de "Ständig Ausbau", fortifications permanentes, c'est-à-dire à l'épreuve des bombes et étanche aux attaques au gaz

IVR53_20222905884NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

Date de prise de vue : 2022

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de l'entrée orientée vers le sud

IVR53_20222905885NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

Date de prise de vue : 2022

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de l'une des bouches de ventilation

IVR53_20222905886NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

Date de prise de vue : 2022

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de l'entrée orientée vers le sud : la grille de défense est en place. La hauteur de remblai dans l'escalier avoisine un mètre d'épaisseur

IVR53_20222905887NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

Date de prise de vue : 2022

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de l'entrée depuis l'intérieur. A gauche de l'entrée, petite niche (pour prise téléphonique)

IVR53_20222905888NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

Date de prise de vue : 2022

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue du couloir d'entrée en partie remblayé : porte blindée du sas (à gauche)

IVR53_20222905889NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

Date de prise de vue : 2022

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue du sol du sas : terre, cailloux et débris métalliques brûlés et rouillés

IVR53_20222905890NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

Date de prise de vue : 2022

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

Vue du sas avant pillage, vers 2000-2005

Référence du document reproduit :

- **Photographie communiquée par LLB (collection particulière non sourcée)**
Photographie communiquée par LLB en 2022 dans le cadre du projet de valorisation de l'ensemble fortifié "B47" (collection particulière non sourcée).

IVR53_20232905452NUCA

Auteur de l'illustration : Anonyme

(c) Collection particulière

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue du sol du sas derrière la porte étanche de la pièce de vie - chambre de troupe : terre, cailloux et débris métalliques brûlés et rouillés

IVR53_20222905891NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

Date de prise de vue : 2022

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue du clapet/bouche de surpression du sas

IVR53_20222905892NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

Date de prise de vue : 2022

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

Vue de la pièce de vie - chambre de troupe avant pillage : couchettes tubulaires, ventilateur et lit sont en place, vers 2000-2005

Référence du document reproduit :

- **Photographie communiquée par LLB (collection particulière non sourcée)**
Photographie communiquée par LLB en 2022 dans le cadre du projet de valorisation de l'ensemble fortifié "B47" (collection particulière non sourcée).

IVR53_20232905453NUCA

Auteur de l'illustration : Anonyme

(c) Collection particulière

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

Vue de la pièce de vie - chambre de troupe avant pillage : poêle, filtre et ventilateur sont en place, vers 2000-2005

Référence du document reproduit :

- **Photographie communiquée par LLB (collection particulière non sourcée)**
Photographie communiquée par LLB en 2022 dans le cadre du projet de valorisation de l'ensemble fortifié "B47" (collection particulière non sourcée).

IVR53_20232905448NUCA

Auteur de l'illustration : Anonyme

(c) Collection particulière

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

Vue de la pièce de vie - chambre de troupe avant pillage : poêle, vers 2000-2005

Référence du document reproduit :

- **Photographie communiquée par LLB (collection particulière non sourcée)**
Photographie communiquée par LLB en 2022 dans le cadre du projet de valorisation de l'ensemble fortifié "B47" (collection particulière non sourcée).

IVR53_20232905451NUCA

Auteur de l'illustration : Anonyme

(c) Collection particulière

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

Vue de la pièce de vie - chambre de troupe avant pillage : filtre du ventilateur et lit sont en place, vers 2000-2005

Référence du document reproduit :

- **Photographie communiquée par LLB (collection particulière non sourcée)**
Photographie communiquée par LLB en 2022 dans le cadre du projet de valorisation de l'ensemble fortifié "B47" (collection particulière non sourcée).

IVR53_20232905450NUCA

Auteur de l'illustration : Anonyme

(c) Collection particulière

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de la pièce de vie - chambre de troupe : lit, porte étanche, tuyau du système de ventilation et tuyau d'évacuation du poêle (le poêle a été pillé il y a une quinzaine d'année), clapet/bouche de surpression du sas (état au 11 octobre 2022)

IVR53_20222905893NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

Date de prise de vue : 2022

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de la pièce de vie - chambre de troupe : lit (état au 11 octobre 2022)

IVR53_20222905894NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

Date de prise de vue : 2022

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de la pièce de vie - chambre de troupe : lit (état au 11 octobre 2022). Au sol, débris métalliques provenant de caisses métalliques d'obus

IVR53_20222905895NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

Date de prise de vue : 2022

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de la pièce de vie - chambre de troupe : lit (état au 11 octobre 2022). A gauche, sortie de secours. Au sol, débris métalliques provenant de caisses métalliques d'obus

IVR53_20222905896NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

Date de prise de vue : 2022

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de la sortie de secours

IVR53_20222905897NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

Date de prise de vue : 2022

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de la sortie de secours (planche de bois calcinées)

IVR53_20222905898NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

Date de prise de vue : 2022

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de câblage en place : emplacement du boîtier de connexion téléphonique et de prise

IVR53_20222905899NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

Date de prise de vue : 2022

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue du clapet/bouche de surpression de la pièce de vie - chambre de troupe

IVR53_20222905900NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

Date de prise de vue : 2022

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de la pièce de vie - chambre de troupe : tuyau du système de ventilation (état au 11 octobre 2022)

IVR53_20222905901NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

Date de prise de vue : 2022

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de l'emplacement du ventilateur (il a été pillé il y a une quinzaine d'années)

IVR53_20222905902NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

Date de prise de vue : 2022

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue du support pour les couchettes tubulaires


IVR53_20222905903NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

Date de prise de vue : 2022

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de la porte étanche de la pièce de vie - chambre de troupe

IVR53_20222905904NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

Date de prise de vue : 2022

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue du linteau de porte de la pièce de vie - chambre de troupe. Les graffitis sont datés de 2006

IVR53_20222905905NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

Date de prise de vue : 2022

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

Vue de la soute à munitions (à droite) avant pillage : débris métalliques de caisses d'obus et obus brisés, vers 2000-2005

Référence du document reproduit :

- **Photographie communiquée par LLB (collection particulière non sourcée)**
Photographie communiquée par LLB en 2022 dans le cadre du projet de valorisation de l'ensemble fortifié "B47" (collection particulière non sourcée).

IVR53_20232905449NUCA

Auteur de l'illustration : Anonyme

(c) Collection particulière

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de la soute à munitions (à droite) : débris métalliques de caisses d'obus et obus brisés

IVR53_20222905906NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

Date de prise de vue : 2022

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de la soute à munitions (à droite) : débris métalliques de caisses d'obus et obus brisés

IVR53_20222905907NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

Date de prise de vue : 2022

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de détail de débris métalliques de caisses d'obus et obus brisés

IVR53_20222905878NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

Date de prise de vue : 2022

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation