

Bretagne, Morbihan
Carentoir
Saint-Marc

Chapelle Saint-Marc, Saint-Marc (Carentoir)

Références du dossier

Numéro de dossier : IA00009694
Date de l'enquête initiale : 1982
Date(s) de rédaction : 1982
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : chapelle
Vocable : Saint-Marc
Parties constituantes non étudiées : croix monumentale

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : isolé
Références cadastrales : 1980, YC, 61

Historique

Chapelle 17e ou 18e siècle ; croix construite en 1890 (inscription).
Période(s) principale(s) : 17e siècle, 18e siècle (?), 4e quart 19e siècle
Dates : 1890 (porte la date)

Description

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : schiste, moellon sans chaîne en pierre de taille ; quartzite, appareil mixte ; grès, appareil mixte ; ;
Matériau(x) de couverture : ardoise
Plan : plan allongé
Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 vaisseau
Type(s) de couverture : toit à longs pans, pignon couvert ; ; croupe

Typologies et état de conservation

Typologies : clocher médian

Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété de la commune

Présentation

Ce dossier correspond à une transcription numérique d'éléments d'enquêtes antérieures à 2000. [Tout enrichissement est le bienvenu.](#)

Annexe 1

Inventaire topographique sur le canton de La Gacilly, 1982 :

[Lien PDF](#)

Illustrations



Chapelle vue du sud-ouest (état en 1983)
Phot. Jean-Pierre Ducouret
IVR53_19835600254X



Vue générale nord-ouest.
Phot. Baptiste Oligo
IVR53_20255610134NUCA



Vue sud-est, absence des vitraux.
Phot. Baptiste Oligo
IVR53_20255610133NUCA



Intérieur du bâtiment,
très endommagé.
Phot. Baptiste Oligo
IVR53_20255610132NUCA



Vitrail sud-est détruit.
Phot. Baptiste Oligo
IVR53_20255610130NUCA



Le vitrail nord-est
est très endommagé.
Phot. Baptiste Oligo
IVR53_20255610131NUCA

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :

Présentation de la commune de Carentoir (IA56006491) Bretagne, Morbihan, Carentoir

Oeuvre(s) contenue(s) :

Auteur(s) du dossier : Jean-Pierre Ducouret

Copyright(s) : (c) Inventaire général



Chapelle vue du sud-ouest (état en 1983)

IVR53_19835600254X

Auteur de l'illustration : Jean-Pierre Ducouret

(c) Inventaire général, ADAGP ; (c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue générale nord-ouest.

IVR53_20255610134NUCA

Auteur de l'illustration : Baptiste Oligo

Date de prise de vue : 2025

(c) Pays de Ploërmel

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue sud-est, absence des vitraux.


IVR53_20255610133NUCA

Auteur de l'illustration : Baptiste Oligo

Date de prise de vue : 2025

(c) Pays de Ploërmel

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Intérieur du bâtiment, très endommagé.

IVR53_20255610132NUCA

Auteur de l'illustration : Baptiste Oligo

Date de prise de vue : 2025

(c) Pays de Ploërmel

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vitrail sud-est détruit.

IVR53_20255610130NUCA

Auteur de l'illustration : Baptiste Oligo

Date de prise de vue : 2025

(c) Pays de Ploërmel

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Le vitrail nord-est est très endommagé.

IVR53_20255610131NUCA

Auteur de l'illustration : Baptiste Oligo

Date de prise de vue : 2025

(c) Pays de Ploërmel

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation