

Bretagne, Ille-et-Vilaine
Saint-Malo
Le Naye

Bunker-abri-magasin de munitions de type L 407a (dossier en cours), terre-plein du terminal Ferry du Naye (Saint-Malo)

Références du dossier

Numéro de dossier : IA35132909
Date de l'enquête initiale : 2026
Date(s) de rédaction : 2026
Cadre de l'étude : enquête thématique régionale Inventaire des héritages militaires en Bretagne
Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : blockhaus, abri, magasin de munitions

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : isolé
Références cadastrales : CR, 13 ; CR, 31

Historique

Période(s) secondaire(s) : 2e quart 20e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre : Organisation Todt (maître d'oeuvre, attribution par travaux historiques)

Description

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : béton, béton armé
Matériau(x) de couverture : béton en couverture
Escaliers : escalier dans-oeuvre : escalier droit

Typologies et état de conservation

État de conservation : état moyen, vestiges

Dimensions

Mesures : la : 2 m (murs périphériques et dalle de couverture)
Précision dimensions :

Selon le catalogue des plans-types, la réalisation d'un bunker-abri-magasin de munitions de type L 407a pour pour batterie antiaérienne lourde (*Munitionsstand für schwere Flak*) nécessite 800 m³ de béton.

Statut, intérêt et protection

Intérêt de l'oeuvre : vestiges de guerre, à signaler
Éléments remarquables : blockhaus
Statut de la propriété : propriété de la région

Références documentaires


Documents figurés

- **Collection de plans et coupes de bunkers**
ASSOCIATION GERFAUT 29. MOIGNEZ, Christian. **Collection de plans et coupes de bunkers.**

Bibliographie

- **Atlantikwall-Typenheft. Atlantic Wall typology. Typologie du Mur de l'Atlantique [2008]**
ROLF, Rudi. **Atlantikwall-Typenheft. Atlantic Wall typology. Typologie du Mur de l'Atlantique.**
Middelburg, PRAK publishing, 2008, 432 p.
p. 106

Illustrations



Plan et coupes d'un bunker-abri-magasin de munitions de type L 407a pour batterie antiaérienne (Munitionsstand für 8,8 oder 10,5 cm Flak)
Dess. Christian Moigne
IVR53_20263510106NUDA



Vue générale depuis le nord-ouest (couverture photographique du 22 janvier 2026). A l'extrême gauche, le second bunker
Phot. Bernard Bègne
IVR53_20263500063NUCA



Vue de situation depuis le nord-ouest (couverture photographique du 17 décembre 2025). Seule la dalle de couverture est visible sous le remblai
Phot. Guillaume Lécullier
IVR53_20263510064NUCA




Vue depuis le nord-ouest : deux bunkers sont construits l'un contre l'autre (couverture photographique du 22 janvier 2026). A gauche, le bunker-abri situé sous la chaussée Éric Tabarly ; à droite, le bunker de type L 407a
Phot. Bernard Bègne
IVR53_20263500064NUCA



Vue générale depuis le sud-ouest (couverture photographique du 22 janvier 2026). La partie en saillie à droite correspond au poste d'observation
Phot. Bernard Bègne
IVR53_20263500066NUCA



Vue générale depuis le sud (couverture photographique du 22 janvier 2026). La partie en saillie correspond au poste d'observation. Les planches situées à droite servent à étayer l'une des deux entrées du bunker
Phot. Bernard Bègne
IVR53_20263500067NUCA




Vue générale depuis le sud-est (couverture photographique du 22 janvier 2026). La partie en saillie à gauche correspond au poste d'observation. Les planches masquent l'une des deux entrées du bunker. En arrière-plan, poste de commande de l'écluse du Naye

Phot. Bernard Bègne
IVR53_20263500068NUCA



Vue de détail de la partie en saillie : poste d'observation dit Tobruk (couverture photographique du 22 janvier 2026). Au ras-du-sol, l'entrée dédiée du Tobruk. La partie haute est en mauvais état : les fers à béton sont apparents

Phot. Bernard Bègne
IVR53_20263500069NUCA



Plan de localisation des photographies intérieures (couverture photographique du vendredi 5 décembre 2025). Le bunker - identifié comme un type L 407a - présente bien deux entrées distinctes

Phot. Bernard Bègne
IVR53_20263510021NUCA




Vue de l'entrée est avec son escalier. Cet accès est totalement remblayé

Phot. Bernard Bègne
IVR53_20253501371NUCA



Vue du sas d'entrée vers l'ouest : il est partiellement remblayé (la porte blindée à deux vantaux est masquée). Au fond, l'entrée ouest du bunker. A gauche, le chemin de câble électrique. A droite, l'une des deux portes étanches

Phot. Bernard Bègne
IVR53_20253501372NUCA




Vue de l'entrée est depuis le sas. A gauche, le créneau blindé protégeant l'entrée est (coffrage en bois en place). A droite, la porte blindée à deux vantaux


Phot. Bernard Bègne
IVR53_20253501370NUCA



Vue de la salle de garde : emplacement du système de filtration. Au premier plan, l'arceau métallique servant à poser les filtres à charbon. Au fond, la porte étanche du magasin à munitions est visible.
Phot. Bernard Bègne
IVR53_20253501366NUCA



Vue de l'extrémité ouest de la salle de garde. A gauche, la porte étanche du magasin à munitions ouest. Au fond à droite, emplacement du poêle (conduits de cheminée et de ramonage) ; à gauche : différents artefacts dont des lattes de lit.
Phot. Bernard Bègne
IVR53_20253501363NUCA



Vue de détail de l'extrémité ouest de la salle de garde : conduit de cheminée (en haut) et conduit de ramonage (en bas) du poêle. Dans le mur, passage de câble électrique du magasin à munitions.
Phot. Bernard Bègne
IVR53_20253501362NUCA




Vue de détail de l'ouverture de tir blindée de l'entrée est. Sur le rebord se trouvent regroupés différents artefacts : un masque à gaz et huit cartouches de masque à gaz.
Phot. Bernard Bègne
IVR53_20253501369NUCA




Vue de détail de l'ouverture de tir blindée de l'entrée ouest. Sur le rebord se trouvent regroupés différents artefacts : broches en bois, cartouches de masque à gaz...
Phot. Bernard Bègne
IVR53_20253501360NUCA



Vue de détail de l'ouverture de tir blindée de l'entrée ouest. Sur le rebord se trouvent regroupés différents artefacts : broches en bois, cartouches de masque à gaz...
Phot. Bernard Bègne
IVR53_20253501361NUCA



Vue de la salle de garde avec ses deux portes étanches d'accès. Au premier plan à gauche, la porte étanche du magasin à munitions ouest.
Phot. Bernard Bègne
IVR53_20253501365NUCA



Vue de détail de la porte blindée étanche du magasin



Vue de détail de la porte blindée étanche du magasin à munitions ouest

à munitions est (cette pièce est partiellement inondée). A gauche, emplacement d'un boîtier électrique : seul le câblage subsiste
Phot. Bernard Bègne
IVR53_20253501368NUCA

Phot. Bernard Bègne
IVR53_20253501364NUCA



Vue du magasin à munitions ouest. Sur le mur du fond à droite, câblage électrique pour l'alimentation des plafonniers
Phot. Bernard Bègne
IVR53_20253501367NUCA

Dossiers liés

Oeuvre(s) contenue(s) :

Oeuvre(s) en rapport :

Ensemble fortifié dit Festung Saint-Malo (IA35040972) Bretagne, Ile-et-Vilaine, Saint-Malo

Ville-port (Saint-Malo) (IA35032913) Bretagne, Ile-et-Vilaine, Saint-Malo

Avant-port de Saint-Servan (dossier en cours), terre-plein du terminal Ferry du Naye (Saint-Malo) (IA35132911)

Bretagne, Ile-et-Vilaine, Saint-Malo, Le Naye


Bunker-abri antiaérien (dossier en cours), sous la chaussée Éric Tabarly (Saint-Malo) (IA35132910) Bretagne, Ile-et-Vilaine, Saint-Malo, Le Naye

Bunker-abri-magasin de munitions de type L 401a avec cuve pour canon antiaérien (III) (dossier en cours), terre-plein du terminal Ferry du Naye (Saint-Malo) (IA35132908) Bretagne, Ile-et-Vilaine, Saint-Malo, Le Naye

Fort du Naye puis ensemble fortifié (Ra 226) (dossier en cours), Le Naye (Saint-Malo) (IA35132907) Bretagne, Ile-et-Vilaine, Saint-Malo, Le Naye

Auteur(s) du dossier : Guillaume Lécueillier

Copyright(s) : (c) Région Bretagne



Plan et coupes d'un bunker-abri-magasin de munitions de type L 407a pour batterie antiaérienne (Munitionsstand für 8,8 oder 10,5 cm Flak)

Référence du document reproduit :

- **Collection de plans et coupes de bunkers**
ASSOCIATION GERFAUT 29. MOIGNEZ, Christian. **Collection de plans et coupes de bunkers.**

IVR53_20263510106NUDA

Auteur de l'illustration : Christian Moigneux

(c) Association Gerfaut 29

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue générale depuis le nord-ouest (couverture photographique du 22 janvier 2026). A l'extrême gauche, le second bunker

IVR53_20263500063NUCA

Auteur de l'illustration : Bernard Bègne

Date de prise de vue : 2026

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de situation depuis le nord-ouest (couverture photographique du 17 décembre 2025). Seule la dalle de couverture est visible sous le remblai

IVR53_20263510064NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

Date de prise de vue : 2025

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue depuis le nord-ouest : deux bunkers sont construits l'un contre l'autre (couverture photographique du 22 janvier 2026). A gauche, le bunker-abri situé sous la chaussée Éric Tabarly ; à droite, le bunker de type L 407a

IVR53_20263500064NUCA

Auteur de l'illustration : Bernard Bègne

Date de prise de vue : 2026

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue générale depuis le sud-ouest (couverture photographique du 22 janvier 2026). La partie en saillie à droite correspond au poste d'observation

IVR53_20263500066NUCA

Auteur de l'illustration : Bernard Bègne

Date de prise de vue : 2026

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue générale depuis le sud (couverture photographique du 22 janvier 2026). La partie en saillie correspond au poste d'observation. Les planches situées à droite servent à étayer l'une des deux entrées du bunker

IVR53_20263500067NUCA

Auteur de l'illustration : Bernard Bègne

Date de prise de vue : 2026

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue générale depuis le sud-est (couverture photographique du 22 janvier 2026). La partie en saillie à gauche correspond au poste d'observation. Les planches masquent l'une des deux entrées du bunker. En arrière-plan, poste de commande de l'écluse du Naye

IVR53_20263500068NUCA

Auteur de l'illustration : Bernard Bègne

Date de prise de vue : 2026

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de détail de la partie en saillie : poste d'observation dit Tobruk (couverture photographique du 22 janvier 2026). Au ras-du-sol, l'entrée dédiée du Tobruk. La partie haute est en mauvais état : les fers à béton sont apparents


IVR53_20263500069NUCA

Auteur de l'illustration : Bernard Bègne

Date de prise de vue : 2026

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de l'entrée est avec son escalier. Cet accès est totalement remblayé

IVR53_20253501371NUCA

Auteur de l'illustration : Bernard Bègne

Date de prise de vue : 2025

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue du sas d'entrée vers l'ouest : il est partiellement remblayé (la porte blindée à deux vantaux est masquée). Au fond, l'entrée ouest du bunker. A gauche, le chemin de câble électrique. A droite, l'une des deux portes étanches

IVR53_20253501372NUCA

Auteur de l'illustration : Bernard Bègne

Date de prise de vue : 2025

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de l'entrée est depuis le sas. A gauche, le créneau blindé protégeant l'entrée est (coffrage en bois en place). A droite, la porte blindée à deux vantaux

IVR53_20253501370NUCA

Auteur de l'illustration : Bernard Bègne

Date de prise de vue : 2025

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de la salle de garde : emplacement du système de filtration. Au premier plan, l'arceau métallique servant à poser les filtres à charbon. Au fond, la porte étanche du magasin à munitions est

IVR53_20253501366NUCA

Auteur de l'illustration : Bernard Bègne

Date de prise de vue : 2025

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de l'extrémité ouest de la salle de garde. A gauche, la porte étanche du magasin à munitions ouest. Au fond à droite, emplacement du poêle (conduits de cheminée et de ramonage) ; à gauche : différents artéfacts dont des lattes de lit


IVR53_20253501363NUCA

Auteur de l'illustration : Bernard Bègne

Date de prise de vue : 2025

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de détail de l'extrémité ouest de la salle de garde : conduit de cheminée (en haut) et conduit de ramonage (en bas) du poêle. Dans le mur, passage de câble électrique du magasin à munitions

IVR53_20253501362NUCA

Auteur de l'illustration : Bernard Bègne

Date de prise de vue : 2025

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de détail de l'ouverture de tir blindée de l'entrée est. Sur le rebord se trouvent regroupés différents artefacts : un masque à gaz et huit cartouches de masque à gaz

IVR53_20253501369NUCA

Auteur de l'illustration : Bernard Bègne

Date de prise de vue : 2025

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de détail de l'ouverture de tir blindée de l'entrée ouest. Sur le rebord se trouvent regroupés différents artéfacts : brosses en bois, cartouches de masque à gaz...

IVR53_20253501360NUCA

Auteur de l'illustration : Bernard Bègne

Date de prise de vue : 2025

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de détail de l'ouverture de tir blindée de l'entrée ouest. Sur le rebord se trouvent regroupés différents artefacts : brosses en bois, cartouches de masque à gaz...


IVR53_20253501361NUCA

Auteur de l'illustration : Bernard Bègne

Date de prise de vue : 2025

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de la salle de garde avec ses deux portes étanches d'accès. Au premier plan à gauche, la porte étanche du magasin à munitions ouest

IVR53_20253501365NUCA

Auteur de l'illustration : Bernard Bègne

Date de prise de vue : 2025

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de détail de la porte blindée étanche du magasin à munitions est (cette pièce est partiellement inondée). A gauche, emplacement d'un boîtier électrique : seul le câblage subsiste

IVR53_20253501368NUCA

Auteur de l'illustration : Bernard Bègne

Date de prise de vue : 2025

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de détail de la porte blindée étanche du magasin à munitions ouest

IVR53_20253501364NUCA

Auteur de l'illustration : Bernard Bègne

Date de prise de vue : 2025

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue du magasin à munitions ouest. Sur le mur du fond à droite, câblage électrique pour l'alimentation des plafonniers

IVR53_20253501367NUCA

Auteur de l'illustration : Bernard Bègne

Date de prise de vue : 2025

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation