

Bretagne, Morbihan  
Malestroit  
4 rue des Ponts

## Maison, 4 rue des Ponts (Malestroit)

### Références du dossier

Numéro de dossier : IA56007392

Date de l'enquête initiale : 2012

Date(s) de rédaction : 2016, 2023

Cadre de l'étude : inventaire topographique Communauté de Communes du Val d'Oust et de Lanvaux, enquête thématique régionale Architecture urbaine en pan de bois

Degré d'étude : repéré

### Désignation

Dénomination : maison

### Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en ville

Références cadastrales :

### Historique

Le pan de bois de cette maison a connu de grandes transformations : à une époque indéterminée, le rez-de-chaussée en pan de bois a été maçonné, modifiant l'alignement de l'ancienne façade, et l'étage a été enduit au cours du 20<sup>e</sup> siècle.

[*Valentine Guillevic, enquête thématique, 2023*]

Période(s) principale(s) : limite 15<sup>e</sup> siècle 16<sup>e</sup> siècle

### Description

Le n°4 de la rue des Ponts regroupe deux édifices bâtis sur deux parcelles allongées et dont l'élévation sur rue est orientée au sud.

Le plus étroit, à droite, perpendiculaire à la rue, présentait un pignon triangulaire ; il a été agrandi dans sa partie supérieure ; l'enduit qui le couvrait, encore visible en 1969, a été supprimé. Il est constitué d'un rez-de-chaussée ouvert d'une porte et d'une fenêtre surmonté d'un étage carré et d'un grenier. Construction de petits moellons de schiste ; les linteaux des trois baies qui l'éclairent sont en bois ; celui de la porte, en arc segmentaire délardé, qui permet un meilleur éclairage, a été refait à la fin du XVIII<sup>e</sup> siècle.

Le plus grand, à gauche, a adopté un plan rectangulaire et est disposé mur gouttereau sur rue. Composé d'un rez-de-chaussée et d'un étage carré, avec comble. Premier niveau en maçonnerie enduite ; l'étage est entièrement en pan de bois enduit ; sous le toit, très saillant, des consoles plus resserrées séparent des entretoises moulurées. Toutes les baies ont été remaniées. L'intérieur n'a pas été vu.

[*Marie-Dominique Menant, enquête topographique, 2016*]

### Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : schiste, moellon sans chaîne en pierre de taille, enduit partiel ; bois, pan de bois, enduit ; torchis

Matériau(x) de couverture : ardoise

Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 étage carré

Type(s) de couverture : toit à longs pans, pignon couvert

Escaliers : escalier dans-oeuvre

## Typologies et état de conservation

Typologies : encorbellement à entretoises ; en front de parcelle ; mitoyen(ne) ; logis à mur gouttereau sur rue ; logis à mur pignon sur rue

## Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété privée

## Présentation

Ce dossier a été ouvert et complété par Marie-Dominique Menant dans le cadre d'un Inventaire topographique de la communauté de communes du Val d'Oust et de Lanvaux, puis réinvesti par Valentine Guillevic en 2023 pour l'opération d'Inventaire thématique sur les architectures en pan de bois. Lauréate en 2020 de l'appel à projets de la Région Bretagne "Révéler et réinvestir l'architecture en pan de bois", la Ville de Malestroit a cofinancé le diagnostic pré-opérationnel réalisé par Antak, disponible en annexe.

## Références documentaires

### Documents figurés

- **Malestroit. Cadastre napoléonien, section B2 de la Ville.**  
**Malestroit. Cadastre napoléonien, section B2 de la Ville.** Levée par M. Louaisel-Dupaty, géomètre du cadastre, 1829, échelle 1:2500 e.  
Archives départementales du Morbihan : 3 P 171/5

## Annexe 1

### Diagnostic pré-opérationnel :

[Consultez ici](#)

## Illustrations



La maison (1) sur le cadastre de 1829 (A. D. du Morbihan, 3 P 171/5)  
Autr. Louaisel-Dupaty  
IVR53\_20125608096NUCA



Partie droite : élévation sud (état en 1969)  
Phot. Jean-Pierre Ducouret  
IVR53\_20115600949Z



Elévation sud (état en 1969)  
Phot. Jean-Pierre Ducouret  
IVR53\_20115600994Z



Elévation sud (état en 2012)  
Phot. Bernard Bègne  
IVR53\_20125601458NUCA



Entretroise moulurée (état en 2012)  
Phot. Marie-Dominique Menant  
IVR53\_20125608178NUCA



Elévation sud  
Phot. ANTAk,  
Architectes du Patrimoine  
IVR53\_20235605975NUCA



Elévation sud vue depuis l'est  
Phot. ANTAk,  
Architectes du Patrimoine  
IVR53\_20235605995NUCA



Elévation sud, partie est  
Phot. ANTAk,  
Architectes du Patrimoine  
IVR53\_20235605993NUCA



Elévation sud, vue  
de l'encorbellement  
Phot. ANTAk,  
Architectes du Patrimoine  
IVR53\_20235605994NUCA



Mur de clôture rue des Matelots



Mur de clôture rue des Matelots  
Phot. ANTAk,  
Architectes du Patrimoine  
IVR53\_20235605997NUCA



Vue depuis la rue des Matelots

Phot. ANTAK,  
Architectes du Patrimoine  
IVR53\_20235605996NUCA



Façade est. Fenêtres  
Phot. ANTAK,  
Architectes du Patrimoine  
IVR53\_20235605999NUCA



Façade nord. Rez-de-chaussée, partie est, pan coupé  
Phot. ANTAK,  
Architectes du Patrimoine  
IVR53\_20235605992NUCA



Façade nord. Rez-de-chaussée, partie ouest  
Phot. ANTAK,  
Architectes du Patrimoine  
IVR53\_20235605964NUCA



Phot. ANTAK,  
Architectes du Patrimoine  
IVR53\_20235605998NUCA

Façade nord. Rez-de-chaussée, partie est  
Phot. ANTAK,  
Architectes du Patrimoine  
IVR53\_20235605991NUCA



Façade nord. Rez-de-chaussée, partie ouest, fenêtre ouest  
Phot. ANTAK,  
Architectes du Patrimoine  
IVR53\_20235605967NUCA



Façade nord. Rez-de-chaussée, partie ouest, porte  
Phot. ANTAK,  
Architectes du Patrimoine  
IVR53\_20235605966NUCA



Façade nord. Rez-de-chaussée, partie ouest, fenêtre  
Phot. ANTAK,  
Architectes du Patrimoine  
IVR53\_20235605965NUCA



Façade nord. Rez-de-chaussée, partie ouest, détail de l'encorbellement  
Phot. ANTAK,  
Architectes du Patrimoine  
IVR53\_20235605968NUCA



Façade nord. Rez-de-chaussée, jonction entre les parties ouest et est  
Phot. ANTAK,  
Architectes du Patrimoine  
IVR53\_20235605969NUCA



Façade nord. Premier étage, partie ouest  
Phot. ANTAK,  
Architectes du Patrimoine  
IVR53\_20235605970NUCA



Façade nord. Premier étage, partie ouest, fenêtre  
Phot. ANTAK,  
Architectes du Patrimoine  
IVR53\_20235605973NUCA



Façade nord. Premier étage, partie ouest, fenêtre  
Phot. ANTAK,  
Architectes du Patrimoine  
IVR53\_20235605972NUCA



Façade nord. Premier étage, partie ouest, détail de l'entretoise moulurée  
Phot. ANTAK,  
Architectes du Patrimoine  
IVR53\_20235605974NUCA



Façade nord. Premier étage, partie ouest, fenêtre  
Phot. ANTAK,  
Architectes du Patrimoine  
IVR53\_20235605971NUCA



Partie ouest, rez-de-chaussée  
Phot. ANTAK,  
Architectes du Patrimoine  
IVR53\_20235605989NUCA



Partie ouest, rez-de-chaussée  
Phot. ANTAK,  
Architectes du Patrimoine  
IVR53\_20235605990NUCA

Façade nord. Premier étage, partie ouest, détail du pigeâtre  
Phot. ANTAK,  
Architectes du Patrimoine  
IVR53\_20235605977NUCA



Partie ouest, rez-de-chaussée, cheminée  
Phot. ANTAK,  
Architectes du Patrimoine  
IVR53\_20235605987NUCA



Partie ouest, rez-de-chaussée, cheminée  
Phot. ANTAK,  
Architectes du Patrimoine  
IVR53\_20235605986NUCA



Partie ouest, rez-de-chaussée, cheminée moulurée  
Phot. ANTAK,  
Architectes du Patrimoine  
IVR53\_20235605988NUCA



Partie ouest, premier étage, escalier  
Phot. ANTAK,  
Architectes du Patrimoine  
IVR53\_20235605985NUCA



Partie ouest, premier étage, couloir  
Phot. ANTAK,  
Architectes du Patrimoine  
IVR53\_20235605984NUCA



Partie ouest, premier étage, salon avec boiseries  
Phot. ANTAK,  
Architectes du Patrimoine  
IVR53\_20235605982NUCA



Partie ouest, premier étage, salon avec boiseries  
Phot. ANTAK,  
Architectes du Patrimoine  
IVR53\_20235605983NUCA



Partie ouest, premier étage, salon avec boiseries  
Phot. ANTAK,  
Architectes du Patrimoine  
IVR53\_20235605978NUCA



Partie ouest, premier étage, salon avec boiseries  
Phot. ANTAK,  
Architectes du Patrimoine  
IVR53\_20235605979NUCA



Partie ouest, premier étage, salon avec boiseries, détail de la fenêtre  
Phot. ANTAK,  
Architectes du Patrimoine  
IVR53\_20235605976NUCA



Partie ouest, premier étage, salon avec boiseries, détail de la fenêtre  
Phot. ANTAK,  
Architectes du Patrimoine  
IVR53\_20235605980NUCA



Partie ouest, premier étage, salon avec boiseries sculptées  
Phot. ANTAK,  
Architectes du Patrimoine  
IVR53\_20235605981NUCA

## Dossiers liés

Dossiers de synthèse :

Présentation de la commune de Malestroit (IA56006510) Bretagne, Morbihan, Malestroit  
Les maisons à pan de bois de la commune de Malestroit (IA56007092) Bretagne, Morbihan, Malestroit  
Les maisons et les fermes sur la commune de Malestroit (IA00010001) Bretagne, Morbihan, Malestroit

**Oeuvre(s) contenue(s) :**

**Oeuvre(s) en rapport :**

Rue des Ponts (Malestroit) (IA56007080) Bretagne, Morbihan, Malestroit, rue des Ponts  
Ville de Malestroit (IA00010192) Bretagne, Morbihan, Malestroit

Auteur(s) du dossier : Marie-Dominique Menant, Valentine Guillevic  
Copyright(s) : (c) Région Bretagne



La maison (1) sur le cadastre de 1829 (A. D. du Morbihan, 3 P 171/5)

Référence du document reproduit :

- **Malestroit. Cadastre napoléonien, section B2 de la Ville.**  
**Malestroit. Cadastre napoléonien, section B2 de la Ville.** Levée par M. Louaisel-Dupaty, géomètre du cadastre, 1829, échelle 1:2500 e.  
Archives départementales du Morbihan : 3 P 171/5

IVR53\_20125608096NUCA

Auteur du document reproduit : Louaisel-Dupaty

Technique de relevé : relevé manuel ; Échelle : 1 : 2000.

(c) Conseil départemental du Morbihan

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Partie droite : élévation sud (état en 1969)

IVR53\_20115600949Z

Auteur de l'illustration : Jean-Pierre Ducouret

Date de prise de vue : 1969

(c) Inventaire général, ADAGP ; (c) Région Bretagne  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Elévation sud (état en 1969)

IVR53\_20115600994Z

Auteur de l'illustration : Jean-Pierre Ducouret

Date de prise de vue : 1969

(c) Inventaire général, ADAGP ; (c) Région Bretagne  
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Elévation sud (état en 2012)

IVR53\_20125601458NUCA

Auteur de l'illustration : Bernard Bègne

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Entretoise moulurée (état en 2012)

IVR53\_20125608178NUCA

Auteur de l'illustration : Marie-Dominique Menant

Technique de relevé : relevé manuel ; Échelle : 1 : 2000.

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Elévation sud

IVR53\_20235605975NUCA

Auteur de l'illustration : ANTAK, Architectes du Patrimoine

(c) ANTAK, Architectes du Patrimoine (Nantes)

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Elévation sud vue depuis l'est

IVR53\_20235605995NUCA

Auteur de l'illustration : ANTAK, Architectes du Patrimoine

(c) ANTAK, Architectes du Patrimoine (Nantes)

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Elévation sud, partie est

IVR53\_20235605993NUCA

Auteur de l'illustration : ANTAK, Architectes du Patrimoine

(c) ANTAK, Architectes du Patrimoine (Nantes)

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Elévation sud, vue de l'encorbellement

IVR53\_20235605994NUCA

Auteur de l'illustration : ANTAK, Architectes du Patrimoine

(c) ANTAK, Architectes du Patrimoine (Nantes)

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Mur de clôture rue des Matelots

IVR53\_20235605996NUCA

Auteur de l'illustration : ANTAK, Architectes du Patrimoine

(c) ANTAK, Architectes du Patrimoine (Nantes)

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Mur de clôture rue des Matelots

IVR53\_20235605997NUCA

Auteur de l'illustration : ANTAK, Architectes du Patrimoine

(c) ANTAK, Architectes du Patrimoine (Nantes)

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue depuis la rue des Matelots

IVR53\_20235605998NUCA

Auteur de l'illustration : ANTAK, Architectes du Patrimoine

(c) ANTAK, Architectes du Patrimoine (Nantes)

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Façade est. Fenêtres

IVR53\_20235605999NUCA

Auteur de l'illustration : ANTAK, Architectes du Patrimoine

(c) ANTAK, Architectes du Patrimoine (Nantes)

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Façade nord. Rez-de-chaussée, partie ouest

IVR53\_20235605964NUCA

Auteur de l'illustration : ANTAK, Architectes du Patrimoine

(c) ANTAK, Architectes du Patrimoine (Nantes)

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Façade nord. Rez-de-chaussée, partie est

IVR53\_20235605991NUCA

Auteur de l'illustration : ANTAK, Architectes du Patrimoine

(c) ANTAK, Architectes du Patrimoine (Nantes)

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Façade nord. Rez-de-chaussée, partie est, pan coupé

IVR53\_20235605992NUCA

Auteur de l'illustration : ANTAK, Architectes du Patrimoine

(c) ANTAK, Architectes du Patrimoine (Nantes)

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Façade nord. Rez-de-chaussée, partie ouest, fenêtre ouest

IVR53\_20235605967NUCA

Auteur de l'illustration : ANTAK, Architectes du Patrimoine

(c) ANTAK, Architectes du Patrimoine (Nantes)

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Façade nord. Rez-de-chaussée, partie ouest, porte

IVR53\_20235605966NUCA

Auteur de l'illustration : ANTAK, Architectes du Patrimoine

(c) ANTAK, Architectes du Patrimoine (Nantes)

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Façade nord. Rez-de-chaussée, partie ouest, fenêtre

IVR53\_20235605965NUCA

Auteur de l'illustration : ANTAK, Architectes du Patrimoine

(c) ANTAK, Architectes du Patrimoine (Nantes)

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Façade nord. Rez-de-chaussée, partie ouest, détail de l'encorbellement

IVR53\_20235605968NUCA

Auteur de l'illustration : ANTAK, Architectes du Patrimoine

(c) ANTAK, Architectes du Patrimoine (Nantes)

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Façade nord. Rez-de-chaussée, jonction entre les parties ouest et est

IVR53\_20235605969NUCA

Auteur de l'illustration : ANTAK, Architectes du Patrimoine

(c) ANTAK, Architectes du Patrimoine (Nantes)

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Façade nord. Premier étage, partie ouest

IVR53\_20235605970NUCA

Auteur de l'illustration : ANTAK, Architectes du Patrimoine

(c) ANTAK, Architectes du Patrimoine (Nantes)

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Façade nord. Premier étage, partie ouest, fenêtre

IVR53\_20235605973NUCA

Auteur de l'illustration : ANTAK, Architectes du Patrimoine

(c) ANTAK, Architectes du Patrimoine (Nantes)

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Façade nord. Premier étage, partie ouest, fenêtre

IVR53\_20235605972NUCA

Auteur de l'illustration : ANTAK, Architectes du Patrimoine

(c) ANTAK, Architectes du Patrimoine (Nantes)

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Façade nord. Premier étage, partie ouest, fenêtre

IVR53\_20235605971NUCA

Auteur de l'illustration : ANTAK, Architectes du Patrimoine

(c) ANTAK, Architectes du Patrimoine (Nantes)

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Façade nord. Premier étage, partie ouest, détail de l'entretoise moulurée

IVR53\_20235605974NUCA

Auteur de l'illustration : ANTAK, Architectes du Patrimoine

(c) ANTAK, Architectes du Patrimoine (Nantes)

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Façade nord. Premier étage, partie ouest, détail du pigeâtre

IVR53\_20235605977NUCA

Auteur de l'illustration : ANTAK, Architectes du Patrimoine

(c) ANTAK, Architectes du Patrimoine (Nantes)

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Partie ouest, rez-de-chaussée

IVR53\_20235605989NUCA

Auteur de l'illustration : ANTAK, Architectes du Patrimoine

(c) ANTAK, Architectes du Patrimoine (Nantes)

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Partie ouest, rez-de-chaussée

IVR53\_20235605990NUCA

Auteur de l'illustration : ANTAK, Architectes du Patrimoine

(c) ANTAK, Architectes du Patrimoine (Nantes)

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Partie ouest, rez-de-chaussée, cheminée

IVR53\_20235605987NUCA

Auteur de l'illustration : ANTAK, Architectes du Patrimoine

(c) ANTAK, Architectes du Patrimoine (Nantes)

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Partie ouest, rez-de-chaussée, cheminée

IVR53\_20235605986NUCA

Auteur de l'illustration : ANTAK, Architectes du Patrimoine

(c) ANTAK, Architectes du Patrimoine (Nantes)

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Partie ouest, rez-de-chaussée, cheminée moulurée

IVR53\_20235605988NUCA

Auteur de l'illustration : ANTAK, Architectes du Patrimoine

(c) ANTAK, Architectes du Patrimoine (Nantes)

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation




Partie ouest, premier étage, escalier

IVR53\_20235605985NUCA

Auteur de l'illustration : ANTAK, Architectes du Patrimoine

(c) ANTAK, Architectes du Patrimoine (Nantes)

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Partie ouest, premier étage, couloir

IVR53\_20235605984NUCA

Auteur de l'illustration : ANTAK, Architectes du Patrimoine

(c) ANTAK, Architectes du Patrimoine (Nantes)

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Partie ouest, premier étage, salon avec boiseries

IVR53\_20235605982NUCA

Auteur de l'illustration : ANTAK, Architectes du Patrimoine

(c) ANTAK, Architectes du Patrimoine (Nantes)

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Partie ouest, premier étage, salon avec boiseries

IVR53\_20235605983NUCA

Auteur de l'illustration : ANTAK, Architectes du Patrimoine

(c) ANTAK, Architectes du Patrimoine (Nantes)

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Partie ouest, premier étage, salon avec boiseries

IVR53\_20235605978NUCA

Auteur de l'illustration : ANTAK, Architectes du Patrimoine

(c) ANTAK, Architectes du Patrimoine (Nantes)

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Partie ouest, premier étage, salon avec boiseries

IVR53\_20235605979NUCA

Auteur de l'illustration : ANTAK, Architectes du Patrimoine

(c) ANTAK, Architectes du Patrimoine (Nantes)

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Partie ouest, premier étage, salon avec boiserie, détail de la fenêtre

IVR53\_20235605976NUCA

Auteur de l'illustration : ANTAK, Architectes du Patrimoine

(c) ANTAK, Architectes du Patrimoine (Nantes)

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Partie ouest, premier étage, salon avec boiseries, détail de la fenêtre

IVR53\_20235605980NUCA

Auteur de l'illustration : ANTAK, Architectes du Patrimoine

(c) ANTAK, Architectes du Patrimoine (Nantes)

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Partie ouest, premier étage, salon avec boiseries sculptées

IVR53\_20235605981NUCA

Auteur de l'illustration : ANTAK, Architectes du Patrimoine

(c) ANTAK, Architectes du Patrimoine (Nantes)

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation