

Bretagne, Morbihan
Malestroit
6 rue au Froment

Maison, 6 rue au Froment (Malestroit)

Références du dossier

Numéro de dossier : IA56007084

Date de l'enquête initiale : 2012

Date(s) de rédaction : 2016, 2023

Cadre de l'étude : inventaire topographique Communauté de Communes du Val d'Oust et de Lanvaux, enquête thématique régionale Architecture urbaine en pan de bois

Degré d'étude : repéré

Désignation

Dénomination : maison

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en ville

Références cadastrales :

Historique

Maison du 16e ou du 17e siècle.

[Marie-Dominique Menant et Catherine Toscer, enquête topographique, 2016]

Le diagnostic pré-opérationnel réalisé en 2022 n'apporte aucun élément de datation supplémentaire.

[Valentine Guillevic, enquête thématique, 2023]

Période(s) principale(s) : 16e siècle, 17e siècle (?)

Description

La maison, de plan allongé, comporte un étage carré ; elle est construite en moellons de schiste ; porte en plein cintre en pierre de taille de granite ; les appuis des fenêtres sont en schiste.

la maçonnerie laisse deviner de nombreuses modifications à une époque inconnue : mur en retrait près du mur-pignon...

L'enduit qui couvrait la maison en 1969 a été supprimé. L'élévation donnant sur la rue aux Anglais présente un premier étage en pan de bois très régulier.

Les deux cheminées qui chauffent la maison sont superposées sur le mur-pignon sud ce qui explique l'épaisseur de la souche dont une partie est arrondie, ce qui est un signe d'ancienneté.

[Marie-Dominique Menant et Catherine Toscer, enquête topographique, 2016]

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : schiste, moellon sans chaîne en pierre de taille ; bois, pan de bois ; torchis enduit

Matériau(x) de couverture : ardoise

Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 étage carré, étage de comble

Type(s) de couverture : toit à longs pans, pignon couvert

Escaliers : escalier dans-oeuvre

Typologies et état de conservation

Typologies : double orientation ; parcelle traversante ; mitoyen(ne) ; logis à mur gouttereau sur rue

État de conservation : restauré

Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété privée

Présentation

Ce dossier a été ouvert et complété par Marie-Dominique Menant dans le cadre d'un Inventaire topographique à l'échelle de la communauté de communes du Val d'Oust et de Lanvaux, puis Valentine Guillevic en 2023 pour l'opération d'Inventaire thématique sur les architectures en pan de bois. Lauréate en 2020 de l'appel à projets de la Région Bretagne "Révéler et réinvestir l'architecture en pan de bois", la Ville de Malestroit a cofinancé le diagnostic pré-opérationnel réalisé par Antak, disponible en annexe.

Références documentaires

Documents figurés


- **Malestroit. Cadastre napoléonien, section B2 de la Ville.**
Malestroit. Cadastre napoléonien, section B2 de la Ville. Levée par M. Louaisel-Dupaty, géomètre du cadastre, 1829, échelle 1:2500 e.
Archives départementales du Morbihan : 3 P 171/5

Annexe 1

Diagnostic pré-opérationnel :

[Consultez ici](#)

Illustrations



La maison (6) sur le cadastre de 1829 (A. D. du Morbihan, 3 P 171/5)
Autr. Louaisel-Dupaty
IVR53_20125608068NUCA




Élévation est (état en 2012)
Phot. Marie-Dominique Menant
IVR53_20125608175NUCA



Élévation sud : le mur-pignon (état en 2012)
Phot. Marie-Dominique Menant
IVR53_20125608113NUCA



Elévation ouest sur la rue
aux Anglais (état en 2012)
Phot. Marie-Dominique Menant
IVR53_20125608165NUCA



Elévation est : la porte et
une fenêtre (état en 2012)
Phot. Jean-Pierre Ducouret
IVR53_20115600957Z



Elévation est : les baies (état en 2012)
Phot. Bernard Bègne
IVR53_20125601219NUCA



Mur-pignon sud : le matériau de
schiste multicolore (état en 2012)
Phot. Marie-Dominique Menant
IVR53_20125608166NUCA



Mur-pignon sud : le matériau de
schiste multicolore (état en 2012)
Phot. Marie-Dominique Menant
IVR53_20125608167NUCA



Mur-pignon sud : le matériau de
schiste multicolore (état en 2012)
Phot. Marie-Dominique Menant
IVR53_20125608176NUCA



Elévation est, partie sud
Phot. ANTAk,
Architectes du Patrimoine
IVR53_20235605900NUCA



Elévation est, partie nord
Phot. ANTAk,
Architectes du Patrimoine
IVR53_20235605903NUCA



Elévation est, vue depuis le nord
Phot. ANTAk,
Architectes du Patrimoine
IVR53_20235605926NUCA




Pignon sud
Phot. ANTAk,
Architectes du Patrimoine
IVR53_20235605907NUCA



Elévation est, porte et fenêtre
Phot. ANTAk,
Architectes du Patrimoine
IVR53_20235605905NUCA



Elévation est, porte
Phot. ANTAk,
Architectes du Patrimoine
IVR53_20235605925NUCA



Elévation est, fenêtre
Phot. ANTAk,
Architectes du Patrimoine
IVR53_20235605924NUCA



Elévation ouest, partie sud
Phot. ANTAk,
Architectes du Patrimoine
IVR53_20235605918NUCA



Elévation ouest
Phot. ANTAk,
Architectes du Patrimoine
IVR53_20235605910NUCA



Elévation ouest, partie nord
Phot. ANTAk,
Architectes du Patrimoine
IVR53_20235605911NUCA



Elévation ouest, partie sud
Phot. ANTAk,
Architectes du Patrimoine



Elévation ouest, partie sud
Phot. ANTAk,
Architectes du Patrimoine

IVR53_20235605912NUCA



Elévation ouest, détail de l'encorbellement et des solives
Phot. ANTAK,
Architectes du Patrimoine
IVR53_20235605915NUCA



Elévation ouest, détail de l'encorbellement et des solives
Phot. ANTAK,
Architectes du Patrimoine
IVR53_20235605917NUCA

IVR53_20235605919NUCA



Elévation ouest, détail de l'encorbellement et des solives
Phot. ANTAK,
Architectes du Patrimoine
IVR53_20235605916NUCA



Elévation ouest, détail de l'encorbellement
Phot. ANTAK,
Architectes du Patrimoine
IVR53_20235605920NUCA



Elévation ouest, partie nord, fenêtre au rez-de-chaussée
Phot. ANTAK,
Architectes du Patrimoine
IVR53_20235605913NUCA



Elévation ouest, partie nord, porte au rez-de-chaussée
Phot. ANTAK,
Architectes du Patrimoine
IVR53_20235605914NUCA



Elévation ouest, partie nord, fenêtre au premier étage
Phot. ANTAK,
Architectes du Patrimoine
IVR53_20235605922NUCA



Elévation ouest, partie sud, fenêtre au rez-de-chaussée
Phot. ANTAK,
Architectes du Patrimoine
IVR53_20235605921NUCA



Intérieur, rez-de-chaussée
Phot. ANTAK,
Architectes du Patrimoine
IVR53_20235605927NUCA



Intérieur, rez-de-chaussée
Phot. ANTAK,
Architectes du Patrimoine
IVR53_20235605923NUCA



Intérieur, premier étage, pièce ouest
Phot. ANTAK,
Architectes du Patrimoine
IVR53_20235605904NUCA



Intérieur, premier étage, pièce ouest
Phot. ANTAK,
Architectes du Patrimoine
IVR53_20235605906NUCA



Intérieur, premier étage, pièce ouest
Phot. ANTAK,
Architectes du Patrimoine
IVR53_20235605901NUCA



Intérieur, premier étage, pièce ouest
Phot. ANTAK,
Architectes du Patrimoine
IVR53_20235605902NUCA



Intérieur, premier étage, pièce ouest
Phot. ANTAK,
Architectes du Patrimoine
IVR53_20235605908NUCA



Intérieur, premier étage, pièce est
Phot. ANTAK,
Architectes du Patrimoine
IVR53_20235605909NUCA

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :

Présentation de la commune de Malestroit (IA56006510) Bretagne, Morbihan, Malestroit

Les maisons à pan de bois de la commune de Malestroit (IA56007092) Bretagne, Morbihan, Malestroit

Les maisons et les fermes sur la commune de Malestroit (IA00010001) Bretagne, Morbihan, Malestroit


Oeuvre(s) contenue(s) :

Oeuvre(s) en rapport :

Ville de Malestroit (IA00010192) Bretagne, Morbihan, Malestroit

Auteur(s) du dossier : Marie-Dominique Menant, Valentine Guillevic

Copyright(s) : (c) Région Bretagne



La maison (6) sur le cadastre de 1829 (A. D. du Morbihan, 3 P 171/5)

Référence du document reproduit :

- **Malestroit. Cadastre napoléonien, section B2 de la Ville.**
Malestroit. Cadastre napoléonien, section B2 de la Ville. Levée par M. Louaisel-Dupaty, géomètre du cadastre, 1829, échelle 1:2500 e.
Archives départementales du Morbihan : 3 P 171/5

IVR53_20125608068NUCA

Auteur du document reproduit : Louaisel-Dupaty

Technique de relevé : relevé manuel ; Échelle : 1 : 2000.

(c) Conseil départemental du Morbihan

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Elévation est (état en 2012)

IVR53_20125608175NUCA

Auteur de l'illustration : Marie-Dominique Menant

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Elévation sud : le mur-pignon (état en 2012)

IVR53_20125608113NUCA

Auteur de l'illustration : Marie-Dominique Menant

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Elévation ouest sur la rue aux Anglais (état en 2012)

IVR53_20125608165NUCA

Auteur de l'illustration : Marie-Dominique Menant

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation




Elévation est : la porte et une fenêtre (état en 2012)

IVR53_20115600957Z

Auteur de l'illustration : Jean-Pierre Ducouret

(c) Inventaire général, ADAGP ; (c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Elévation est : les baies (état en 2012)

IVR53_20125601219NUCA

Auteur de l'illustration : Bernard Bègne

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Mur-pignon sud : le matériau de schiste multicolore (état en 2012)

IVR53_20125608166NUCA

Auteur de l'illustration : Marie-Dominique Menant

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Mur-pignon sud : le matériau de schiste multicolore (état en 2012)

IVR53_20125608167NUCA

Auteur de l'illustration : Marie-Dominique Menant

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Mur-pignon sud : le matériau de schiste multicolore (état en 2012)

IVR53_20125608176NUCA

Auteur de l'illustration : Marie-Dominique Menant

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Elévation est, partie sud

IVR53_20235605900NUCA

Auteur de l'illustration : ANTAK, Architectes du Patrimoine

(c) ANTAK, Architectes du Patrimoine (Nantes)

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Elévation est, partie nord

IVR53_20235605903NUCA

Auteur de l'illustration : ANTAK, Architectes du Patrimoine

(c) ANTAK, Architectes du Patrimoine (Nantes)

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Elévation est, vue depuis le nord

IVR53_20235605926NUCA

Auteur de l'illustration : ANTAK, Architectes du Patrimoine

(c) ANTAK, Architectes du Patrimoine (Nantes)

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Pignon sud

IVR53_20235605907NUCA

Auteur de l'illustration : ANTAK, Architectes du Patrimoine

(c) ANTAK, Architectes du Patrimoine (Nantes)

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Elévation est, porte et fenêtre

IVR53_20235605905NUCA

Auteur de l'illustration : ANTAK, Architectes du Patrimoine

(c) ANTAK, Architectes du Patrimoine (Nantes)

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation




Elévation est, porte

IVR53_20235605925NUCA

Auteur de l'illustration : ANTAK, Architectes du Patrimoine

(c) ANTAK, Architectes du Patrimoine (Nantes)

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Elévation est, fenêtre

IVR53_20235605924NUCA

Auteur de l'illustration : ANTAK, Architectes du Patrimoine

(c) ANTAK, Architectes du Patrimoine (Nantes)

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Elévation ouest, partie sud

IVR53_20235605918NUCA

Auteur de l'illustration : ANTAK, Architectes du Patrimoine

(c) ANTAK, Architectes du Patrimoine (Nantes)

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Elévation ouest

IVR53_20235605910NUCA

Auteur de l'illustration : ANTAK, Architectes du Patrimoine

(c) ANTAK, Architectes du Patrimoine (Nantes)

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Elévation ouest, partie nord

IVR53_20235605911NUCA

Auteur de l'illustration : ANTAK, Architectes du Patrimoine

(c) ANTAK, Architectes du Patrimoine (Nantes)

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Elévation ouest, partie sud

IVR53_20235605912NUCA

Auteur de l'illustration : ANTAK, Architectes du Patrimoine

(c) ANTAK, Architectes du Patrimoine (Nantes)

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Elévation ouest, partie sud

IVR53_20235605919NUCA

Auteur de l'illustration : ANTAK, Architectes du Patrimoine

(c) ANTAK, Architectes du Patrimoine (Nantes)

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Elévation ouest, détail de l'encorbellement et des solives

IVR53_20235605915NUCA

Auteur de l'illustration : ANTAK, Architectes du Patrimoine

(c) ANTAK, Architectes du Patrimoine (Nantes)

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Elévation ouest, détail de l'encorbellement et des solives

IVR53_20235605917NUCA

Auteur de l'illustration : ANTAK, Architectes du Patrimoine

(c) ANTAK, Architectes du Patrimoine (Nantes)

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Elévation ouest, détail de l'encorbellement et des solives

IVR53_20235605916NUCA

Auteur de l'illustration : ANTAK, Architectes du Patrimoine

(c) ANTAK, Architectes du Patrimoine (Nantes)

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Elévation ouest, détail de l'encorbellement

IVR53_20235605920NUCA

Auteur de l'illustration : ANTAK, Architectes du Patrimoine

(c) ANTAK, Architectes du Patrimoine (Nantes)

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Elévation ouest, partie nord, fenêtre au rez-de-chaussée

IVR53_20235605913NUCA

Auteur de l'illustration : ANTAK, Architectes du Patrimoine

(c) ANTAK, Architectes du Patrimoine (Nantes)

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Elévation ouest, partie nord, porte au rez-de-chaussée

IVR53_20235605914NUCA

Auteur de l'illustration : ANTAK, Architectes du Patrimoine

(c) ANTAK, Architectes du Patrimoine (Nantes)

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Elévation ouest, partie nord, fenêtre au premier étage

IVR53_20235605922NUCA

Auteur de l'illustration : ANTAK, Architectes du Patrimoine

(c) ANTAK, Architectes du Patrimoine (Nantes)

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Elévation ouest, partie sud, fenêtre au rez-de-chaussée

IVR53_20235605921NUCA

Auteur de l'illustration : ANTAK, Architectes du Patrimoine

(c) ANTAK, Architectes du Patrimoine (Nantes)

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Intérieur, rez-de-chaussée

IVR53_20235605927NUCA

Auteur de l'illustration : ANTAK, Architectes du Patrimoine

(c) ANTAK, Architectes du Patrimoine (Nantes)

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Intérieur, rez-de-chaussée

IVR53_20235605923NUCA

Auteur de l'illustration : ANTAK, Architectes du Patrimoine

(c) ANTAK, Architectes du Patrimoine (Nantes)

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Intérieur, premier étage, pièce ouest

IVR53_20235605904NUCA

Auteur de l'illustration : ANTAK, Architectes du Patrimoine

(c) ANTAK, Architectes du Patrimoine (Nantes)

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Intérieur, premier étage, pièce ouest

IVR53_20235605906NUCA

Auteur de l'illustration : ANTAK, Architectes du Patrimoine

(c) ANTAK, Architectes du Patrimoine (Nantes)

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Intérieur, premier étage, pièce ouest

IVR53_20235605901NUCA

Auteur de l'illustration : ANTAK, Architectes du Patrimoine

(c) ANTAK, Architectes du Patrimoine (Nantes)

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Intérieur, premier étage, pièce ouest

IVR53_20235605902NUCA

Auteur de l'illustration : ANTAK, Architectes du Patrimoine

(c) ANTAK, Architectes du Patrimoine (Nantes)

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Intérieur, premier étage, pièce ouest

IVR53_20235605908NUCA

Auteur de l'illustration : ANTAK, Architectes du Patrimoine

(c) ANTAK, Architectes du Patrimoine (Nantes)

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Intérieur, premier étage, pièce est

IVR53_20235605909NUCA

Auteur de l'illustration : ANTAK, Architectes du Patrimoine

(c) ANTAK, Architectes du Patrimoine (Nantes)

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation