



Vue de l'entrée du bassin : tuyau métallique et bitte d'amarrage. La fonction du tuyau n'est pas identifiée (tuyau de refoulement ?). Un pieu ou palplanche émerge du musoir

IVR53_20235600589NUCA

Auteur de l'illustration : Bernard Bègne

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation