



Vue intérieure : détail du ferrailage du plafond. Il est constitué de poutres en béton armé sur lesquelles a été coulée la dalle en béton armé

IVR53\_20242910308NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

Date de prise de vue : 2023

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation