



Vue du puits de la sortie de secours. Le puits est en maçonnerie de brique montée au ciment avec échelon en fer à béton ; il est partiellement obstrué

IVR53_20252210364NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

Date de prise de vue : 2025

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation