



Vue du l'entrée nord : couloir d'accès au sas avec son pan coupé. Seule l'huisserie témoigne de la présence de la porte blindée (ferraillée). De part et d'autre du couloir, passages d'antenne

IVR53_20242910479NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

Date de prise de vue : 2023

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation