



Vue de détail de la porte blindée étanche du magasin à munitions est (cette pièce est partiellement inondée). A gauche, emplacement d'un boîtier électrique : seul le câblage subsiste

IVR53_20253501368NUCA

Auteur de l'illustration : Bernard Bègne

Date de prise de vue : 2025

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation