



Vue du sas d'entrée vers l'ouest : il est partiellement remblayé (la porte blindée à deux vantaux est masquée). Au fond, l'entrée ouest du bunker. A gauche, le chemin de câble électrique. A droite, l'une des deux portes étanches

IVR53_20253501372NUCA

Auteur de l'illustration : Bernard Bègne

Date de prise de vue : 2025

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation