



Vue intérieure : détail de l'embrasure de l'ouverture étroite est (état en 2013). La partie basse est murée par des parpaings

IVR53_20262910034NUCA

Auteur de l'illustration : Christian Moignez

Date de prise de vue : 2013

(c) Association Gerfaut 29

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation