



Vue de l'entrée percée dans la face est (état en 2007). Elle était dotée d'un pont-levis à bascule arrière

IVR53_20072907139NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

Date de prise de vue : 2007

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation