



Vue intérieure : créneau de défense situé dans l'axe de l'entrée ouest ; il a conservé son bois de coffrage. A gauche, porte blindée à deux vantaux du sas

IVR53_20235600223NUCA

Auteur de l'illustration : Bernard Bègne

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation