



Vue de l'entrée du sas depuis le sud. L'hubriserie témoigne du montage d'une porte blindée. En bas à gauche, tuyau avec grille

IVR53_20242910334NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

Date de prise de vue : 2023

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation