



Vue de la chambre de combat nord-ouest : support d'affût de la mitrailleuse et créneau blindé ; au-dessus, cartouche avec marquage. Cette chambre de combat est partiellement inondée. L'embrasure est murée

IVR53_20235600706NUCA

Auteur de l'illustration : Bègne Bernard

Date de prise de vue : 2023

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation