



Vue de détail de l'angle nord-est. De ce côté de l'îlot, l'érosion marine a emporté le substrat. Le bunker est construit avec des parpaings dans lesquels a été coulé le béton ; il est recouvert d'une maçonnerie de moellon

IVR53_20242911236NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécuillier

Date de prise de vue : 2024

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation