



Façade sud-est avant de l'externat 1 (désaffecté). A gauche, l'amorce des 4 niveaux de logements. Noter, entre autres, le second œuvre d'origine. L'auvent en béton de l'entrée a été supprimé.

IVR53\_20195600541NUCA

Auteur de l'illustration : Bernard Bègne

Date de prise de vue : 2019

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation