



Vue du niveau de comble : extrémité sud, au centre, trémie d'escalier bouchée. Contre les murs qui ont conservé leur enduit et leur peinture d'origine, installation pour mailler des filets de pêche. La charpente métallique porte des plaques de fibrociment

IVR53_20232900652NUCA

Auteur de l'illustration : Bernard Bègne

Date de prise de vue : 2023

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation