



Premier étage, état de dégradation des bois après que l'enduit ait été enlevé.

IVR53_20215600400NUCA

Auteur de l'illustration : Charlotte Barraud

Date de prise de vue : 2021

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation