



Externat n°2 (désaffecté), couloir de desserte latéral, le long de la façade nord-ouest. Les baies hautes, dans la cloison des salles, qui permettaient à la lumière naturelle de pénétrer de deux côtés ont été occultées. Les portemanteaux des vestiaires en renforcement ont été enlevés.

IVR53_20195600447NUCA

Auteur de l'illustration : Bernard Bègne

Date de prise de vue : 2019

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation