



Vue du bâtiment E22 depuis le nord-ouest (état en 2025). Le bâtiment est couvert en tuile plate sur charpente métallique ; il a conservé ses huisseries d'origine et ses volets métalliques. Il est entouré par des merlons de terre

IVR53_20252901168NUCA

Auteur de l'illustration : Léna Leroy

Date de prise de vue : 2025

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation