



Vue d'une grille de fenêtre tombée dans la cour ouest. Ces grilles étaient scellée au plomb dans le granite. Avec la corrosion, le fer gonfle et fait éclater le granite et le scellement...

IVR53_20232900583NUCA

Auteur de l'illustration : Bernard Bègne

Date de prise de vue : 2023

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation