

Vue du puits d'antenne sud-ouest. Les murs étaient dotés de tasseaux posés à intervale régulier pour la fixation des câbles. Le béton laisse apparaître gravillons, galets entiers et ferraillage

IVR53_20252900064NUCA

Auteur de l'illustration : Bernard Bègne

Date de prise de vue : 2025

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

28 septembre 2025 Page 1