



Vue du puits d'antenne nord-est. Les murs étaient dotés de tasseaux posés à intervalle régulier pour la fixation des câbles. Le béton laisse apparaître gravillons, galets entiers et ferrailage

IVR53_20252900037NUCA

Auteur de l'illustration : Bernard Bègne

Date de prise de vue : 2025

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation