



Vue des bâtiments E3, E4 et E5 depuis le sud-sud-est (état en 2025). Ils sont séparés par des merlons de terre. Le bâtiment E3 est couvert en fibrociment ; plus anciens, les bâtiments E4 et E5 sont couverts en tuile plate sur charpente métallique

IVR53_20252901171NUCA

Auteur de l'illustration : Léna Leroy

Date de prise de vue : 2025

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation