



Vue de la déconstruction : dalle de couverture et murs périphériques en béton armé (25 septembre 2022). Le plafond est constitué d'une alternance de poutres en acier en I et de poutres en bois avec au-dessus une couche de béton armé

IVR53_20222905938NUCA

Auteur de l'illustration : Simon Roudot

Date de prise de vue : 2022

(c) Collection particulière

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation