



Vue de l'embrasure orientée vers l'est (état en 2003). Le créneau blindé a été ferrailé après-guerre

IVR53_20032902491NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

Date de prise de vue : 2003

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation