



Vue du bâtiment E19 depuis le sud-est : élévation est et pignon sud (état en 2025).
Construit en poteau bois avec remplissage en brique, le bâtiment est couvert en tuile plate sur charpente en bois ; ses ouvertures ont été ultérieurement élargies

IVR53_20252901169NUCA

Auteur de l'illustration : Léna Leroy

Date de prise de vue : 2025

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation