



Vue du l'entrée sud : couloir d'accès flanqué par un créneau de tir. Le créneau blindé n'a pas été posé. A droite, niche murale avec passage de câble. Au fond, on devine la porte blindée à deux vantaux

IVR53_20242910410NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

Date de prise de vue : 2023

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation