



Vue des communs et dépendances : remise couverte en tuile accolée au pignon Est. La porte située à droite, à entourage de brique, donne accès à la dépendance. Au-dessus, fenêtre du grenier en appentis arrière

IVR53_20232200640NUCA

Auteur de l'illustration : Bernard Bègne

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation