L'infléchissement du pignon droit témoigne des reprises et désordres du bâtiment (état en 2006).

IVR53_20063511930NUCA
Auteur de l'illustration : Elise Lauranceau
(c) Inventaire général, ADAGP
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation