Bunker - abri de type 502 pour deux groupes de combat, extrémité Est de la pointe, Domaine de la Tour de Cesson, rue de la Tour (Saint-Brieuc) IA22133631

Vue de la pièce de vie - chambrée Nord : mur de refend. A gauche, ce mur dont le béton est en très mauvais état, était situé directement face à la porte du sas d'où est venue l'explosion...

IVR53_20232200409NUCA
Auteur de l'illustration : Bernard Bègne
(c) Région Bretagne
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation