Bretagne, Finistère
Brest
, sur la crête orientée vers la route de Guilers (à l'ouest de l'actuelle rue de Kerléo) Menguen

Bunker - abri de type VF 1a pour 6 hommes, Menguen, sur la crête orientée vers la route de Guilers (à l'ouest de l'actuelle rue de Kerléo) (Brest)

Références du dossier

Numéro de dossier : IA29001287
Date de l'enquête initiale : 2002
Date(s) de rédaction : 2002, 2022
Cadre de l'étude : enquête thématique régionale Inventaire des fortifications littorales de Bretagne
Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : blockhaus, casemate, abri

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en écart
Références cadastrales : DY, 0359

Historique

Bunker construit en 1943-1944 sous maîtrise d’ouvrage de l’Organisation Todt.

Période(s) principale(s) : 2e quart 20e siècle
Dates : 1943 (daté par travaux historiques), 1944 (daté par travaux historiques)
Auteur(s) de l'oeuvre : Organisation Todt (ingénieur militaire, attribution par travaux historiques)

Description

Le bunker est conforme au type VF 1a (mesuré) : dalle de couverture et murs périphériques de 1 m d’épaisseur ; couloir d'accès de 6 m de longueur pour 1,2 m de largeur et 2 m de hauteur ; niches murales dans le couloir : à l'Est, à 0,67 m de hauteur, 1,5 m (l) x 1,3 m (la) x 0,5 (profondeur) et à l'Ouest à 0,76 m de hauteur, 1 m (l) x 1,2 m (la) x 0,5 m (profondeur) ; pièce de vie - chambre de troupe mesurant 4 m de longueur par 3 m de largeur et 2,1 m de hauteur ; sur le mur Est, sortie de secours ; à l’extérieur, puits en parpaing de béton plein.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : béton
Matériau(x) de couverture : béton en couverture
Plan : plan rectangulaire régulier
Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol
Type(s) de couverture : terrasse

Typologies et état de conservation

État de conservation : bon état

Décor

Techniques : peinture
Précision sur les représentations :

Murs intérieurs peints au chiffon en ocre jaune (imitation d'une tapisserie).

Dimensions

Mesures : l : 8,2 m ; la : 6 m ; h : 3,5 m
Précision dimensions :

Dimensions issues du plan-type standard d'un bunker de type VF 1a. Selon le catalogue des plans-types des constructions de campagne renforcées en béton (*Typenheft für die Erkundung der verstärkt feldmässigen Ausbaues in Beton*), la réalisation d'un bunker - abri de type VF 1a pour 6 hommes (*Unterstand bis 6 Mann - Hoyerbalken* [poutres Hoyer] - *Splittersicher* [pare-éclats]) nécessite 100 m3 de béton. La salle de garde (*Bereitschatsraum*) ou pièce de vie mesure 12 m2 (4 m x 3 m).

Statut, intérêt et protection

Intérêt de l'œuvre : vestiges de guerre
Éléments remarquables : blockhaus, abri
Statut de la propriété : propriété privée

Références documentaires

Multimedia

- **Sudwall superforum. Étude des fortifications allemandes 1942-1944 sur la côte méditerranéenne en France**
  Sudwall superforum. É**tude des fortifications allemandes 1942-1944 sur la côte méditerranéenne en France.** Sujet : "La série “VF” et la série « Bf. ». qui n´existait pas". 3 décembre 2012. https://sudwall.superforum.fr/t6775-la-serie-vf-et-la-serie-bf-qui-nexistait-pas

Illustrations



Plan d'un bunker - casemate de type VF1a (Verstärkt feldmässiger Ausbau in Beton, Regelbau VF1a : Unterstand bis 6 Mann, Splittersicher [pare-éclats], Hoyerbalken [poutres Hoyer])
Repro. Guillaume Lécuillier
IVR53_20232905464NUCA

Vue de situation de la casemate pour canon de 5 cm depuis le bunker - abri
Phot. Guillaume Lécuillier
IVR53_20222905287NUCA

Vue de l'entrée ouest en partie remblayée et envahie par la végétation (état en 2013)
Phot. Guillaume Lécuillier
IVR53_20222905312NUCA



Vue de l'entrée est (état en 2021)
Phot. Guillaume Lécuillier
IVR53_20222905288NUCA

Vue de l'entrée est en partie remblayée et envahie par la végétation (état en 2013)
Phot. Guillaume Lécuillier
IVR53_20222905313NUCA

Vue de l'entrée est en partie remblayée et envahie par la végétation (état en 2013)
Phot. Guillaume Lécuillier
IVR53_20222905314NUCA

Vue de l'entrée est (état en 2021). Le site est envahi par la végétation
Phot. Guillaume Lécuillier
IVR53_20222905289NUCA

Vue de l'entrée est (état en 2021)
Phot. Guillaume Lécuillier
IVR53_20222905290NUCA

Vue de l'entrée est (état en 2021). Face à l'entrée, une tranchée a été réaménagée ; elle est envahie par des déchets...
Phot. Guillaume Lécuillier
IVR53_20222905291NUCA

Vue de l'une des deux niches murales du couloir d'accès (état en 2021)

Vue du couloir d'accès depuis l'entrée est (état en 2021). A gauche, niche murale
Phot. Guillaume Lécuillier
IVR53_20222905292NUCA

Vue du couloir d'accès depuis l'entrée ouest (état en 2021). A gauche, niche murale
Phot. Guillaume Lécuillier
IVR53_20222905293NUCA

Phot. Guillaume Lécuillier
IVR53_20222905294NUCA

Vue de l'entrée ouest en partie remblayée et envahie par la végétation (état en 2021)
Phot. Guillaume Lécuillier
IVR53_20222905295NUCA

Vue de l'entrée ouest en partie remblayée et envahie par la végétation (état en 2021)
Phot. Guillaume Lécuillier
IVR53_20222905296NUCA

Vue de l'entrée ouest en partie remblayée et envahie par la végétation depuis l'intérieur du bunker (état en 2021)
Phot. Guillaume Lécuillier
IVR53_20222905297NUCA

Vue du mur de refend situé entre le couloir d'accès et la pièce de vie - chambre de troupe (état en 2021)
Phot. Guillaume Lécuillier
IVR53_20222905298NUCA

Vue du mur de refend situé entre le couloir d'accès et la pièce de vie - chambre de troupe : peinture murale contemporaine représentant un pistolet et inscription "AIRSOFT" (état en 2021)
Phot. Guillaume Lécuillier
IVR53_20222905299NUCA

Vue générale de la pièce de vie - chambre de troupe. Cette pièce dotée de mobilier est en partie inondée (état en 2021)
Phot. Guillaume Lécuillier
IVR53_20222905300NUCA

Vue de la pièce de vie - chambre de troupe. Cette pièce dotée de mobilier est en partie inondée (état en 2021)
Phot. Guillaume Lécuillier
IVR53_20222905301NUCA

Vue générale de la pièce de vie - chambre de troupe. Cette pièce dotée de mobilier est en partie inondée (état en 2021)
Phot. Guillaume Lécuillier
IVR53_20222905302NUCA

Vue de la pièce de vie - chambre de troupe : sortie de secours (au centre) et porte d'accès (à droite). Cette pièce dotée de mobilier est en partie inondée (état en 2021)
Phot. Guillaume Lécuillier
IVR53_20222905303NUCA

Vue de la pièce de vie - chambre de troupe : sortie de secours (état en 2021). Les murs ont conservé leur peinture murale tachetée ocre jaune d'origine
Phot. Guillaume Lécuillier
IVR53_20222905304NUCA

Vue de la pièce de vie - chambre de troupe : sortie de secours (état en 2021). Les murs ont conservé leur peinture murale tachetée ocre jaune d'origine
Phot. Guillaume Lécuillier
IVR53_20222905305NUCA

Vue de l'un des murs ayant conservé sa peinture murale tachetée ocre jaune d'origine (état en 2021)
Phot. Guillaume Lécuillier
IVR53_20222905306NUCA

Vue de la pièce de vie - chambre de troupe : détail du plafond (état en 2021)
Phot. Guillaume Lécuillier
IVR53_20222905308NUCA

Vue du puits de la sortie de secours (état en 2013)

Vue de la pièce de vie - chambre de troupe : niche murale (état en 2021). Les murs du bunker ont conservé leur peinture murale tachetée ocre jaune d'origine
Phot. Guillaume Lécuillier
IVR53_20222905307NUCA

Phot. Guillaume Lécuillier
IVR53_20222905315NUCA

Vue du puits de la sortie de secours avec ses échelons (état en 2013)
Phot. Guillaume Lécuillier
IVR53_20222905316NUCA

Vue générale depuis l'ouest (état en 2023)
Phot. Guillaume Lécuillier
IVR53_20232905473NUCA

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :
Les bunkers du Mur de l'Atlantique (étude en cours) (IA29002282)
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Ensemble fortifié (B 47), Keranroux - Menguen, sur la crête à l'ouest de la route de Guilers (actuelle rue de Kerléo) (Brest) (IA29001295) Bretagne, Finistère, Brest, Keranroux, , sur la crête orientée vers la route de Guilers (actuelle rue de Kerléo) Menguen, Rue de Kerléo

Auteur(s) du dossier : Guillaume Lécuillier
Copyright(s) : (c) Association Pour l'Inventaire de Bretagne ; (c) Région Bretagne



Plan d'un bunker - casemate de type VF1a (Verstärkt feldmässiger Ausbau in Beton, Regelbau VF1a : Unterstand bis 6 Mann, Splittersicher [pare-éclats], Hoyerbalken [poutres Hoyer])

Référence du document reproduit :

- **German manuals for construction of fortifications**
  Bunkermuseum Hanstholm. German manuals for construction of fortifications.
  https://bunkermuseumhanstholm.dk

IVR53_20232905464NUCA
Auteur de l'illustration (reproduction) : Guillaume Lécuillier
(c) Collection particulière
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

Vue de situation de la casemate pour canon de 5 cm depuis le bunker - abri

IVR53_20222905287NUCA
Auteur de l'illustration : Guillaume Lécuillier
Date de prise de vue : 2021
(c) Région Bretagne
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

Vue de l'entrée ouest en partie remblayée et envahie par la végétation (état en 2013)

IVR53_20222905312NUCA
Auteur de l'illustration : Guillaume Lécuillier
Date de prise de vue : 2013
(c) Région Bretagne
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de l'entrée est (état en 2021)

IVR53_20222905288NUCA
Auteur de l'illustration : Guillaume Lécuillier
Date de prise de vue : 2021
(c) Région Bretagne
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

Vue de l'entrée est en partie remblayée et envahie par la végétation (état en 2013)

IVR53_20222905313NUCA
Auteur de l'illustration : Guillaume Lécuillier
Date de prise de vue : 2013
(c) Région Bretagne
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

Vue de l'entrée est en partie remblayée et envahie par la végétation (état en 2013)

IVR53_20222905314NUCA
Auteur de l'illustration : Guillaume Lécuillier
Date de prise de vue : 2013
(c) Région Bretagne
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

Vue de l'entrée est (état en 2021). Le site est envahi par la végétation

IVR53_20222905289NUCA
Auteur de l'illustration : Guillaume Lécuillier
Date de prise de vue : 2021
(c) Région Bretagne
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

Vue de l'entrée est (état en 2021)

IVR53_20222905290NUCA
Auteur de l'illustration : Guillaume Lécuillier
Date de prise de vue : 2021
(c) Région Bretagne
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

Vue de l'entrée est (état en 2021). Face à l'entrée, une tranchée a été réaménagée ; elle est envahie par des déchets...

IVR53_20222905291NUCA
Auteur de l'illustration : Guillaume Lécuillier
Date de prise de vue : 2021
(c) Région Bretagne
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

Vue du couloir d'accès depuis l'entrée est (état en 2021). A gauche, niche murale

IVR53_20222905292NUCA
Auteur de l'illustration : Guillaume Lécuillier
Date de prise de vue : 2021
(c) Région Bretagne
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

Vue du couloir d'accès depuis l'entrée ouest (état en 2021). A gauche, niche murale

IVR53_20222905293NUCA
Auteur de l'illustration : Guillaume Lécuillier
Date de prise de vue : 2021
(c) Région Bretagne
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

Vue de l'une des deux niches murales du couloir d'accès (état en 2021)

IVR53_20222905294NUCA
Auteur de l'illustration : Guillaume Lécuillier
Date de prise de vue : 2021
(c) Région Bretagne
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

Vue de l'entrée ouest en partie remblayée et envahie par la végétation (état en 2021)

IVR53_20222905295NUCA
Auteur de l'illustration : Guillaume Lécuillier
Date de prise de vue : 2021
(c) Région Bretagne
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

Vue de l'entrée ouest en partie remblayée et envahie par la végétation (état en 2021)

IVR53_20222905296NUCA
Auteur de l'illustration : Guillaume Lécuillier
Date de prise de vue : 2021
(c) Région Bretagne
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

Vue de l'entrée ouest en partie remblayée et envahie par la végétation depuis l'intérieur du bunker (état en 2021)

IVR53_20222905297NUCA
Auteur de l'illustration : Guillaume Lécuillier
Date de prise de vue : 2021
(c) Région Bretagne
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

Vue du mur de refend situé entre le couloir d'accès et la pièce de vie - chambre de troupe (état en 2021)

IVR53_20222905298NUCA
Auteur de l'illustration : Guillaume Lécuillier
Date de prise de vue : 2021
(c) Région Bretagne
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

Vue du mur de refend situé entre le couloir d'accès et la pièce de vie - chambre de troupe : peinture murale contemporaine représentant un pistolet et inscription "AIRSOFT" (état en 2021)

IVR53_20222905299NUCA
Auteur de l'illustration : Guillaume Lécuillier
Date de prise de vue : 2021
(c) Région Bretagne
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

Vue générale de la pièce de vie - chambre de troupe. Cette pièce dotée de mobilier est en partie inondée (état en 2021)

IVR53_20222905300NUCA
Auteur de l'illustration : Guillaume Lécuillier
Date de prise de vue : 2021
(c) Région Bretagne
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

Vue de la pièce de vie - chambre de troupe. Cette pièce dotée de mobilier est en partie inondée (état en 2021)

IVR53_20222905301NUCA
Auteur de l'illustration : Guillaume Lécuillier
Date de prise de vue : 2021
(c) Région Bretagne
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

Vue générale de la pièce de vie - chambre de troupe. Cette pièce dotée de mobilier est en partie inondée (état en 2021)

IVR53_20222905302NUCA
Auteur de l'illustration : Guillaume Lécuillier
Date de prise de vue : 2021
(c) Région Bretagne
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

Vue de la pièce de vie - chambre de troupe : sortie de secours (au centre) et porte d'accès (à droite). Cette pièce dotée de mobilier est en partie inondée (état en 2021)

IVR53_20222905303NUCA
Auteur de l'illustration : Guillaume Lécuillier
Date de prise de vue : 2021
(c) Région Bretagne
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

Vue de la pièce de vie - chambre de troupe : sortie de secours (état en 2021). Les murs ont conservé leur peinture murale tachetée ocre jaune d'origine

IVR53_20222905304NUCA
Auteur de l'illustration : Guillaume Lécuillier
Date de prise de vue : 2021
(c) Région Bretagne
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

Vue de la pièce de vie - chambre de troupe : sortie de secours (état en 2021). Les murs ont conservé leur peinture murale tachetée ocre jaune d'origine

IVR53_20222905305NUCA
Auteur de l'illustration : Guillaume Lécuillier
Date de prise de vue : 2021
(c) Région Bretagne
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

Vue de l'un des murs ayant conservé sa peinture murale tachetée ocre jaune d'origine (état en 2021)

IVR53_20222905306NUCA
Auteur de l'illustration : Guillaume Lécuillier
Date de prise de vue : 2021
(c) Région Bretagne
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

Vue de la pièce de vie - chambre de troupe : niche murale (état en 2021). Les murs du bunker ont conservé leur peinture murale tachetée ocre jaune d'origine

IVR53_20222905307NUCA
Auteur de l'illustration : Guillaume Lécuillier
Date de prise de vue : 2021
(c) Région Bretagne
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

Vue de la pièce de vie - chambre de troupe : détail du plafond (état en 2021)

IVR53_20222905308NUCA
Auteur de l'illustration : Guillaume Lécuillier
Date de prise de vue : 2021
(c) Région Bretagne
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

Vue du puits de la sortie de secours (état en 2013)

IVR53_20222905315NUCA
Auteur de l'illustration : Guillaume Lécuillier
Date de prise de vue : 2013
(c) Région Bretagne
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

Vue du puits de la sortie de secours avec ses échelons (état en 2013)

IVR53_20222905316NUCA
Auteur de l'illustration : Guillaume Lécuillier
Date de prise de vue : 2013
(c) Région Bretagne
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

Vue générale depuis l'ouest (état en 2023)

IVR53_20232905473NUCA
Auteur de l'illustration : Guillaume Lécuillier
Date de prise de vue : 2023
(c) Région Bretagne
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation