



Plusieurs remaniements sont visibles : reprise en pierres sous le poteau de gauche, raccord sur la sablière.

IVR53_20245610469NUCA

Auteur de l'illustration : Ville d'Auray

Date de prise de vue : 2009

(c) Ville d'Auray

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation