



Ce pignon en pan de bois a subi de nombreuses modifications : reprise du rez-de-chaussée en maçonnerie avec suppression des poteaux, modification des baies et disparition de l'appui filant, remplacement du hourdis, recul de la toiture...

IVR53_20243501050NUCA

Auteur de l'illustration : Bernard Bègne

Date de prise de vue : 2024

(c) Région Bretagne

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation