

Bretagne, Finistère
Beuzec-Cap-Sizun
Castel Coz, Tronin

Murets de pierre sèche, Pointe de Castel Coz (Beuzec-Cap-Sizun)

Références du dossier

Numéro de dossier : IA29133684
Date de l'enquête initiale : 2023
Date(s) de rédaction : 2023
Cadre de l'étude : inventaire topographique Beuzec-Cap-Sizun
Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : mur de clôture, mur de soutènement

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : isolé
Références cadastrales :

Historique

Il est difficile de dater les murets en pierre sèche du Cap-Sizun de façon précise au vu du manque de documentation probante sur leurs origines. La littérature locale et les sources consultées s'accordent cependant pour dire que si leur création remonte à un passé très ancien, leur multiplication reste assez récente. Christian Pelras affirme dans sa monographie sur Goulien qu'on en élevait encore sur le territoire à la fin du 19^e siècle, notamment dans la partie nord proche du littoral.

Les murets observés au sud et à l'est du village de Tronin, dans le secteur de Castel Coz, correspondent à des limites de parcelles signalées dès 1837 sur le cadastre ancien. On peut en conclure que ces murs sont antérieurs à cette date. Parallèlement, les murs situés au nord du village semblent plus récents. Hormis une petite parcelle isolée signalée comme pâture en 1837, tous les murs observés dans ce secteur ont été bâtis sur une ancienne grande parcelle de lande littorale. Ces murs ont été probablement érigés jusque dans les premières décennies du 20^e siècle pour créer de nouvelles parcelles cultivées (céréales, pommes de terre) et pâtures.

Omniprésents et bien visibles dans les années 1950, ces murets ont pour la plupart disparu aujourd'hui, soit sous un épais rideau de végétation, soit détruits lors du remembrement et de la modification des pratiques agricoles. Ceux qui restent encore visibles s'avèrent être les seuls témoins de l'ancienne occupation des sols du secteur (pâtures, landes, terres labourables) et de l'extrême parcellisation qui en découlait.

Ici, quelques animaux occupent ces parcelles. Mais ce sont les propriétaires des terrains qui, en entretenant les chemins d'accès aux champs, permettent de maîtriser la pousse de la végétation sur certains secteurs et rendent visibles quelques murs.

Période(s) principale(s) : Temps modernes, Epoque contemporaine

Description

La zone étudiée se situe au nord du bourg de Beuzec-Cap-Sizun. D'une surface d'environ 50 hectares, elle est limitée au nord par les falaises de la pointe de Castel Coz et comprend globalement toutes les terres du village de Tronin. Le secteur est à la fois un espace naturel sensible, propriété du Conservatoire du Littoral, et une propriété privée.

La partie nord du site consiste essentiellement en un plateau balayé par les vents où la végétation haute peine à se développer hormis quelques résineux. Autour du village, il s'agit plutôt d'une zone boisée avec, à l'est, un vallon au fond duquel circule un petit ruisseau. Les murets semblaient ici, dans les deux cas, servir à protéger les cultures, les animaux et les habitations tout en délimitant physiquement les différentes propriétés et les différents types d'occupation des sols.

La typologie de murs repérés dans le secteur est assez variée : autour de la ferme et le long des chemins et du ruisseau, on observe plutôt des murs de soutènement ou des murs talus plantés d'arbres. Quand on s'éloigne du village, au nord, à l'est et à l'ouest, on rencontre majoritairement des murs de clôture à double parement. L'état de la végétation ne permet pas une description précise de ces murs mais, globalement, il semble que leur appareillage est fait de simples moellons sans couronnement.

Les seuls gros blocs de granite dressés observés sont probablement les vestiges d'anciennes brèches traditionnelles détruites pour faire circuler les tracteurs. L'une d'elles a été recensée à l'extrémité ouest du mur 8.

Notons qu'à l'entrée ouest de la pointe de Castel Coz, on observe deux rangées parallèles de gros blocs de granites à moitiés enterrés. D'après RF Le Men qui a fouillé de secteur en 1869, il s'agit de vestiges d'anciens chevaux de frise quand la pointe servait d'éperon barré.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : granulite, pierre sèche

Typologies et état de conservation

Typologies : mur de clôture ; mur de soutènement ; mur talus

Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété d'un établissement public de l'Etat, propriété privée

Références documentaires


Documents figurés

- **Cadastre ancien de la commune de Beuzec-Cap-Sizun, plans et états de sections, 1837**
Archives départementales du Finistère : 3 P 11/1

Bibliographie

- **Goulien, commune bretonne du Cap-Sizun.**
PELRAS, Christian, **Goulien, commune bretonne du Cap-Sizun, entre XIXe siècle et IIIe millénaire**, Presses Universitaires de Rennes, Rennes, 2001.
Collection particulière

Illustrations



Occupation des sols en 1836.
Fond : Cadastre ancien de la commune de Beuzec-Cap-Sizun.
Dess. Fabien Serre
IVR53_20232905657NUDA



Localisation des murets de pierre sèche et brèches observés en 2023. Fond : orthophoto 2021.
Dess. Fabien Serre
IVR53_20232905658NUDA



Mur 1, soutènement. Côté est.
Phot. Fabien Serre
IVR53_20232905659NUCA



Mur 2, parement est.
Phot. Fabien Serre
IVR53_20232905660NUCA



Mur 2, parement ouest.
Phot. Fabien Serre
IVR53_20232905661NUCA



Mur 3, parement est.
Longue un ruisseau.
Phot. Fabien Serre
IVR53_20232905662NUCA



Mur 4, vue axiale vers l'est. Mur talus
à parements en pierres planté d'arbres.
Phot. Fabien Serre
IVR53_20232905663NUCA



Mur 4, parement est.
Phot. Fabien Serre
IVR53_20232905664NUCA



Mur 4 côté ouest. Parement détruit ?
Phot. Fabien Serre
IVR53_20232905665NUCA



Mur 5, côté est caché
par la végétation.
Phot. Fabien Serre



Mur 6, parement nord.
Phot. Fabien Serre
IVR53_20232905667NUCA



Mur 7, parement est.
Détail de la maçonnerie.
Phot. Fabien Serre
IVR53_20232905668NUCA

IVR53_20232905666NUCA



Mur 7, parement est.
Détail de la maçonnerie.
Phot. Fabien Serre
IVR53_20232905669NUCA



Mur 8, pierre dressée.
Ancienne brèche.
Phot. Fabien Serre
IVR53_20232905670NUCA



Mur 9, parement nord
sous la végétation.
Phot. Fabien Serre
IVR53_20232905671NUCA



Mur 10, parement ouest
sous la végétation.
Phot. Fabien Serre
IVR53_20232905672NUCA



Mur 11, parement sud.
Phot. Fabien Serre
IVR53_20232905673NUCA



Mur 12, côté est. Ancienne brèche ?
Phot. Fabien Serre
IVR53_20232905674NUCA

Dossiers liés


Dossiers de synthèse :

Présentation de la commune de Beuzec-Cap-Sizun (en cours) (IA29002504) Bretagne, Finistère, Beuzec-Cap-Sizun

Oeuvre(s) contenue(s) :

Auteur(s) du dossier : Fabien Serre

Copyright(s) : (c) Région Bretagne ; (c) Communauté de communes Cap Sizun - Pointe du Raz




Occupation des sols en 1836. Fond : Cadastre ancien de la commune de Beuzec-Cap-Sizun.

IVR53_20232905657NUDA

Auteur de l'illustration : Fabien Serre

(c) Communauté de communes Cap Sizun - Pointe du Raz

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Localisation des murets de pierre sèche et brèches observés en 2023. Fond : orthophoto 2021.

IVR53_20232905658NUDA

Auteur de l'illustration : Fabien Serre

(c) Communauté de communes Cap Sizun - Pointe du Raz

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Mur 1, soutènement. Côté est.

IVR53_20232905659NUCA

Auteur de l'illustration : Fabien Serre

Date de prise de vue : 2023

(c) Communauté de communes Cap Sizun - Pointe du Raz

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Mur 2, parement est.

IVR53_20232905660NUCA

Auteur de l'illustration : Fabien Serre

Date de prise de vue : 2023

(c) Communauté de communes Cap Sizun - Pointe du Raz

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Mur 2, parement ouest.

IVR53_20232905661NUCA

Auteur de l'illustration : Fabien Serre

Date de prise de vue : 2023

(c) Communauté de communes Cap Sizun - Pointe du Raz
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Mur 3, parement est. Longue un ruisseau.

IVR53_20232905662NUCA

Auteur de l'illustration : Fabien Serre

Date de prise de vue : 2023

(c) Communauté de communes Cap Sizun - Pointe du Raz

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Mur 4, vue axiale vers l'est. Mur talus à parements en pierres planté d'arbres.

IVR53_20232905663NUCA

Auteur de l'illustration : Fabien Serre

Date de prise de vue : 2023

(c) Communauté de communes Cap Sizun - Pointe du Raz
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Mur 4, parement est.

IVR53_20232905664NUCA

Auteur de l'illustration : Fabien Serre

Date de prise de vue : 2023

(c) Communauté de communes Cap Sizun - Pointe du Raz

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Mur 4 côté ouest. Parement détruit ?

IVR53_20232905665NUCA

Auteur de l'illustration : Fabien Serre

Date de prise de vue : 2023

(c) Communauté de communes Cap Sizun - Pointe du Raz

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Mur 5, côté est caché par la végétation.

IVR53_20232905666NUCA

Auteur de l'illustration : Fabien Serre

Date de prise de vue : 2023

(c) Communauté de communes Cap Sizun - Pointe du Raz

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Mur 6, parement nord.

IVR53_20232905667NUCA

Auteur de l'illustration : Fabien Serre

Date de prise de vue : 2023

(c) Communauté de communes Cap Sizun - Pointe du Raz

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Mur 7, parement est. Détail de la maçonnerie.

IVR53_20232905668NUCA

Auteur de l'illustration : Fabien Serre

Date de prise de vue : 2023

(c) Communauté de communes Cap Sizun - Pointe du Raz

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Mur 7, parement est. Détail de la maçonnerie.

IVR53_20232905669NUCA

Auteur de l'illustration : Fabien Serre

Date de prise de vue : 2023

(c) Communauté de communes Cap Sizun - Pointe du Raz

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Mur 8, pierre dressée. Ancienne brèche.

IVR53_20232905670NUCA

Auteur de l'illustration : Fabien Serre

Date de prise de vue : 2023

(c) Communauté de communes Cap Sizun - Pointe du Raz

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Mur 9, parement nord sous la végétation.

IVR53_20232905671NUCA

Auteur de l'illustration : Fabien Serre

Date de prise de vue : 2023

(c) Communauté de communes Cap Sizun - Pointe du Raz

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Mur 10, parement ouest sous la végétation.

IVR53_20232905672NUCA

Auteur de l'illustration : Fabien Serre

Date de prise de vue : 2023

(c) Communauté de communes Cap Sizun - Pointe du Raz

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Mur 11, parement sud.

IVR53_20232905673NUCA

Auteur de l'illustration : Fabien Serre

Date de prise de vue : 2023

(c) Communauté de communes Cap Sizun - Pointe du Raz

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Mur 12, côté est. Ancienne brèche ?

IVR53_20232905674NUCA

Auteur de l'illustration : Fabien Serre

Date de prise de vue : 2023

(c) Communauté de communes Cap Sizun - Pointe du Raz

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation