

Bretagne, Côtes-d'Armor
Callac
l' Isle

Manoir, l'Isle (Callac)

Références du dossier

Numéro de dossier : IA00003274
Date de l'enquête initiale : 1968
Date(s) de rédaction : 1968, 1974
Cadre de l'étude : étude d'inventaire
Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : manoir
Parties constituantes non étudiées : grange

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : isolé
Références cadastrales : 1968, B1, 498

Historique

Période(s) principale(s) : 17e siècle

Description

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : granite ; grès ; schiste ; appareil mixte
Matériau(x) de couverture : ardoise
Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 étage carré
Élévations extérieures : élévation à travées
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; pignon couvert
Escaliers : escalier hors-oeuvre : escalier en vis sans jour

Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété privée

Présentation

Ce dossier correspond à une transcription numérique d'éléments d'enquêtes antérieures à 2000. [Tout enrichissement est le bienvenu](#)

Liens web


- Dossier Inventaire : <https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/IA00003274>

Annexe 1

Etude d'inventaire sur le canton de Callac, 1968 :

Lien [PDF](#)

Illustrations



Plan et coupe
Phot. François Dagorn
IVR53_19762200059P



Vue de la façade sud
Phot. François Dagorn
IVR53_19682201741V




Vue de la façade nord
Phot. François Dagorn
IVR53_19682201742V



Vue sud-ouest
Phot. François Dagorn
IVR53_19682201743V



Vue de l'escalier à vis
Phot. François Dagorn
IVR53_19682201744V



Vue de la cheminée à l'étage
Phot. François Dagorn
IVR53_19682201745V

Dossiers liés


Dossiers de synthèse :

Les maisons et fermes sur la commune de Callac (IA00003284) Bretagne, Côtes-d'Armor, Callac

Oeuvre(s) contenue(s) :

Auteur(s) du dossier : F. Pavis, Hermon

Copyright(s) : (c) Inventaire général



Plan et coupe

IVR53_19762200059P

Auteur de l'illustration : François Dagnan

Technique de relevé : relevé manuel ;

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de la façade sud

IVR53_19682201741V

Auteur de l'illustration : François Dagorn

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de la façade nord

IVR53_19682201742V

Auteur de l'illustration : François Dagorn

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue sud-ouest

IVR53_19682201743V

Auteur de l'illustration : François Dagorn

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation




Vue de l'escalier à vis

IVR53_19682201744V

Auteur de l'illustration : François Dagorn

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de la cheminée à l'étage

IVR53_19682201745V

Auteur de l'illustration : François Dagorn

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation