

Bretagne, Finistère
Brest
Kerriou, Le Coat

Bunker - casemate de type 634 avec cloche blindée pour mitrailleuse (B 97/15), Kerriou (Brest)

Références du dossier

Numéro de dossier : IA29001608

Date de l'enquête initiale : 2003

Date(s) de rédaction : 2003, 2024

Cadre de l'étude : enquête thématique régionale Inventaire des fortifications littorales de Bretagne, enquête thématique régionale Inventaire des héritages militaires en Bretagne

Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : blockhaus, casemate, abri

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en écart

Références cadastrales : DO, 0046

Historique

Bunker - casemate de type 634 pour cloche blindée à six créneaux (*Stand mit 6-Schartenturm*) construit en 1943-1944 sous maîtrise d'ouvrage de l'Organisation Todt (plan-type créé au 4e trimestre 1942). L'équipage théorique de ce bunker était composé de 9 soldats.

La cloche blindée est destinée à abriter une mitrailleuse modèle 1934. Désarmée après-guerre, elle a été ferraillée à une date indéterminée.

L'entrée principale était remblayée en 2003 : l'accès au bunker s'est fait par le puits - encombré de débris - de la cloche blindée.

Le bunker est numéroté "B 97/15".

Période(s) principale(s) : 2e quart 20e siècle

Période(s) secondaire(s) : 3e quart 20e siècle (?)

Dates : 1943 (daté par source), 1944 (daté par source)

Auteur(s) de l'oeuvre : Organisation Todt (ingénieur militaire, attribution par travaux historiques)

Description

Ce bunker - casemate de type 634 se caractérise par la présence d'une cloche blindée à 6 créneaux (type 20P7) destinée à abriter une mitrailleuse modèle 1934 disposant d'un champ de tir à 360 degrés. Un orifice situé au centre de la cloche permet de disposer un périscope (fourreau de type 735P3 en place).

Le bunker est enterré dans le sol et seule la cloche blindée émerge de la dalle de couverture. Pour sa défense rapprochée, le bunker comporte un poste d'observation externe dit *Tobruk-Stand* (champ de tir à 360 degrés), un créneau blindé de défense (type 48P8 en place) avec embrasure à redan (vantail haut à guichet de la porte blindée type 434P01 en place) et un créneau blindé (type 48P8 en place) situé dans l'axe de l'escalier d'entrée.

Le couloir d'entrée au bunker donne accès au sas étanche anti-gaz par lequel on accède à la fois à la pièce de vie - chambre de troupe et à la salle de ventilation. La salle de ventilation pour deux ventilateurs (une partie des tuyaux est en place) donne accès au puits de la cloche blindée et à la caponnière.

La chambre de troupe dispose d'une sortie de secours par puits (la porte de type 410P9 et le mur en brique condamnant l'accès au puits sont en place).

Selon le catalogue des plans-types, la construction d'un bunker de type 634 nécessite 630 m³ de béton. Les murs périphériques et la dalle de couverture en béton armé mesurent 2 m d'épaisseur (*Baustärken B*).

Parmi les artefacts repérés : des filtres de ventilateur, des bouteilles anciennes et des munitions de mitrailleuse ayant baigné dans l'eau.

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : béton armé

Matériau(x) de couverture : béton en couverture

Plan : plan rectangulaire régulier

Étage(s) ou vaisseau(x) : sous-sol

Type(s) de couverture : terrasse

Typologies et état de conservation

État de conservation : état moyen

Décor

Techniques : peinture

Précision sur les représentations :

Numérotation de l'ensemble fortifié "B 97/15" située au-dessus du boîtier de connexion téléphonique (boîtier déjà disparu en 2003).

Les murs de la pièce de vie du bunker sont peints en ocre jaune tacheté, il sont délimités en partie haute et basse par une frise de couleur foncée.

Les autres pièces sont peintes en ocre rouge tacheté.

Dimensions

Précision dimensions :

Selon le catalogue des plans-types, la réalisation d'un bunker - casemate de type 634 avec cloche blindée pour mitrailleuse (*Stand mit 6-Schartenturm*) nécessite 630 m³ de béton, 30 t de fer rond et 4,5 t de fer profilé pour une fouille de 1 300 m³.

Statut, intérêt et protection

Intérêt de l'œuvre : vestiges de guerre, à signaler

Éléments remarquables : blockhaus, casemate, abri

Statut de la propriété : propriété privée

Références documentaires


Bibliographie

- **Les fortifications de la rade de Brest : défense d'une ville-arsenal [2011]**
LÉCUIILLIER, Guillaume (dir.), BESSELIÈVRE, Jean-Yves, BOULAIRE, Alain, CADIOU, Didier, CORVISIER, Christian, JADÉ, Patrick. **Les fortifications de la rade de Brest : défense d'une ville-arsenal.** Rennes : éditions Presses Universitaires de Rennes, collection Cahiers du patrimoine, 2011, n° 94, 388 p. p. 100
Région Bretagne (Service de l'Inventaire du patrimoine culturel)

Liens web

- Regelbau 634 sur Regelbau.dk : https://www.regelbau.dk/regelbau_visbunker.asp?id=37
- Bunker type 634 avec coupole MG 20P7 6 créneaux sur presque-ile-de-crozon.com : <https://www.presqu-ile-de-crozon.com/guerre/2-blockhaus-bunker-type-634-001.php>
- Extrait du blog de Ludovic Le Bras alias "Bunker BZH" sur le réseau social Facebook (mars 2020) : <https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1032904820419342&type=3>

Illustrations



Plan d'un bunker - casemate de type 634 avec cloche blindée à 6 embrasures (dessin : Christian Moignez de l'Association Gerfaut 29)
Phot. Christian Moignez
IVR53_20222905341NUCA



Vue de situation vers l'est-sud-est (état en 2003). Le bunker est enterré
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20032901941NUCA



Vue du puits de la cloche blindée : trappe d'accès (état en 2003). L'entrée principale du bunker étant remblayée, le puits de la cloche blindée constitue le seul accès
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20032901942NUCA



Vue du puits de la cloche blindée : trappe d'accès (état en 2003). L'entrée principale du bunker étant remblayée, le puits de la cloche blindée constitue le seul accès
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20062904820NUCA



Vue de la porte d'accès au puits de la cloche blindée (état en 2003). Les murs sont peints en ocre rouge tacheté
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20032901943NUCA



Vue du bas du puits de la cloche blindée (état en 2003)
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20062904822NUCA



Vue du bas du puits de la cloche blindée (état en 2003). Ici, Mario Soléra, spécialiste



Vue de la salle de ventilation : porte d'accès à la caponnière (état en 2003). A signaler, la réservation dans le



Vue de la salle de ventilation : porte d'accès au sas étanche (état en 2003). A signaler, la réservation

du Mur de l'Atlantique est
en train de descendre...
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20062904821NUCA



Vue de l'un des murs peints
en ocre rouge tacheté -
moucheté (état en 2003)
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20062904825NUCA



Vue des objets - ici au centre de la
photographie un filtre - se trouvant
dans le bunker (état en 2003)
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20032901947NUCA



Vue de la pièce de vie - chambre
de troupe : les supports des
couchettes tubulaires à trois
niveaux sont en place (état en 2003)
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20062904824NUCA

mur à droite pour la porte. Les murs
sont peints en ocre rouge tacheté
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20062904823NUCA



Vue des objets - ici au centre de la
photographie un filtre - se trouvant
dans le bunker (état en 2003)
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20032901945NUCA



Vue de l'entrée principale
remblayée (état en 2003)
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20032901948NUCA



Vue de la numérotation "B 97/15"
située au-dessus de l'emplacement
du boîtier de connexion téléphonique
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20032901951NUCA

dans le mur pour la porte. Les murs
sont peints en ocre rouge tacheté
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20032901944NUCA



Vue des objets - ici une bouteille et
des munitions de mitrailleuse - se
trouvant dans le bunker (état en 2003)
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20032901946NUCA



Vue de la pièce de vie - chambre
de troupe (état en 2003). A droite
de la porte, l'emplacement sur
le mur du boîtier de connexion
téléphonique surmonté de
la numérotation "B 97/15"
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20032901950NUCA



Vue de la pièce de vie -
chambre de troupe : sortie de
secours ayant conservé sa porte
blindée et son mur en brique
fermant le puits (état en 2003)
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20032901952NUCA



Vue de la pièce de vie - chambre de troupe : porte-manteau fixé au mur composé d'une simple planche avec des clous (état en 2003)
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20032901953NUCA



Vue du puits de la cloche blindée : remontée au milieu des débris (état en 2003). L'entrée principale du bunker étant remblayée, le puits de la cloche blindée constitue le seul accès
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20032901954NUCA



Vue du puits de la cloche blindée : remontée au milieu des débris (état en 2003). Ici, Hervé Farrant, spécialiste du Mur de l'Atlantique...
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20062904826NUCA



Vue du puits de la cloche blindée : remontée au milieu des débris (état en 2003). Ici, Guillaume Lécueillier...
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20062904827NUCA



Vue de l'emplacement du puits de la cloche blindée (état en 2003). Ici, Mario Soléra et Hervé Farrant, spécialistes du Mur de l'Atlantique...
Phot. Guillaume Lécueillier
IVR53_20062904828NUCA

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :

Les bunkers du Mur de l'Atlantique (étude en cours) (IA29002282)

Oeuvre(s) contenue(s) :

Oeuvre(s) en rapport :

Fort du Portzic (B 90-112), Pointe du Portzic (Brest) (IA29001300) Bretagne, Finistère, Brest, pointe du Portzic

Auteur(s) du dossier : Guillaume Lécueillier

Copyright(s) : (c) Association Pour l'Inventaire de Bretagne ; (c) Région Bretagne



Vue de situation vers l'est-sud-est (état en 2003). Le bunker est enterré

IVR53_20032901941NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

Date de prise de vue : 2003

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue du puits de la cloche blindée : trappe d'accès (état en 2003). L'entrée principale du bunker étant remblayée, le puits de la cloche blindée constitue le seul accès

IVR53_20032901942NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

Date de prise de vue : 2003

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue du puits de la cloche blindée : trappe d'accès (état en 2003). L'entrée principale du bunker étant remblayée, le puits de la cloche blindée constitue le seul accès

IVR53_20062904820NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de la porte d'accès au puits de la cloche blindée (état en 2003). Les murs sont peints en ocre rouge tacheté

IVR53_20032901943NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

Date de prise de vue : 2003

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue du bas du puits de la cloche blindée (état en 2003)

IVR53_20062904822NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

Date de prise de vue : 2003

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue du bas du puits de la cloche blindée (état en 2003). Ici, Mario Soléra, spécialiste du Mur de l'Atlantique est en train de descendre...

IVR53_20062904821NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

Date de prise de vue : 2003

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de la salle de ventilation : porte d'accès à la caponnière (état en 2003). A signaler, la réservation dans le mur à droite pour la porte. Les murs sont peints en ocre rouge tacheté

IVR53_20062904823NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

Date de prise de vue : 2003

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de la salle de ventilation : porte d'accès au sas étanche (état en 2003). A signaler, la réservation dans le mur pour la porte. Les murs sont peints en ocre rouge tacheté

IVR53_20032901944NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

Date de prise de vue : 2003

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de l'un des murs peints en ocre rouge tacheté - moucheté (état en 2003)

IVR53_20062904825NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

Date de prise de vue : 2003

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue des objets - ici au centre de la photographie un filtre - se trouvant dans le bunker (état en 2003)

IVR53_20032901945NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

Date de prise de vue : 2003

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue des objets - ici une bouteille et des munitions de mitrailleuse - se trouvant dans le bunker (état en 2003)

IVR53_20032901946NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

Date de prise de vue : 2003

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue des objets - ici au centre de la photographie un filtre - se trouvant dans le bunker (état en 2003)

IVR53_20032901947NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de l'entrée principale remblayée (état en 2003)

IVR53_20032901948NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

Date de prise de vue : 2003

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de la pièce de vie - chambre de troupe (état en 2003). A droite de la porte, l'emplacement sur le mur du boîtier de connexion téléphonique surmonté de la numérotation "B 97/15"

IVR53_20032901950NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

Date de prise de vue : 2003

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de la pièce de vie - chambre de troupe : les supports des couchettes tubulaires à trois niveaux sont en place (état en 2003)

IVR53_20062904824NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

Date de prise de vue : 2003

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de la numérotation "B 97/15" située au-dessus de l'emplacement du boîtier de connexion téléphonique

IVR53_20032901951NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

Date de prise de vue : 2003

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de la pièce de vie - chambre de troupe : sortie de secours ayant conservé sa porte blindée et son mur en brique fermant le puits (état en 2003)

IVR53_20032901952NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

Date de prise de vue : 2003

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de la pièce de vie - chambre de troupe : porte-manteau fixé au mur composé d'une simple planche avec des clous (état en 2003)

IVR53_20032901953NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

Date de prise de vue : 2003

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue du puits de la cloche blindée : remontée au milieu des débris (état en 2003). L'entrée principale du bunker étant remblayée, le puits de la cloche blindée constitue le seul accès

IVR53_20032901954NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

Date de prise de vue : 2003

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue du puits de la cloche blindée : remontée au milieu des débris (état en 2003). Ici, Hervé Farrant, spécialiste du Mur de l'Atlantique...

IVR53_20062904826NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

Date de prise de vue : 2003

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue du puits de la cloche blindée : remontée au milieu des débris (état en 2003). Ici, Guillaume Lécueillier...

IVR53_20062904827NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue de l'emplacement du puits de la cloche blindée (état en 2003). Ici, Mario Soléra et Hervé Farrant, spécialistes du Mur de l'Atlantique...

IVR53_20062904828NUCA

Auteur de l'illustration : Guillaume Lécueillier

Date de prise de vue : 2003

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation