

Bretagne, Côtes-d'Armor
Plounévez-Quintin
Lespervet

Ferme, Lespervet (Plounévez-Quintin)

Références du dossier

Numéro de dossier : IA00004162
Date de l'enquête initiale : 1966
Date(s) de rédaction : 1966, 1976
Cadre de l'étude : étude d'inventaire
Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : ferme
Parties constituantes non étudiées : édifice agricole

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : en écart
Références cadastrales : 1938, B1, 31

Historique

Ferme construite en 1839 ; à l'emplacement d'une maison 17^e siècle (remploi d'une pierre datée 1644).
Période(s) principale(s) : 2^e quart 17^e siècle, 2^e quart 19^e siècle
Dates : 1644 (porte la date), 1839 (daté par source)

Description

Éléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : granite
Matériau(x) de couverture : ardoise
Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 étage carré
Élévations extérieures : élévation à travées
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; pignon
Escaliers : escalier de distribution extérieur : escalier droit

Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété privée

Présentation

Ce dossier correspond à une transcription numérique d'éléments d'enquêtes antérieures à 2000. Tout enrichissement est le bienvenu

Annexe 1

Etude d'inventaire sur la commune de Plounévez-Quintin, 1966 :

Lien [PDF](#)


Illustrations



Vue de situation prise du sud
Phot. Jean-Pierre Ducouret
IVR53_19662200708Z



Elévation sud
Phot. Jean-Pierre Ducouret
IVR53_19662200709Z



Façade sud, 1er niveau :
détail des ouvertures
Phot. Jean-Pierre Ducouret
IVR53_19662200710Z



Elévation nord
Phot. Jean-Pierre Ducouret
IVR53_19662200711Z



Détail des ouvertures
obstruées, face nord
Phot. Service régional de
l'Inventaire de Bretagne
IVR53_19662200712Z

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :

Les maisons et fermes sur la commune de Plounévez-Quintin (IA00004159) Bretagne, Côtes-d'Armor, Plounévez-Quintin

Oeuvre(s) contenue(s) :

Auteur(s) du dossier : Jean-Pierre Ducouret, Cebron

Copyright(s) : (c) Inventaire général



Vue de situation prise du sud

IVR53_19662200708Z

Auteur de l'illustration : Jean-Pierre Ducouret

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Elévation sud

IVR53_19662200709Z

Auteur de l'illustration : Jean-Pierre Ducouret

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Façade sud, 1er niveau : détail des ouvertures

IVR53_19662200710Z

Auteur de l'illustration : Jean-Pierre Ducouret

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Elévation nord

IVR53_19662200711Z

Auteur de l'illustration : Jean-Pierre Ducouret

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Détail des ouvertures obstruées, face nord

IVR53_19662200712Z

Auteur de l'illustration : Service régional de l'Inventaire de Bretagne

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation