

Bretagne, Côtes-d'Armor
Plourivo
Coat-Ermit

Routoirs à lin de Coat-Ermit (Plourivo)

Références du dossier

Numéro de dossier : IA22003784

Date de l'enquête initiale : 2005

Date(s) de rédaction : 2004

Cadre de l'étude : patrimoine industriel Inventaire du patrimoine industriel de l'arrondissement de Saint-Brieuc

Degré d'étude : étudié

Désignation

Dénomination : usine de préparation de produits textiles

Parties constituantes non étudiées : atelier de fabrication, bief

Compléments de localisation

Milieu d'implantation : isolé

Références cadastrales :

Historique

La production de fils et tissus issus de la culture du lin a joué un rôle de premier plan pendant l'époque moderne, et jusque dans la première moitié du 19e siècle. Il en subsiste quelques traces industrielles, comme les corderies, dont deux ont fait l'objet de notices. Le routoir ou roussoir est un vestige modeste de cette activité véritablement développée de manière industrielle à l'échelle d'un vaste territoire. Ne rentrant pas véritablement dans les critères retenus pour faire l'objet d'études à part entière, il nous a paru important d'en répertorier ici d'en garder la trace afin d'attirer l'attention sur l'importance qu'ont eu ces modestes vestiges d'une activité révolue. Leur impact sur le paysage n'est pas négligeable. A Plourivo par exemple, le premier cadastre, qui date de 1831-1832, conserve la trace de 63 de ces routoirs. Après la chute de l'activité textile, dans la seconde moitié du 19e siècle, un certain nombre de routoirs ont été transformés en lavoirs, d'autres utilisés pour dessaler les voiles des bateaux rentrant des campagnes de pêche. Ce n'est que depuis quelques années que, prenant conscience de l'importance qu'a eu le travail des plantes textiles pour les campagnes bretonnes, que les municipalités ont commencé à les restaurer et les valoriser. Le système que l'on trouve à Coat-Ermit date probablement du 19e siècle. Il y a 3 routoirs qui se succèdent. Ils sont alimenté par un réseau de réservoirs et de rigoles pour l'évacuation des eaux. L'importance des aménagements, exceptionnel pour ce type de site, a nécessité d'importants capitaux et montre une exploitation de grande ampleur loin des petites structures dispersées utilisées par les paysans dans le cadre d'une activité de complément. Il a été récemment restauré par la commune de Plourivo.

Période(s) principale(s) : 19e siècle

Description

Le site est isolé sur un vaste plateau, afin d'éviter les pollutions et les odeurs nauséabondes. Il comprend trois lavoirs maçonnés de plan rectangulaire. La maçonnerie ne présente généralement qu'un seul parement et un pavement en grès couvre le fond. Il comporte un réseau de talus, réservoirs et rigoles d'évacuation des eaux. Une bonde verticale aménagée dans un dispositif à coulisse assure la retenue des eaux.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : grès ; moellon

Typologies et état de conservation

État de conservation : désaffecté, restauré

Statut, intérêt et protection

Statut de la propriété : propriété de la commune

Illustrations



Vue générale
Phot. Jérôme Cucarull
IVR53_20052203320NUCA



Vue générale
Phot. Jérôme Cucarull
IVR53_20052203321NUCA

Dossiers liés

Dossiers de synthèse :

Présentation du patrimoine industriel de l'arrondissement de Saint-Brieuc (IA22003672)

Les bassins à rouir en Bretagne (IA29010123)

Oeuvre(s) contenue(s) :

Auteur(s) du dossier : Jérôme Cucarull

Copyright(s) : (c) Inventaire général



Vue générale

IVR53_20052203320NUCA

Auteur de l'illustration : Jérôme Cucarull

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation



Vue générale

IVR53_20052203321NUCA

Auteur de l'illustration : Jérôme Cucarull

(c) Inventaire général, ADAGP

reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation